


SZEGILONG



**ÉRTÉKVÉDELMI
KATASZTER**

Sorszám	Hrsz.	Cím / rendeltetés	Védelem	Javasolt védelem	Tulajdon
1.	161/1	Református templom	-	H1	egyházi

Helyszínrajz	Leírás, jellemzők, védendő érték
	A szegilongi református templom a modern falusi templomok szép, és igényes példája. Tervezője Rácz György, a második világháború előtti és utáni korszak kiemelkedő modernista építész, aki a bauhaus-os irányzat mellett a népi építéset modern szemléletben történő megújítását is fontosnak tartotta. A puritán, egyhajós belső tér a nemzeti romantikus építéset folytatásának is tekinthető, melyet a nyitott fedélszék fagerendái tesznek különlegessé. A főhomlokzatot a boltíves bejárati építmény, és az előtér fölötti torony teszi egyedivé. A templomot a sárospataki Református Főiskola ifjúsága kétkezi munkával építette 1942-49 között, a két harang: a 80 kg-os, melyet Egry Ferenc öntött 1914-ben Kisgejőcön, és a 40 kg-os, melyet Szlezák László öntött 1928-ban Budapesten.

Műszaki állapot	Megjegyzés, javaslat
Megfelelő, felújított.	Helyi védelem szükséges a teljes épületre, épülettömeg, homlokzatok, részletek, belső, berendezések.

Fotó

A photograph of a small, white, single-story church with a dark tiled roof and a small bell tower. The church is surrounded by greenery and a large tree is visible on the left. The bell tower has two arched openings. The church has a small arched entrance and a small window. The base of the church is made of stone. The sky is blue with some clouds.


Sorszám	Hrsz.	Cím / rendeltetés	Védelem	Javasolt védelem	Tulajdon
2.	127	Római Katolikus templom	-	H1	egyházi

Helyszínrajz	Leírás, jellemzők, védendő érték
	A Katolikus templom az 1970-es években épült, egyhajós belső térrel, főhomlokzati toronnyal. A bejárat fölé nyitott előtetőt építettek 2010-ben.

Műszaki állapot	Megjegyzés, javaslat
Megfelelő, bejárat előtető a közelmúltban épült.	Helyi védelemre javasolt az épület külső megjelenése, tömegformája.

Fotó


Sorszám	Hrsz.	Cím / rendeltetés	Védelem	Javasolt védelem	Tulajdon
3.	172	Tájház	-	H1	önkormányzati

Helyszínrajz	Leírás, jellemzők, védendő érték
	Az egykori pásztorház átalakításával 2007-ben kezdték el kiépíteni a Tájház területét, melyen a mai napig több épület készült el. A Tájház és a további építmények az egykori falusi életmódot és építési jelleget kívánják bemutatni, úgy, hogy a hagyományos megjelenés mellett a mai használati igényeknek is megfeleljen, és a bemutatáson túl vendégházként is tudjon üzemelni. A tájház a tornácos magyar falusi ház típusát jeleníti meg, melyben az utca felé tisztaszoba, középen nyitott kéményes boltozott konyha, mögötte pitvar, majd egykori gazdasági helyiség található, ezen kívül a tetőtérben vendégszoba készült. A további épületek: kemenceház kenyérsütésre alkalmas kemencével, prэшház borospincével és borkóstoló helyiséggel, tűzrakóhely tetővel fedetten, fáskamra tárolókkal, mosdókkal, kerti konyhával, valamint kerti pavilon.


Műszaki állapot	Megjegyzés, javaslat
Jó.	Helyi védelemre javasolt a teljes épületegyüttes, tömegalakítás, homlokzatok, részletek, belső, berendezés.

Fotó


Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím / rendeltetés	Védelem	Javasolt védelem	Tulajdon
4.	224	Községháza	-	H1	önkormányzati

Helyszínrajz	Leírás, jellemzők, védendő érték
	Az épület az 1960-as években épült, modernista, lapostetős stílusban, melynek az épületrészek eltérő magassága és nagysága érdekes és harmonikus megjelenést biztosít. A homlokzat több szakaszát díszíti igényes, szépen faragott tufakő burkolat, vagy falfelület. A községháza előtti közteret a közelmúltban felújították, a bejárat elé faragott kőpillérekre állított fagerendás fedett előteret építettek.

Műszaki állapot	Megjegyzés, javaslat
Megfelelő, részben felújított.	Helyi védelemre javasolt külső tömegalakítása, fedett előtere.

Fotó


Sorszám	Hrsz.	Cím / rendeltetés	Védelem	Javasolt védelem	Tulajdon
5.	220	óvoda, közösségi ház	-	H1	önkormányzati

Helyszínrajz	Leírás, jellemzők, védendő érték
	Az épületegyüttes mai megjelenését több korábbi épületrész összekötésével alakították ki a 2010-es években. A főutca felől találjuk az óvodát, az utcáról nyíló nagyobb parkot faoszlopos tornác keretezi, melyről nyílnak az egykori iskolából kialakított közösségi terek, a tornaterem és a bölcsőde. A különböző megjelenésű épületeket egységes képpé formálja a hangulatos faoszlopos kerengő, az udvarnak ezen kívül egyedi megjelenést ad a kör alakú, faszerkezetű kerti pavilon.

Műszaki állapot	Megjegyzés, javaslat
Megfelelő, részben új.	Helyi védelemre javasolt a teljes épületegyüttes, tömegalakítás, homlokzatok, részletek, pavilon.

Fotó


Fotók



Sorszám	Hrsz.	Cím / rendeltetés	Védelem	Javasolt védelem	Tulajdon
6.	223/2	Lakóépület	-	H1	magán


Helyszínrajz	Leírás, jellemzők, védendő érték
	Szegilong jellegzetes településközponti beépítését mintázza az oldalhatáron álló, előkertes lakóépület. A kezdetben hosszúházaz épület mellé épített újabb szobával létrejövő beforduló épületszárny rangosabb polgári lakóházat mutat.

Műszaki állapot	Megjegyzés, javaslat
Megfelelő.	Helyi védelemre javasolt tömegalakítása, homlokzatai.

Fotó

A photograph of a small, white, single-story house with a red-tiled roof. The house has two windows with dark wooden shutters. A satellite dish is mounted on the wall. The house is viewed from a low angle behind a dark wooden fence. The sky is clear and blue.


Sorszám	Hrsz.	Cím / rendeltetés	Védelem	Javasolt védelem	Tulajdon
7.	200	Lakóépület	-	H1	magán

Helyszínrajz	Leírás, jellemzők, védendő érték
	Szegilong jellegzetes településközponti beépítését mintázza az oldalhatáron álló, előkertes lakóépület. A kezdetben hosszúházazs épület mellé épített újabb szobával létrejövő beforduló épületszárny rangos polgári lakóházat mutat.

Műszaki állapot	Megjegyzés, javaslat
Felújítandó.	Helyi védelemre javasolt tömegalakítása, homlokzatai, részletei, melléképülete.

Fotó
 

Sorszám	Hrsz.	Cím / rendeltetés	Védelem	Javasolt védelem	Tulajdon
8.	206	Lakóépület	-	H1	magán

Helyszínrajz	Leírás, jellemzők, védendő érték
	Szegilong jellegzetes településközponti beépítését mintázza az oldalhatáron álló, előkertes lakóépület. A kezdetben hosszúházas épület mellé épített újabb szobával létrejövő beforduló épületszárny rangos polgári lakóházat mutat.

Műszaki állapot	Megjegyzés, javaslat
Felújítandó.	Helyi védelemre javasolt tömegalakítása, homlokzatai, részletei.

Fotó


Sorszám	Hrsz.	Cím / rendeltetés	Védelem	Javasolt védelem	Tulajdon
9.	122	Lakóépület	-	H1	magán

Helyszínrajz	Leírás, jellemzők, védendő érték
	Oldalsó telekhatáron álló, előkertes, utcára merőleges elrendezésű, egy traktus szélességű, hagyományos két- vagy háromszatú nagygazda lakóház kontyolt nyeregtetővel, széles tornáccal, díszes oszlopokkal.

Műszaki állapot	Megjegyzés, javaslat
Megfelelő.	Helyi védelemre javasolt tömegalakítása, homlokzatai, részletei, tornáca.

Fotó


Sorszám	Hrsz.	Cím / rendeltetés	Védelem	Javasolt védelem	Tulajdon
10.	239	Lakóépület	-	H1	magán

Helyszínrajz	Leírás, jellemzők, védendő érték
	Oldalsó telekhatáron álló, előkertes, utcára merőleges elrendezésű, egy traktus szélességű, hagyományos két- vagy háromosztatú nagygazda lakóház kontyolt nyeregtetővel, széles tornáccal, díszes oszlopokkal.

Műszaki állapot	Megjegyzés, javaslat
Felújítandó.	Helyi védelemre javasolt tömegalakítása, homlokzatai, részletei, tornáca.

Fotó

Sorszám	Hrsz.	Cím / rendeltetés	Védelem	Javasolt védelem	Tulajdon
12.	234	vasút állomás, mosdó	-	H1	önkormányzati

Helyszínrajz	Leírás, jellemzők, védendő érték

Műszaki állapot	Megjegyzés, javaslat
Felújítandó.	Helyi védelem szükséges a teljes épületre, épülettömeg, homlokzatok, részletek, nyílászárók.

Fotó