



HIMESHÁZA KÖZSÉG HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE



5. MELLÉKLET

a településkép védelméről szóló 7/2017.(XII.30.) önkormányzati rendelethez

CÍM
Himesháza, Temető

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
8/2,8/6,8/7 hrsz.	HT

FUNKCIÓ
kőkeresztek, régi sírkövek




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A temető 1900-as évek elején állított festett kőkeresztjei jellemzőek a település épített környezetére, védendő értékek a régi sírkövekkel együtt.	Felújítás.

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u. 82.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
340 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
Községháza




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamosan álló, majd beforduló hivatali épület a település jelentős középülete. A lizénákkal tagolt eklektikus utcai homlokzat félköríves áthajtó kapuja pártázattal díszített. Az udvari szárny falazott tornácos, nyílászárói és fa korlátai eredeti állapotúak. Védendő érték a teljes épület.	Szépen felújított épület, állagmegóvás.

CÍM
Himesháza, Petőfi Sándor u. 70.


HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
309 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
Tájház (lakó- és gazdasági épület, kerítés)



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű telek utcavonalára épült, előregyártott beton tornácoszlopos hagyományos lakóház, folytatásában a gazdasági épülettel jellemző a település építészetre. Eredeti állapotában felújított. Jelenleg tájházként működik. Védendő érték a teljes épületegyüttes a drótfonatos utcai kerítéssel együtt.	Az utcai homlokzat javítása, meszelés.

CÍM	
Himesháza, Kossuth Lajos u. 10.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
414 hrsz.	H1
FUNKCIÓ	
kerítés	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az előregyártott beton pillérek közötti kovácsoltvas kerítés kapuk a településképi részét képviselik, védendő érték.	Felújítás.

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u. 20.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
408 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
lakó- és gazdasági épület




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű telek utcavonalára épült, előregyártott beton tornácoszlopos hagyományos lakóház, a keresztben álló gazdasági épülettel jellemző a település építészetre. Az épületek tömege és nyílásrendje eredeti állapotú, védendő érték. Sajnos az eredeti fa nyílászárókat osztás nélküli műanyagra cserélték. A tornáchoz illesztett előtető idegen az épület tömegétől.	Az épületekhez illő hagyományos léckerítés készítése, az eredeti nyílászárók visszaállítása.

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u. 33.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
17 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
présház



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A hagyományos fésűs beépítésű telken keresztben álló falazott, félköríves záródású tornácos présház a település jellemző épülete. A homlokzat hármastagolású, a széles bejáratú ajtó mellett egy-egy zsalus ablak található. Tömege, nyílászárójának és nyílászárójának eredeti állapotúak, védendő értékek.	Felújítás, főleg a véghomlokzatot érintően.

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u. 38.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
392/1 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
lakóépület



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamosan épült épület egyedi építészeti értéket képvisel. A félköríves áthajtó kapu fölött kis ormfalas fióktető készült. Tömege, 2+2 tengelyes ablakrendje, áthajtó kapuja, és vízszintes homlokzati díszítése eredeti állapotú. Sajnos a felújítás során az eredeti osztású fa nyílászárókat az eredeti osztástól eltérő osztású műanyagra cserélték, az ablakokat és a kaput keretező díszítés megszűnt. A vakolt lábazatra terméskövet utánzó ragasztott kölemez burkolat került.	A tervezett tulajdonosváltást követően szerencsés lenne az eredeti nyílászárók, homlokzati anyagok és homlokzati díszek visszaállítása.

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u. 49.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
29 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
kerítés




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az előregyártott beton pillérek közötti tömör fakapuk jellemzők a település épített környezetére, védendő érték. Felújított állapotú.	

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u. 75.


HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
46 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
kerítés



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az előregyártott beton pillérek közötti tömör fakapuk jellemzők a település épített környezetére, védendő érték. A kerítés külön érdekessége beton lábazat mögötti sövénymezők tömör kerítésként való alkalmazása.	Felújítás.

CÍM	
Himesháza, Kossuth Lajos u. 78.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
345 hrsz.	H1
FUNKCIÓ	
kerítés	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az előregyártott beton pillérek közötti tömör fakapuk és a nyerstégla tömör kerítés jellemző a település épített környezetére, védendő érték.	Felújítás.

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u. 83.

HELYRAJZI SZÁM
50 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1



FUNKCIÓ
lakó- és gazdasági épület, kerítés




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű telek utcafrontjára épült hagyományos csonkatornácos lakóház, folytatásban a gazdasági épülettel és a nyerstégla tömör kerítéssel jellemző épületegyüttest alkot. Az épületek tömege, nyílásrendje és nyílászárója eredeti állapotú, védendő értékek.	Felújítás.

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u. 93.

HELYRAJZI SZÁM
55/2 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1

FUNKCIÓ
lakó- és gazdasági épület



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű telek utcafrontjára épült falazott tornácos hagyományos lakóház, folytatásában a gazdasági épülettel jellemző a település építészetre. A tornác főbejárata az utcáról nyílik. Védendő érték az épületek eredeti tömege, nyílászárói és nyílászárói.	A kőporos utcai homlokzatvakolat helyett sima fehér vakolat alkalmazása.

CÍM
Himesháza, Petőfi Sándor u. 1.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
377 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
kerítés




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A templom melletti plébánia tömör terméskő kerítése a vakolt kapupillérekkel jól illeszkedik a műemléki környezetbe. Védendő érték.	A nyerstégla záró téglasorra utólag elhelyezett cserépsor nem illeszkedik a kerítéshez, a következő felújításkor javasolt elbontani.

CÍM
Himesháza, Ady Endre u. 31.

HELYRAJZI SZÁM
452/1 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1

FUNKCIÓ
lakóépület




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű telken, az utcavonalra épült csonkatornácós hagyományos lakóház a település egyik legkorábbi épülettípusa. Tömege, nyílásrendje, nyílászárói eredeti állapotú, védendő érték.	Az épülethez illeszkedő hagyományos léckerítés készítése, meszelés.

CÍM
Himesháza, József Attila u. 6.

HELYRAJZI SZÁM
189 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1

FUNKCIÓ
kerítés




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az előregyártott beton pillérek közötti tömör fakapuk és a nyerstégla tömör kerítés jellemző a település épített környezetére, védendő érték. Felújítás során a kapukat hagyományörző módon újra gyártották és a nyerstégla tömör kerítés szakaszt is újra építették.	

CÍM
Himesháza, faluvég


HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
480 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
Koleszár-malom



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A település szélén álló háromszintes nyerstégla malomépület az 1900-as évek első felében épült. Oromfalas tömege, nyílásrendje, téglarchitektúrája eredeti állapotú, védendő érték. Az elhanyagolt épület ablakai kitörték, tetőfedése hiányos.	Az elhanyagolt épület hasznosítása, környezetének rendezése. Sürgős felújítás.

CÍM	
Himesháza, szőlők	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1203 hrsz.	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamosan épült nyeregtetős, félköríves tornácos présház jellemző a település építészetére. Homlokzata hármass osztású, széles bejárata mellett egy-egy zsalus ablak található. A meszelt homlokzat zöld díszítő festést kapott, mely a kék nyílászárókkal jellegzetes egységet alkot. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és homlokzati díszítése.	Sürgős tető és homlokzat felújítás.

CÍM
Himesháza, szőlők

HELYRAJZI SZÁM
1221 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1

FUNKCIÓ
présház




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamosan épült nyeregtetős tornácos présház jellemző a település építészetére, bejárata mellett egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje és nyílászárói.	Homlokzat felújítás.

CÍM
Himesháza, szőlők

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1216 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
présház




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamosan épült nyeregtetős présház jellemző a település építészetére. Homlokzata hármastagolású, széles bejárata mellett egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílászárói és nyílászárói. Felújított állapotú.	

CÍM
Himesháza, szőlők

HELYRAJZI SZÁM
794 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1

FUNKCIÓ
présház



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamosan, a szomszédos 794 hrsz. présházzal egybeépült nyeregtetős, félköríves tornácos présház jellemző a település építészetére. Homlokzata hármassal osztású, széles bejárata mellett egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói.	A korabeli fényképek alapján a településre jellemző festett homlokzat helyreállítása, meszelés.

CÍM
Himesháza, szőlők


HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
793 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
présház



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamosan, a szomszédos 793 hrsz. présházzal egybeépült nyeregtetős, falazott tornácos présház jellemző a település építészetére. Homlokzata hármass osztású, széles bejárata mellett egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói. Karbantartott állapotban van.	Felújítás.

CÍM	
Himesháza, szőlők	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
943/6,7,8 hrsz.	H1
FUNKCIÓ	
présházak	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A három présház egy épülettömegbe való építésével kialakult együttes egyedi építészeti értéket képvisel. A présházak önmagukban hármas osztásúak, a kétszárnyú bejárati ajtók mellett egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épületegyüttes egésze.	Állagmegóvás.

CÍM
Himesháza, faluvég

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
0111 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
szoborfülke




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A kálvária mellett álló szoborfülke a településkép része, védendő érték.	Felújítás. Az elmosódott kép cseréje.

CÍM
Himesháza, külterület

HELYRAJZI SZÁM
023/20 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1

FUNKCIÓ
kő kereszt




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A dűlőút mellett álló kőkereszt a településkép része, védendő érték.	Felújítás.

CÍM
Himesháza, Béke u. vége

HELYRAJZI SZÁM
052 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1



FUNKCIÓ
kő kereszt




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utca végén 1950-ben állított felújított kő, műkő kereszt a településkép része, védendő érték.	

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u. 124. előtt

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
120 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
kő kereszt




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az útkereszteződésben álló műkő kereszt 2000-ben került felújításra, védendő érték.	

CÍM
Himesháza, külterület

HELYRAJZI SZÁM
080 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1

FUNKCIÓ
kő kereszt



2006. évi fotó

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A dűlőút mellett 1881-ben állított kőkereszt a településképek része, védendő érték.	Sürgős felújítás, a hiányzó részek pótlása.

CÍM
Himesháza, Hősök tere

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
382 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
Szentháromság-szobor



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A település központjában álló felújított Szentháromság-szobor a településkép része, védendő érték.	

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u. 24.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
405 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
lakóépület, gazdasági épület




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű telken, az utcavonalra épült csonkatornácos hagyományos lakóház a település egyik legkorábbi épülettípusa. Utcai homlokzatának ablakait nagyobbakra cserélték és kőporos vakolattal látták el, de az épület többi része eredeti állapotú. A mögötte álló magasabb fatornácos gazdasági épület is eredeti állapotában megmaradt. Védendő érték az épületek tömege, nyílásrendje és eredeti nyílászárói.	A következő felújításkor javasolt a lakóépület utcai nyílászáróinak és homlokzatképzésének helyreállítása.

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u. 58.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
366 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
lakóépület




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű telken, az utcavonalra épült csonkatornácós hagyományos lakóház a település egyik legkorábbi épülettípusa. Az épület tömege, nyílásrendje eredeti állapotú, védendő érték. Utcai ablakait kicserélték és redőnyökkel látták el.	A következő felújításkor az utcai ablakok cseréje zsalugáteresre. Homlokzat felújítás. Az utcai idomacél kerítés cseréje léckerítésre.

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u. 113.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
64 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
lakó- és gazdasági épület, kerekes kút




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű telken álló előregyártott beton tornácoszlopos lakóház, folytatásában a szintén hasonló tornácos gazdasági épülettel jellemző építészeti egységet alkot. Az épületek tömege, nyílásrendje és nyílászárói eredeti állapotúak, védendő értékek a lakóház melletti kerekes kúttal együtt.	Az utcai kerítés cseréje az épületekhez illeszkedőre.

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u. 120.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
133 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
lakóépület




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű hagyományos csonka tornácos lakóház tömege, nyílásrendje, héjalása és oromfalának vakolati architektúrája eredeti állapotú. Védendő értékek. Ablakainak zsalugáttereit már új, de hagyományörző szerkezetre cserélték. Felújított állapotban van.	

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
383 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
buszváró




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1970-es években épült buszváró lapostetős tömege, nyílásrendje, nyílászárói és homlokzati anyaghasználata túlélte az évtizedeket. Védendő az épület egésze. Felújított állapotú.	

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
473/2 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
régi tűzoltószertár




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A főutca mellett álló egyszerű tömegű, fa oromfalas és tömör kapus volt tűzoltószertár a település egyedi értéke. Védendő érték az épület egésze.	A deszka felületek felújítása.

CÍM
Himesháza, Petőfi Sándor u. 80.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
314 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
lakó- és gazdasági épület, beépítés




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű hagyományos csonka tornácos lakóház, a keresztben álló gazdasági épülettel, valamint a léckerítéssel jellemző építészeti egységet alkot. Védendő érték a teljes épületegyüttes. Karbantartott állapotban van.	A következő felújításkor az utcai ablakok és redőnyök cseréje a településen jellemző kisebb fa ablakokra és zsugáterekre.

CÍM
Himesháza, Szőlők

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
938 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
présház




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamosan épült nyeregtetős tornác nélküli egyszerű présház jellemző a település építészetére, bejárata mellett egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje és nyílászárói.	Felújítás.

CÍM
Himesháza, Szőlők

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1045 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
présház




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamosan álló nyeregtetős falazott pilléres íves záradéktornáccal épült présház jellemző a település építészetére, bejárata mellett egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje és nyílászárói. Karbantartott állapotú.	

CÍM
Himesháza, Szőlők

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1051 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
présház



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamosan álló nyeregtetős falazott pilléres tornáccal épült présház jellemző a település építészetére, bejárata mellett egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje és nyílászárói.	Homlokzat és nyílászáró felújítás.

CÍM
Himesháza, Szőlők

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
0144/2 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
présház



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamosan álló nyeregtetős falazott pilléres tornáccal épült présház jellemző a település építészetére, bejárata mellett egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje és nyílászárói. Tetőfedését hornyolt piros cserépfedésre cserélték.	Nyílászárók felújítása.

CÍM
Himesháza, Szőlők

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
602 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
présház



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1900-as évek elején az utcavonalra merőleges nyeregtetővel, fa oromzattal épült egyszerű tömegű tornácos présház eredeti állapotú. A középén elhelyezett felül szellőzős széles bejárati ajtaja mellett egy zsalus ablakokat helyeztek el. Védendő érték az épület egésze.	

CÍM
Himesháza, Szőlők

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
604 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
présház




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamosan épült nyeregtetős tornác nélküli présház jellemző a település építészetre, kapuja mellett egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje és nyílászárói.	Felújítás.

CÍM
Himesháza, Szőlők

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1230/1 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
présház




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamosan épült nyeregvetős faoszlopos tornácos présház jellemző a település építészetére, kapuja mellett egy-egy ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje és nyílászárói. Felújított állapotban van.	

CÍM
Himesháza, Szőlők

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1021 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
présház




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamosan épült nyeregtetős tornác nélküli présház jellemző a település építészetére, kapuja mellett egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílászárnya és nyílászárói.	Felújítás.

CÍM
Himesháza, Szőlők

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1026 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
présház




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1900-as évek elején az utcavonalra merőleges nyeregtetővel, fa oromzattal épült egyszerű tömegű tornácos présház eredeti állapotú. A középben elhelyezett felül szellőzős széles bejárati ajtaja mellett kétoldalt egyszárnyú zsalus ablakokat helyeztek el. Védendő érték az épület egésze.	Felújítás.

CÍM
Himesháza, Külterület

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
0171/1 hrsz.	H1

FUNKCIÓ
kő kereszt



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A külterületen található kő kereszt egykor a település határait jelölte ki. Védendő érték.	Felújítás.

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u. 18.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
409 hrsz.	H2

FUNKCIÓ
kerítésoszlopok





VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az előregyártott beton kerítésoszlopok használata jellemző a település építészetére, védendő érték. A kapukat az 1900-as évek második felében lakatos szerkezetre cserélték.	

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u. 21.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
11 hrsz.	H2

FUNKCIÓ
kapu




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A napjainkban átalakított épület hármasként osztású vésett fa kapuja védett egyedi érték.	Felújítás.

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u. 48.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
376/2 hrsz.	H2

FUNKCIÓ
barokk kapu és kőkeret



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A település egyetlen utcavonallal épült történeti lakóházának íves áthajtó kapujának homokkő keretezése és vésett fa kapuja védett egyedi érték.	A homokkő keretek sürgős szakszerű falújítása.

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u. 115.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
65 hrsz.	H2

FUNKCIÓ
kovácsoltvas kis- és nagykapu



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1900-as évek első felében készült kovácsoltvas kapuk a napjainkban épült kerítésbe vissza lettek építve, védendő érték.	Állagmegóvás.

CÍM
Himesháza, Petőfi Sándor u. 36.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
292/1 hrsz.	H2

FUNKCIÓ
kerítésoszlopok



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az előregyártott beton kerítésoszlopok használata jellemző a település építészetére, védendő érték. A kapukat az 1900-as évek második felében lakatos szerkezetre cserélték.	A kapuk cseréje a településen megtalálható minták alapján tömör deszka, vagy kovácsoltvas anyagúakra.

CÍM
Himesháza, Kossuth Lajos u. 26.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
404	H1

FUNKCIÓ
lakó- és gazdasági épületek, kerítés, pince






VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Különleges értéke a portának, hogy a lakóházzal együtt a gazdasági épületek (pajta-istálló, pince) és az eredeti léckerítés is megmaradtak eredeti mivoltukban, így teljes egészében mutatja a hagyományos porta képét. A vályogépítésű lakóház belső elrendezése az eredeti háromosztatú elrendezését őrzi. A tornác a környéki 'langhaus'-okéhoz hasonlóan széles ereszkilógatással épült. Tornác-oszlopok nincsenek, ami a kevésbé módos családoknál volt jellemző. Téglaburkolata az eredeti formájában megmaradt, mindenképp védendő. A tornác nyílászárói is megőrzendő értékek. Feltehetőleg szintén a környékre jellemző pólyás földémmel (viklifás) rendelkezik a ház. Az utcai homlokzat nyílászárói a 70-80-as években cserélve lettek. Az istálló nyílásai, szegmensíves áthidalásai védendő értéket képviselnek. A meglepően nagyméretű pince-építmény különleges elem mind méretei, mind pedig építéstechnológiája miatt. Kevés megmaradt hasonlóval lehet találkozni. Az utcai kerítés díszes oszlopai és lécezése településképi szempontból meghatározóak, elválaszthatatlan része az utcai homlokzatnak. A település szempontjából különösen értékes összképet mutat.	Karbantartás, felújítás, állagmegóvás. Az omlásveszély miatt lebontott hátsó járszol visszaépítése javasolt. Az utcai nyílászárók visszaállítása javasolt helyi példák alapján. A padlás-szellőzőkkel és helyi minták alapján gyártott zsalugáterekkel (amik feltehetően ezen a házon is lehettek) tökéletesen tükrözné a tájegységre jellemző homlokzati struktúrát.

CÍM
Himesháza, Temető u. 1.

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
21	H1

FUNKCIÓ
lakóépület





VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az ingatlan beépítése sajátos, az általában utcára merőleges gerincű épületekkel beépült szalagtelkek helyett itt utcával párhuzamos beépítést látunk, az épület tornáca néz az utcára. Az egymásba nyíló helyiségekből álló négyosztatú elrendezés a sváb hagyományokat tükrözi. A környékre jellemző 'langhaus' típus szerényebb változatát képviseli, ahol a tornácot nem oszlopok szegélyezik, hanem a födémszerkezet jelentős túlnyújtása nyújt védelmet a tornác számára. A tornác téglaburkolata és a helyiségek díszes cementlap burkolata értékesek, őrzendők. A nyílászárók eredeti pallótokos szerkezetek, zsalugáterrel, illetve részben ősi, ácsolt spalettával rendelkeznek, eredeti vasalatokkal. Az udvaron álló kút kávája maradt fenn, a környékre jellemző szerkezettel.	Teljeskörű karbantartás, felújítás, állagmegóvás – a sérült tetőszerkezet helyreállítása. A nyílászárók javítása, újragyártása - az eredeti vasalatok megtartásával. A kert kitisztítása, karbantartása, vízelvezetés rendezése. A kútház visszaépítése környékbeli autentikus példák alapján.



CÍM
Himesháza, József A. utca eleje

HELYRAJZI SZÁM:	VÉDETTSÉG:
178	H1

FUNKCIÓ:
szoborfülke



VÉDENDŐ ÉRTÉK
A múlt század elején állított szoborfülke, amely része a településképek, védendő érték.

KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fülke festése javasolt.