

A 1/2018.(I.29.) számú önkormányzati rendelet

2. függeléke

Országos védelemmel érintett épített emlékek adatlapja

GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM KOSSUTH LAJOS UTCA 75. SZÁM

A görög katolikus templom műemléki védettség alatt áll. Egyhajós, egyenes záródású templom, főhomlokzat előtt álló toronnyal.

Homrogd jelenlegi görögkatolikus templomának alapkövetéfelére 1827-ben került sor Paulovits János közművesmester vezetésével. A munkálatokat 1830-ra végezte el Ganazperger Antal. A külső munkálatok az 1831-ben befejeződtek és elkezdődtek a belső munkálatok, ebben az évben készült el a templom ikonosztáza. A templom patrónusa, Gróf Vay Ábrahám a belső díszítésre is nagy gondot fordított. A díszes belsőt a kor nagy mesterei (szobrásza, aranyozója, festője, kőfaragója) végezték. A külső és belső munkálatok után a templom felszentelésére 1832. május 27-én került sor.


A homrogdí katolikus híveknek a XX. század elejére szükségnek bizonyult a templom befogadó képessége, ezért 1934-ben új szentélyt építettek a meglévő templomhoz. A bővítés a templom keleti falának bontásával kezdődött, majd egy 7x5 belső méretű szentély és hozzávaló sekrestye hozzáépítése következett. A munkálatok során Lánczy József templom hajójának középső részén a szentély márványlapját a bejárati ajtó falának belső oldalára függőlegesen rögzítették. Így a sír maradt a hajó közepén a szentélyvel egyszínű mozaiklapok alatt, az emléktábla pedig a bejárathoz került. A táblák áthelyezése során a sír nem lett felnyitva, a mai napig a templom kriptájában, eredeti helyén maradt.



1938-ban újabb gyűjtést követően a templom újabb bővítéssel és díszítéssel lett ellátva. Beépítésre került egy vasbeton kórushely. A meglévő kis faablakok helyébe sokkal nagyobb és modernebb vasablakok kerültek. Az 1899-es megkopott freskókat újrafestették, a belső aranyozásokat megtisztították és újra aranyozták.

1944 decemberében a templom súlyosan megsérült. A második világháborús bombázások szinterévé vált a település kélnhélig. A település házai és a templom kivétel nélkül találatot kapott. A veszteségek azonban különböző mértékűek voltak.

A templom telőzete megsérült, tornya ledőlt, a déli és nyugali falait puskagolyók és ágyútalálatok érték, a templom belsejét kifosztották. 1947-ben (a rombolást követő két és fél év múlva), adományokból a lerombolt részek újja építésre kerültek.



Görögkatolikus kápolna
A görögkatolikus templomkertben