
PERE KÖZSÉG

TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI

HATÁSTANULMÁNY

2018.

Települési örökségvédelmi hatástanulmány alapja a Településképvédelmi arculati kézikönyv és a Településképvédelmi rendelet

1. Örökségvédelmi vizsgálat:

a) A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a történeti településmag)

Ennek alapja az arculati kézikönyv és a településképvédelmi rendelet.

A falu nevét legkorábban egy 1282-ből való okiratban találjuk. Szláv szóból való származtatása látszik legvalószínűbbnek, mely szerint a „pire”-píre” szóból jelentése: bozótos, tövises, gazos terület /ilyen dűlőnév”Gaz” ma is van/, emellett szól, hogy a későbbiekben Tövis-Pere néven is szerepelt. Jelentése a latin per ablativus esettel: pere=át, keresztül, vagyis a Hernádon át, keresztül gázló volt mellette, vagy mellettük, s a két település később eggyé lett a jelenlegi helyén. Alapításkor a Három halom alatt terült el. Ez szerves része a Hernád bal parti őshalomsorozatnak. Ezek minden bizonnyal testhalmok, a monda szerint „a Felsődobsza felé eső talaj azért vörös színű, mert kutyafejű tatárok vére festette pirosra, vagy a pestisben, kolerában meghaltakat temették el oda //s olyan aranykeresztet rejtettek el benne, hogy hat ökörrel húzták oda”

A községet 1209-től 1945-ig az Aba nemzetségbeli Bárczaiak birtokolták, /nemzetségbeli Bárczayk birtokolták, /nevüket a Kassa melletti községről kapták/, ma is álló kastélyukat, amely ma közösségi és kulturális célokat szolgál a XVIII. században építették, amelyhez 2 m-es kőkerítésen belül a gazdasági épületeken kívül park halastó is tartozott. A mohácsi vész után Pere lakossága 1527-ben előbb az evangélikus, majd a református hitre tért, követve a földesurat Bárczay Györgyöt, gyülekezetét 1608-ban felsorolják az abaúji egyházak között, temploma 1813-ban készült a Bárczay család költségén.

1620-ban jelentős hely lehetett, mert olykor itt tartották Abaúj megye közgyűléseit. A törökök 1649 után mértek súlyos csapást a falu lakóira, a Bárczay család ekkor tót telepésekkel igyekszik pótolni a munkaerőt. 1696-ban már 10 jobbágy lakosát említik. Erre az időre tehető a falu mai helyére települése. A Rákóczi szabadságharc idején a község lakosainak száma újra lecsökken, akkor a Bárczayak gazdasági érdekből ruszinokat telepítettek a községbe.

Pere község Encs várostól délre kb. 9 km-re, a Hernád folyó bal partján helyezkedik el. A település megközelítése a 3-as számú főközlekedési útról leágazó 3704. számú közlekedési úton lehetséges. A településnek vasútállomása nincs. A településről rendszeres autóbusz közlekedés van az ináncsi vasútállomásra.

A településen korábban állattartás, növény- és állattenyésztés folyt. A községben jelenleg mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. A külterületen leginkább szántók és gyümölcsösök találhatók.

A településen két élelmiszerbolt és két vendéglátóegység van.

A községben négy szolgáltató tevékenységet folytató non-profit szervezet működik.

A község kedvező turisztikai lehetőségekkel rendelkezik, elsősorban az ökoturizmus területén.


A Hernád folyó közelsége folytán a település területe alkalmas a vízi turizmusra, kempingek kialakítására, iskolai, illetve nemzetközi tábor kialakítására.

A községben lévő panzió pihenőhelyül/központi szálláshelyként szolgál a közelben kirándulók számára, továbbá alkalmas rendezvények szervezésére. A község lakosainak száma 356 fő, háztartások száma 105.


A Bárczay család kastélya jelenleg is megtalálható a településen. Az épület ad helyt az önkormányzati hivatalnak, könyvtárnak, kultúrháznak, valamint orvosi rendelőnek. A jelenlegi napköziotthonos óvoda épülete a kastély gazdasági épülete

volt. A nyár folyamán került felújításra az óvoda épülete mellett található magtár épület, ami szintén a Bárczay család tulajdonát képezte. A Bárczay család költségén épült református templom jelenleg felújítás alatt áll. Átépítik a tetőszerkezetét, új festést kapott, illetve kerítését felújítják.

I. katonai felmérés (1780-1784)




II. katonai felmérés (1806-1869)



III. katonai felmérés (1872-1884)



IV. Katonai felmérés





b) A település régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület esetén terepbejárással.

Nem történik újonnan beépítésre szánt terület kijelölése

c) A védett műemléki értékek települési értékleltára, amely érték-kataszterben tartalmazza közhiteles nyilvántartást

MŰEMLÉKEK

törzsszám	azonosító	cím	név	védelem	bírság kategória	védési ügyiratok	helyrajzi szám
1103	3027	Rákóczi u. 1.	Kultúrotthon	Műemlék	II.	22509/1958. ÉM 120344/1958. MM	1
1103	22989		Kultúrotthon ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet			174, 173/5, 36/2, 4, 18, 10, 3, 2, 36/6

ca) a világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területeket,
Ilyen nincs, tervbe véve sincsen.

cb) az országos építészeti örökség elemeit,

A szabadon álló téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős kúria 1830 körül épült. Ezt az épületet 1851-ben Fényes Elek, mint „szép kastély”-t említi. Az építető Bárczay már a 13. században is birtokosa volt Pere községnek.


A hosszanti 3+5+3 tengelyes bejárat főhomlokzat öttengelyes középrészét portikulaszerű, hat dórjellegű főoszloppal és gerendázat fölötti timpanonnal alakított kiskiülésű középrizalit emeli ki. A féloszlopok közelében középen félkör záródású bejárat, jobbról-balról két-két egyenes záródású ablak. A homlokzat oldalrészein három-három mélyített, félkör záródású tükröben nyílnak az egyenes záródású ablakok.

Három ugyanilyen faltükrő a véghomlokzaton is oldalbejárat mellett. A kastélyban önkormányzati hivatal működik.

cc) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket és a nyilvántartott régészeti lelőhelyek

KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁS SZERINTI RÉGÉSZETI LELŐHELYEK

azonosító	lelőhely-szám	azonosítatlan	név	védelem	bírság kategória	védési jogi aktusok	HRSZ
16228	1		Halmok	szakmai			028/6, 028/12, 023/2, 025, 0108/3, 0117, 0124
16314	2		Gaz	szakmai			223, 221, 220, 222, 245, 250, 05/8, 05/7



d) A helyi építészeti örökség települési értékleltára, amely értékkataszterben az önkormányzati főépítész által meghatározottak szerint tartalmazza a helyi építészeti örökség országos vagy helyi védelemre méltó elemeit (önkormányzati helyi értékvédelmi rendelet alapján):

A 13/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelet 1/B. melléklete

HELYI VÉDETT ÉPÍTMÉNYEK, ÉRTÉKEK

<i>Nyilván- tartási szám</i>	<i>Védett érték megnevezése</i>	<i>Cím</i>	<i>Helyrajzi szám</i>	<i>Védelem típusa</i>
1	Görögkatolikus templom	Pere, Kossuth Lajos utca	135	Helyi egyedi
2	Katolikus templom	Pere, Kossuth Lajos utca	290	Helyi egyedi
3	Református templom	Pere, Rákóczi Ferenc utca 7.	2	Helyi egyedi
4	Feszület	Pere, Arany János utca	233	Helyi egyedi
5	Feszület	Pere, külterület	010	Helyi egyedi

da) településszerkezet,

A település mai szerkezete már az Első katonai térképen is felfedezhető. Az épületek elhelyezkedését a domborzat jelentősen meghatározta. A két Hernád-átkelőt összekötő utca központi szakasza orsószerűen kiteresedett. A további lakóházak egy-egy területrészt üresen hagyva, esetenként távolabb, csoportokban elhelyezkedve épültek. Utcahálózatuk a domborzathoz igazodott. Szintén módosította a domborzat az alapvetően szalagtelkes kialakítást is.

Az első katonai felmérésen feltüntetésre került a hármashalom, és láthatóak a csak pár éve felhagyott szőlőterületek is.

Pere község a neolitikumtól kezdődően lakott település. Pere és Felsődobsza között bronzkori halmok maradtak meg hármashalom néven.

A község első írásos említése 1282-ből való, amikor egy korabeli okiratban szerepel neve, már mai alakjában. A XII. században az Aba nembeli Bárczayak birtokolták, akik azután egy perben elvesztették itteni részüket. A török sokáig nem tudta meghódoltatni, mivel a Hernád jól védhetővé tette a falut. 1640 után viszont már kénytelenek voltak török igába hajtani a fejüket az itteniek is. Lakói ekkor elmenekültek és csak lassanként tértek vissza falujukba. Újabb megpróbáltatást jelentettek a Thököly-féle felkelés harcai, majd a Rákóczi szabadságharc eseményei, amelyek ismét menekülésre készítették a pereiek nagy részét.

A Bárczayak a század második felében ruszinokat telepítettek a községbe, így ismét visszatért Perére az élet. A kastély mellett ekkor gazdasági épületeket is létesítettek a faluban. Köréje épültek a jobbágy- és cselédházak. 1869-ben 681, 1938-ban pedig 845 lakosa volt a falunak. A falu határában több őskori temetőt találtak a régészek. A földosztást 1945-ben itt is a nagybirtokkal kezdték, majd megalakult a helyi TSz, amely a következő évtizedekben sokat segített a nem túl gazdag falu fejlesztésében.

A falu műemlék épülete a Rákóczi utcában álló Bárczay-kastély, amely 1830 körül épült. Ma a polgármesteri hivatal működik benne.

Perén járva tehát olyan különlegességre bukkanhatunk, mint a község központjában álló, 1830-ban épült klasszicista stílusú Bárczay kastély. A magyarországi kastélyokhoz hasonlóan tömegformálása szimmetrikus, egy középső és két szélső részből áll. A főbejárat előtt hatoszlopos portikusz található, amelyhez egyszerű lépcső vezet fel. A kastély a Polgármesteri Hivatalnak ad otthont. Az épület bejegyzett műemlék.





Görögkatolikus templom – helyi védelem alatt áll.

Pere, Kossuth Lajos utca

hrsz: 135

épült: 1862

A Bárczaiak a XVIII. század második felében ruszinokat telepítettek a községbe, így ismét visszatért Perére az élet. 1862-ben épült a görög- katolikus templom, tornya 1913-ban.

Elődje 1812-ben épült az egykori Cerkov-dombon (a mai Arany János utca felső részén).

1852-ben csuszamlás miatt tönkrement.



**Római katolikus templom – helyi védelem
alatt áll
Pere, Kossuth Lajos utca
hrszt: 290
épült: 1887**

A templom az előző épület nagyfokú károsodása miatt 1987-ben teljes mértékben újjáépült.



db) telekstruktúra és az utcavonal-vezetés,

A település szerkezete szeres, szérűs jellegű

Hernádszentandrás és Abaújszántót összekötő út menti terület régebben is a település kiemelt részének számított. Itt épült a Bárczay kastély kiszolgáló épületeivel, a település három temploma.

Később az iskola, óvoda, ABC épülete is itt kapott helyet.

Nemrég pedig két vendéglátó egység épült, amely a település életében meghatározó jelentőségűvé vált.

A belterületen végigvezető út a nyugati oldalon a Hernád hídtól indul. Vonalvezetése a domborzathoz igazodott. Pere belterületét keleti oldalról elhagyva az út már 60 m-rel magasabb a híd szintjéhez képest.



Ez adottság meghatározta a település jellegét. A dombháton, enyhébb lejtésű területeken az épületek sűrűbben helyezkedtek el, egy-egy csoportot alkotva. A lejtősebb területrészekben kevesebb épület található. Az épületek közötti nyitott területekről fel-fel tárul a település és táji környezetének gyönyörű látványa.



Az 1867-es térképen látható jellegzetesség, azútelágazások tere és a tölcséresedő terek, ami sajátos abaúji jelleg. A tereken régen közutak voltak, a napi találkozások szinterei voltak.

dc) utcakép, utcakép részletet,

Pere régi főutcája a Rákóczi utca közel észak-déli irányban folyó Hernádra merőlegesen alakult ki. A református templom, a görög katolikus templom a polgármesteri hivatal, a bolt és az iskola is itt található. A község a Hernád folyó bal partján terül el. A Hernád folyóval párhuzamosan húzódó domboldalba települve. Hernádszentandrás irányában a Hernád folyón átívelő híd köti össze a Hernád völgyével. A főutcából kiindulóan ágaznak ki a falu utcái. A domborzat adta lehetőségek a szeres településekhez hasonló beépítést eredményezett. A foghíjakba beékelődve korszerű, modern lakóházak épültek fel.



A Bárczay család egyike a legrégibb nemesi családoknak. Ősi fészke felső és alsó Bárcza helysége Abaúj megyében, hol a családnak négy kastélya van, egyik szép angol kerttel körülvéve. Eredetét a család az 1209-dik évre viszi föl, midőn Ekron és Moyta nevű testvérek éltek, és alsó, felső Bárczát, Haradicshát, Perét, Surtót Abaúj megyében birták*. E birtokokban maradékaik nevezetesen Illyés, Henrik és Miklós IV. László által 1277-ben megerősítettek*. Ekronnak ága János nevű utódában 1417-ben kihalt. Moytától származnak a most is élő Bárczayak.*

Cimerét a család Zsigmond királytól kapta 1424-ben. Áll ez egy rézsút fekvő paizsból, melyben egy bajnok feje fölött mindkét kezével egy szarvasbogot tart. A sisak tetején ugyan ily bajnok emelkedik ki, szintén szarvas szarvat tartván, mint ezt a metszvény mutatja.*

dd) egyéb településkarakter elemek

A hagyományos faluképre jellemző a földszintes beépítés. Általában az oldalhatáron álló beépítés a jellemző. Fésűs, helyen ként fűrészfogas beépítésű az utcakép az utca vonalvezetését követve. A Hernád folyó felé a kertvégekkel fordultak a telkek, félve az árvizektől. A telekhasználatban még megfigyelhetők a hagyományok, jól leválasztható az udvar és a kert. A kert részben egykor csűrök is voltak. Az istálló épületek gyakran összeépültek a lakóházzal.

A terület a Hernádbúd felé vezető Kossuth utca egy szakasza, ahol egy épület kivételével megmaradtak a XX. század elején épült lakóépületek. Felújításuk során sem veszítették el eredeti karakterüket.

A terület szalagtelkes osztása is megmaradt, szintén egy telek kivételével, melynek egyesítése napjainkban történt.

A terület zömmel a településből kivezető utakból elágazó kisebb helyi utak mentén található. A településrészen lakóépületek vannak. A terület utcahálózata kis mértékben változott csak az 1870-es kataszteri felméréshez képest. A Hernád partján és a Béke utca északi oldalán történt új beépítés. A kastélyhoz tartozó terület lecsökkent.

Az épületek kora vegyes. Itt is maradtak meg az 1900-as évek elején épült épületek, állapotuk azonban sok esetben leromlott, több üresen áll. Új épületek elszórva találhatóak. 1950 után épült házak száma hozzávetőleg 50 %.

A régi házak jellemzői a történelmi településrészrel azonosak, előtornácos kialakítás itt kevés található.

Új építésű házak zöme a 60-as évekre jellemző formavilágú.

A szórt telepítés miatt a területen a természet megjelenése jellemző. Tájképi adottságai kedvezőek.

de) építményrészletet vagy az alkalmazott anyaghasználatot, tömegformálást, homlokzati kialakítás

Az alkalmazott anyaghasználat jellemzően már nem helyből, vagy a környékről származik.

Az épületek szinte kivétel nélkül vakoltak, de az egykori vakolathímek eltűntek, csak a kúriákon figyelhetők meg pl. a keretelt ablakok. A népi építészetben, de néhány esetben a kúriákon is megfigyelhető a tornác, és annak többféle fajtája. A homloktornác, a könyöklőtornác több helyen található. A népi lakóházak általában három osztatúak, jellemző a kontyolt nyeregtető.

df) táj- és kertépítészeti alkotást, egyedi tájértéket, növényzetet,

Méltán tetszik a lakosoknak a kastély előtti park és a templomok körüli kertek. Mindegyik terület szépen gondozott, átgondolt kialakítású.

A gondozott közterületek a kellemes környezeten kívül a lakóknak otthonosságot jelentenek, az odalátogatóknak pedig biztosítják a kellemes pihenést.

A növények a hangulatos látvány, az illatok mellett a levegő tisztán tartása és a klíma szempontjából is jelentős elemek.

A települések kialakulásában, fejlődésében meghatározó szerepet játszik a klíma, a domborzat, a vízrajz, az ásványi kincsek, általában a növényvilág (flóra) és az állatvilág (fauna), a talaj- és termőhelyi adottságok. A házak építéséhez használt anyagok is a környezet a táj adottságait használták fel. Napjainkra ez a szoros függőségi viszony a táj és a település között már lazult.



Az épületekre jellemző karakterek:

Az épületek tornácos kialakításúak, oldal, vagy összefüggő elő-, és oldaltornáccal. Tetőgerinc utcára merőleges, tetőforma utca felől kontyolt kialakítás, teljes, vagy alsókontyos változattal. A füstlyukak mintázottak. Tető hajlásszöge 38 fok körüli. Utca felé két álló ablak jelenik meg.

Épületek előtti előkertek 3 m alattiak.

dg) szobrok, képzőművészeti alkotást, utcabútor,



Öntöttvas feszületen ezüstsínű fém korpusz. Alatta Szűz Mária és Szent János apostol szobra fémből.



A faluhoz közel az Abaújszántó felé vezető út mellett található a feszület, melyet **1870**-ben állítottak. Ma a fák közé rejtve látható. hrsz: 010 **Helyi védelem alatt áll**

Út menti kereszt mind azok a szabadtéri keresztok vagy annak nevezett vallásos jelképek, esetleg szoborcsopottok, amelyeket nem az egyház liturgikus cselekményeinek színterén (templom, kálvária) emeltek. Általában nemcsak útszéleken, hanem nevezetes vagy hangsúlyos helyeken (folyópart, falu széle, a mező, dűlők kezdete, balesetek, katasztrófák színhelye) állnak. A 17. sz. második felétől kezdve több út menti kereszt és annak tartott szoborcsopott maradt fenn, melyeknek feliratai gyakran jelzik, hogy *fogadalmi emlékek*.

2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése:

a) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon tervezett változások ismertetése

Releváns változások nem várhatók, mivel a fejlesztési területek behatároltak. A fejlesztésre kijelölt területeit árvíztól védett helyen vannak. A lakóterület, üdülőterület fejlesztésére valamint egy vízi túra táborhely céljára van kijelölt terület.

b) Az a) pontban szereplő változások hatásai:

ba) a régészeti örökségre

Több régészeti érték található a településen. Az értékleltár tartalmazza a védett és a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, területüket nem érinti fejlesztési szándék.

bb) a történeti településre, település- és tájszerkezetre,

A történeti településre és a tájszerkezetbe való markáns beavatkozásokat mellőzni kell. Az illeszkedés szabályai követendők úgy a tömegformálásban, mint az anyaghasználatban, mint a színezésben stb.

bc) a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre.

Ezt az arculati kézikönyv és a helyi értékvédelmi rendelet határozza meg Akapvetően védeni és karbantartásukról gondoskodni kell.

3. Az értékvédelmi terv tartalmazza:

a) az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és követelménye

Fontosnak tartjuk a Településképi arculat kézikönyv és a helyi település képvédelmi rendelet megalkotását, melyben a főbb szempontok:

- helyi hagyományok ápolása
- helyi értékek megőrzése
- egyedi tájkarakter megőrzése
- sajátos arculat megteremtése

b) az önkormányzati feladatok meghatározása

Az értékek megővására való törekvés és ez irányú pályázatok figyelése.

RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ készítette Dr Lovász Emese

HOM Adattár:

A vizsgált területen található lelőhelyek:

Sor- szám	Név:	Nyilv.t. szám:	Típusa:	Kora:	A lh.-en végzett tevékenység			Adattári jelzet (HOM Rég. Ad.)
					éve	típusa	vezetője	
1.	Pere - Gaz	16314	sír	vaskor	1958	helyszíni szemle	Kalicz Nándor	402-1968.
					1958	helyszíni szemle	Kalicz Nándor	402-1968.
					1990	terepbejárás	Hellebrandt Magdolna, Koós Judit	2182-1991.
					2004	geodéziai felmérés	Pusztai Tamás	4727-2010.

1.1958-ban Kalicz Nándor folytatott Pere községben helyszíni szemlét. A Gaz nevű részen, a domboldalon kora vaskori urnát találtak.

2. 1958-ban Kalicz Nándor folytatott Pere községben helyszíni szemlét. A község fölötti hegytetőn emelkedő három nagyméretű halomból kora vaskori kerámiatöredékeket gyűjtöttek.

1990-ben Hellebrandt Magdolna és Koós Judit végeztek terepbejárást. A középső halomnál egy nyitott, mintegy 3 m mély gödröt találtak. Ebbe lecsúsztva látszódtott, hogy egy rakott kőfal mellett embermagasságú folyosót ástak ki ismeretlen tettesek. A két szélső halomban is régebbi és újabb bolygatások nyomai látszóttak. A szántásban a középső halom mellett középső bronzkori kerámiatöredékeket gyűjtöttek.

2004-ben elkészítették a terület geodéziai felmérését is.

A fent említett régészeti lelőhelyeket a tervezett módosításérinthei, azok ugyanis a település közigazgatási határain belül helyezkednek el.

HOM – Éves jelentések:

Sorsz. :	Név:	Megjelenés helye:	Megjelenés s ideje	Publikáló neve
1.	Pere - Gaz	Herman Ottó Múzeum Évkönyve 2. 131. o.	1958	Kalicz Nándor
2.	Pere - Halmok	Herman Ottó Múzeum Évkönyve 28-29. 665. o.	1991	Koós Judit
3.	Pere – Hernád-part	Herman Ottó Múzeum Évkönyve 17-18.113. o.	1979	Gábor Judit, Hellebrandt Magdolna

1.Kora vaskori urnát és kis bögrét találtak földmunka során. A kis bögre az iskola gyűjteményébe került.

2. 1990 szeptemberében Hellebrandt Magdolna és Koós Judit terepbejárást végzett a hármas halomnál, ahol a bejelentők szerint beásások voltak megfigyelhetők. A középsőnél egy nyitott, mintegy 3 méter mély gödröt találtak, benne embermagasságú rakott kőfallal, amely mellett keskeny folyosó volt látható. A másik két halomnál is felfedeztek bolygatási nyomokat, melyeket feltehetően „kincskeresési” szándékkal ástak. A halmok lábainál, a szántásban kora bronzkori (hatvani kultúra) leleteket gyűjtöttek.

3. Szigeti Endre ináncsi lakos a Hernád-parton bronzkori leleteket gyűjtött. Ltsz.:78.43.1-6.

A fent említett régészeti lelőhelyeket a tervezett módosításérinthei, azok ugyanis a település közigazgatási határain belül helyezkednek el.

HOM – Leltárkönyvek:

Sorsz.	Lelőhely neve	Országos azonosító száma	Lelőhely jellege	Régészeti korszak	Leltári szám	A vizsgált területtel való viszony
					58.19.1-4.	
					85.7.1-20.	
					93.135.1-17.	
					93.136.1-3.	
					93.136.4-7.	
2.	Pere – Hernád-part	-	település	bronzkor	78.43.1-6.	

1. Az 58.19.1-4. bejegyzések alatt a dr. Saád Andor 1956-os gyűjtéséből származó töredékek találhatók.

A 85.7.1-20. bejegyzésekben a Wolf Mária és Simán Katalin által 1983-ban végzett terepbejárással a gyűjteményünkbe került tárgyak szerepelnek.

A 93.135.1-5. bejegyzésekben a Hellebrandt Magdolna és Koós Judit által 1990-ben végzett terepbejárással talált tárgyak szerepelnek. A leleteket a II – III. halmok között gyűjtötték össze. A 93.136.1-3.ltsz.-ú tárgyakat az I. halom körül találták. A 93.136.4-7.ltsz.ú tárgyakat a II. halom környezetében gyűjtötték.

2. A 78.43.1-6. bejegyzések alatt a Szigeti Endre gyűjtéséből származó töredékek találhatók.

