



1. számú melléklet a 26/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelethez


HELYI VÉDETT ÉRTÉKEK

Értékvédelmi kataszter


	Megnevezés: Gőz-és Kádfürdő épülete	Cím: Kunszentmárton, Kerületiház utca 2.	Hrsz.: 2.
védendő érték sorszáma		1.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		jelenleg használaton kívül	
Építés éve:		1907-1908	
Stílus:		Szecessziós	
Telek területe:		1431 m ²	
Telek beépített területe:		~403 m ²	
A védendő érték leírása			
A volt ártézi gőz- és kádfürdő 1907-1908-ban épült fel szecessziós stílusban. Az építkezés kivitelezői Kocsis Antal, Gyóllai Simon, Papp Mátyás építési vállalkozók voltak. Egykor közfürdőként funkcionált, a korabeli legmodernebb higiénés követelményeknek megfelelően. Jelenleg magántulajdonú, nem hasznosított épület, mely mielőbbi felújításra szorul.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, és anyaghasználata, színezése.			


	Megnevezés: Volt Nagykun Kerületi Ház épülete	Cím: Kunszentmárton, Kerületiház utca 6.	Hrsz.: 4.
védendő érték sorszáma		2.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-2	
védendő érték rendeltetése:		irodaház	
Építés éve:		1780-82	
Stílus:		vidéki barokk kúriák stílusa	
Telek területe:		1801 m ²	
Telek beépített területe:		~662 m ²	
A védendő érték leírása			
1782-ben épült Jung József tervei alapján. A kivitelezésben Rabl Károly gyöngyösi építésmester vett részt. A Kerületi Ház főépületétől jobbra a börtönépület magasodott, a telek másik oldalán ezzel párhuzamosan állt a várnagyi lak. Kunszentmárton városa a kerületektől 1874-ben vásárolta meg rossz állapotban. 1884-ben Fejes György építési vállalkozó és Szilárdfy Jakab városi mérnök felügyelete alatt végzett felújítási munkálatokat a házban. A tanács az épület bővítését határozta el. Az eredetileg földszintes épület emelet bővítése 1900-ban készült el Mátray Lajos tervei alapján. A kivitelezéssel Késmárky Miklós ács mestert bízták meg. A járásbíróóság 1984-ig működött itt. 1989-ben a földhivatal tulajdonába került.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. Nyílászárók mérete, formája, anyaghasználata és elrendezése a homlokzaton. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, és anyaghasználata, színezése.			



	Megnevezés: Kádár-udvar	Cím: Kunszentmárton, Köztársaság tér 11.	Hrsz.: 192.
védendő érték sorszáma		3.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		Lakóház vegyes funkcióval (Társasház, kereskedelmi- ill. vendéglátó üzletek)	
Építés éve:		1906	
Stílus:		klasszicista	
Telek területe:		1126 m ²	
Telek beépített területe:		~686 m ²	
A védendő érték leírása			
Városkép alakító igény jegyében épület fel 1906-ra Kádár József vaskereskedő emeletes háza, a Kádár-udvar az akkori piactéren. Az üzlethelységeket az épület földszintjén alakították ki. Az épület emeleti részét magánlakások foglalják el. 1970-évek elején, a földszinten cukrászdát, és szórakozóhelyet alakítottak ki Park Presszó néven. Az épület vakolatdíszzeit a szükséges helyreállítási munkálatok elmaradása miatt 2006 évben eltávolították.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, és anyaghasználata, színezése.			



	Megnevezés: Az egykori Kunszentmártoni Takarékpénztár RT. Székháza	Cím: Kunszentmárton, Kossuth L. út 6.	Hrsz.: 198.
védendő érték sorszáma		4.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		orvosi rendelő	
Építés éve:		1897	
Stílus:		Szecessziós	
Telek területe:		1190 m ²	
Telek beépített területe:		~845 m ²	
A védendő érték leírása			
Kunszentmárton első pénzintézete Népbank, majd Kunszentmártoni Takarékpénztár Rt. volt. 1869-ben épült, 1870-től kezdte meg működését népbank néven. Homlokzat szecessziós stílusú kialakítása 1913-ban történt. 1928-tól a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank fiókintézeteként működött. Az államosítást követően 1954-től máig a Központi Orvosi Rendelőintézet épülete.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, és anyaghasználata, színezése.			


	Megnevezés: Mátray-ház	Cím: Kunszentmárton, Kossuth L. út 18. Szent Imre herceg utca 2.	Hrsz.: 207.
védendő érték sorszáma		5.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-1	
védendő érték rendeltetése:		bíróság	
Építés éve:		1890-es évek második fele	
Stílus:		későeklektikus	
Telek területe:		2971 m ²	
Telek beépített területe:		~981 m ²	
A védendő érték leírása			
Mátray Lajos építőmester és téglagyáros a századelőn építette fel későeklektikus stílusú családi házát. Kertjét kovácsoltvas kerítés veszi körül. A ház alapincézett épület, sűrűn követik egymást a vasrácsos pinceablakok. Az épület egyediségét meghatározza az építőanyaghasználat, a saját gyártású Mátray-téglaburkolat, a homlokzat gazdag díszítése, valamint a barna- és zöld csepepek váltakozása. A lakóház 1950 után a járási, majd városi pártbizottság épülete, jelenleg pedig a Városi Bíróság épülete. Az épületet 2006-ban felújították. Jellegzetes kunszentmártoni középület, kiemelkedő városképi szempontból.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
Az épület teljes védelme, mely kiterjed a tömegarányra, valamint a homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. Nyílászárók mérete, formája, anyaghasználat és elrendezése a homlokzaton. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, és anyaghasználat, színezése.			


	Megnevezés: Polgári lakóház	Cím: Kunszentmárton, Kossuth L. út 27.	Hrsz.: 1536.
védendő érték sorszáma		6.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		lakóépület	
Építés éve:		1920-as években	
Stílus:		szecessziós	
Telek területe:		940 m ²	
Telek beépített területe:		~285 m ²	
A védendő érték leírása			
A 19. század végétől jelentek meg a városban a jellegzetes mezővárosi beépítési módot tükröző, az utca vonalával párhuzamos tengelyű, általában négy-, öt-, hat esetenként nyolc ablakos, zárt kapuzatú, alapincézett és cseréptetős parasztpolgári lakóházak. Ezek a földszintes lakóépületek Mátray téglából épületek, téglából készült a kerítésük is. Helyi jellegzetességük az utcafronti díszítésben nyilvánul meg: a vakolt és vakolatlan, téglaburkolatú házak esetében, amelyhez a Mátray téglagyár égetett épületdíszzeit, valamint Bozsik Kálmán színes kerámiabetéteit is felhasználták. Jelen lakóépület előkertes, villaserű magasított padlasterű vakolt épület, mely jelenleg is lakóépületként funkcionál.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése.			


	Megnevezés: Ledniczky-villa	Cím: Kunszentmárton, Kossuth L. út 29.	Hrsz.: 1535.
védendő érték sorszáma		7.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		lakóház	
Építés éve:		1936.	
Stílus:		szecessziós	
Telek területe:		940 m ²	
Telek beépített területe:		~237 m ²	
A védendő érték leírása			
A villaszerű épület Ledniczky András telekkönyvvezető építtette. A kivitelezést Szeberényi Jenő kunszentmártoni mérnök végezte. Az épület egy nappaliból, hat szobából, konyhából, kamrából, fürdőszobából áll. Jellegzetessége, hogy nem található benne közlekedő folyosók, hanem minden helyiségnek két- három kijárata van, ezekkel oldották meg a zavartalan közlekedést. Az épület alatt pince található. A tetőszerkezete különlegesen szép, manzárdtető. Az épületet a korban divatos Heineker féle kerítéssel vették körül. Az épület több mint 70 éve változatlanul áll eredeti formájában. Földszintes villaszerű épület, egyedi tömegformálással.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, és anyaghasználata.			



	Megnevezés: Polgári lakóház	Cím: Kunszentmárton, Kossuth L. út 31.	Hrsz.: 1530.
védendő érték sorszáma		8.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		lakóház	
Építés éve:		1932	
Stílus:		szecessziós	
Telek területe:		758 m ²	
Telek beépített területe:		~318 m ²	
A védendő érték leírása			
A 19. század végétől jelentek meg a városban a jellegzetes mezővárosi beépítési módot tükröző, az utca vonalával párhuzamos tengelyű, általában négy-, öt-, hat esetenként nyolc ablakos, zárt kapuzatú, alapincézett és cseréptetős parasztpolgári lakóházak. Ezek a földszintes lakóépületek Mátray téglából épületek, téglából készült a kerítésük is. Helyi jellegzetességük az utcafronti díszítésben nyilvánul meg: a vakolt és vakolatlan, téglaburkolatú házak esetében, amelyhez a Mátray téglagyár égetett épületdíszeit, valamint Bozsik Kálmán színes kerámiabetéteit is felhasználták. Az 1930-as évek polgári lakóházai közül kiemelkedő Tomoniczka József helyi építőiparos még szecessziós stílusjegyeket hordozó lakóháza, mely magasított padlásterű vakolt épület. Jelenleg is lakóépületként funkcionál.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, és anyaghasználat, színezése.			


	Megnevezés: Józsa-féle lakóház	Cím: Kunszentmárton, Kossuth L. út 26.	Hrsz.: 1371.
védendő érték sorszáma		9.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		lakóház	
Építés éve:		1870-es évek vége	
Stílus:		klasszicista	
Telek területe:		1056 m ²	
Telek beépített területe:		~ 640 m ²	
A védendő érték leírása			
A polgári ízlésvilág egyik képviselőjeként épület fel a város főutcáján, az 1870-es évek végén Józsa Károly földbirtokos impozáns gazdaháza. Az épület magasított utcai homlokzatú épület, melyet egyedivé tesz az ablakok feletti timpanon. Az épületben jelenleg magántulajdonban lévő lakások találhatóak.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, és anyaghasználata, színezése.			


	Megnevezés: Polgári lakóház, „Szebelédi ház”	Cím: Kunszentmárton, Kossuth L. út 21.	Hrsz.: 1653.
védendő érték sorszáma		10.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		lakóház, gyógyszerár	
Építés éve:		~1800-as évek vége - 1920-as évek	
Stílus:		klasszicista	
Telek területe:		513 m ²	
Telek beépített területe:		~234 m ²	
A védendő érték leírása			
Az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején épült lakóépület, melynek belső része asztalosműhely. A lakóház Szebelényi Jenő asztalos háza volt. Jellegzetes kétszínű Mátray burkolóteglával díszített, magasított homlokzatú épület, mely jelenleg lakás és patika.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, anyaghasználata, színezése.			



	Megnevezés: Egykori Úri Kaszinó épülete	Cím: Kunszentmárton, Kossuth L. út 3.	Hrsz.: 2034
védendő érték sorszáma		11.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		Alapfokú Művészeti Iskola	
Építés éve:		1903	
Stílus:		Eklektikus	
Telek területe:		554 m ²	
Telek beépített területe:		~284 m ²	
A védendő érték leírása			
Az 1903-ban építette meg Mátray Lajos építőmester, téglagyáros, nagyvállalkozó, az akkori igényeknek legjobban megfelelő úri Kaszinó- épületet. A háború után a MADISZ és a helyi kisgazda- szervezet nyert elhelyezést a Kaszinó falai között, majd 1950-ben államosították. 1953-tól járási, nagyközségi- járási, majd városi könyvtár működött falai között 2006. január 14-ig. Jelenleg a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Rajziskola) működik az épületben.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, anyaghasználata, színezése.			


	Megnevezés: Református templom	Cím: Kunszentmárton, Kossuth L. út	Hrsz.: 1537
védendő érték sorszáma		12.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-1	
védendő érték rendeltetése:		templom	
Építés éve:		1936-1937	
Stílus:		Modern/funkcionalista	
Telek területe:		985 m ²	
Telek beépített területe:		~235 m ²	
A védendő érték leírása			
A templomot Antal G. Endre szentesi mérnök tervezte 1935-ben. Az építkezést Antal G. Endre és Gyalai Simon (kunszentmártoni kőműves, építési vállalkozó) vezette. Az építési munka 1936. májusában kezdődött és októberre fejeződött be. A templom közadakozásból épült, és 1937. október 17-én szentelte fel Maklár Károly püspök. A templom funkcionalista/modern építészeti stílusban épült. A templomtest északnyugat – délkeleti irányú, 19 méter hosszú és 10 méter széles. Az északnyugati sarkon álló torony magassága 25m. A toronyrészt árkádsor köti a főépülethez. Az épületet 1989-ben felújították.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
Az épület teljes védelme, mely kiterjed a tömegarányra, valamint a homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. Nyílászárók mérete, formája, anyaghasználata és elrendezése a homlokzaton. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, színezése.			


	Megnevezés: Alsó temetői kápolna, kálvária (stációsor) és a kálvária dombon lévő szoborcsoport	Cím: Kunszentmárton, Belterület	Hrsz.: 2580/1.
védendő érték sorszáma		13.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védett	
védelem kategóriája:		E-1	
védendő érték rendeltetése:		Temető (Kápolna)	
Építés éve:		1869	
Stílus:		Késő barokk	
Telek területe:		47790 m ²	
A védendő érték leírása			
1869-ben épült az Alsó temetői, más néven Hétfájdalmú Szűz kápolna. Az építőmunkákat Sulyák János kőműves, a tetőmunkákat László István ácsmester végezte. Utolsó teljes felújítása 1992-ben történt. A Nádor utcai temetőkápolna egyhajós kápolna, jellegzetessége a homlokzaton lévő szoborfülkék és szobrok. A késő barokk stílusú félköríves kápolna hossza 10 m, szélessége 7,25 m, a torony magassága 10 m. A kápolna nyitott tornácán keresztül három oldalról lehet a bejáratát megközelíteni, itt történik a harangozás is. A bejáratától jobbra és balra falfülkében helyezték el Szent Péter és Szent Pál apostolok kőszobrát. A kápolnával építészetileg szerves egységet képez a temető bejáratától a kápolna előteréig tartóan, az út két oldalán megépített stációsor és a kápolna bejárata előtt lévő kálvária szoborcsoport. A 14 elemből álló stációsor, 7-7 db az út mindkét oldalán, téglából épített, vakolt, festett építmények, ahol a felső részükben kialakított fülkékben egy-egy stáció kép kapott helyet. A kálvária szoborcsoport 5 alakos kőből faragott szoborból áll. Középen Jézus, jobbján fájdalmas Szűz Mária, balján Szent János apostol, a két szélén pedig latrok. A stáció sor és a kálvária szoborcsoport a kápolnával egyidőben, 1869-ben épült.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
Az épület, stációsor és szoborcsoport teljes védelme, mely kiterjed a tömegarányra, a műalkotások teljes körű védelmére, valamint az épület homlokzatképzés eredeti elemeire, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek/nyílászárók aránya; mérete, formája, anyaghasználata, elrendezése. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, színe.			


	Megnevezés: Polgári lakóház	Cím: Kunszentmárton, Mátyás k. út 7.A -7.B.	Hrsz.: 3542/2. 3542/1.
védendő érték sorszáma		14.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		Lakóház	
Építés éve:		1890-es évek	
Stílus:		eklektikus	
Telek területe:		1223 m ²	
Telek beépített területe:		~337 m ²	
A védendő érték leírása			
A 19. század végétől jelentek meg a városban a jellegzetes mezővárosi beépítési módot tükröző, az utca vonalával párhuzamos tengelyű, általában négy-, öt-, hat esetenként nyolc ablakos, zárt kapuzatú, alapincézett és cseréptetős parasztpolgári lakóházak. Ezek a földszintes lakóépületek Mátray téglából épületek, téglából készült a kerítésük is. Helyi jellegzetességük az utcafronti díszítésben nyilvánul meg: a vakolt és vakolatlan, téglaburkolatú házak esetében, amelyhez a Mátray téglagyár égetett épületdíszzeit, valamint Bozsik Kálmán színes kerámiabetéteit is felhasználták. Eklektikus díszítésű épületét Szabó András tekintélyes földbirtokos építette 1890-es években. Jelenleg is lakóépületként funkcionál.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, anyaghasználata, színezése.			



	Megnevezés: Polgári lakóház	Cím: Kunszentmárton, Alkotmány utca 8.	Hrsz.: 2017.
védendő érték sorszáma		15.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		Lakóház	
Építés éve:		1900-as évek eleje	
Stílus:		eklektikus	
Telek területe:		1223 m ²	
Telek beépített területe:		~337 m ²	
A védendő érték leírása			
1900-as évek elején épült polgári lakóház. A homlokzati díszítés a helyi Mátray téglagyár termékeiből készült: jellegzetes a kétszínű homlokzati burkolótégla díszítés. Az épület melletti kocsibejáró is igen díszes, a kapu kovácsoltvasból készült, a kapu körül pedig téglafelépítmény van. A jellegzetes kunszentmártoni téglahomlokzatú lakóházat dr. Pótor Sándor városi főorvos építtette. Jelenleg is lakóépület.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, anyaghasználata, színezése. A kapu anyaga, formája, színe.			



	Megnevezés: Polgári lakóház	Cím: Kunszentmárton, Rákóczi u. 1.	Hrsz.: 193
védendő érték sorszáma		16.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		lakás és üzlet	
Építés éve:		1900-as évek eleje	
Stílus:		eklektikus	
Telek területe:		1223 m ²	
Telek beépített területe:		~337 m ²	
A védendő érték leírása			
1900-as évek elején épült polgári lakóház. A homlokzati díszítés a helyi Mátray téglagyár termékeiből készült: jellegzetes a kétszínű homlokzati burkolótégla díszítés. Mercz Gusztáv gyógyszerész háza volt. Az épületben jelenleg fényképész üzlet és lakás található.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, anyaghasználata, színezése.			




	Megnevezés: Polgári lakóház	Cím: Kunszentmárton, Rákóczi u. 6.	Hrsz.: 219
védendő érték sorszáma		17.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-5	
védendő érték rendeltetése:		lakás és üzlet	
Építés éve:		1920-as évek eleje	
Stílus:		eklektikus	
Telek területe:		238 m ²	
Telek beépített területe:		~ 160	
A védendő érték leírása			
1920-as évek elején épült polgári lakóház. A homlokzati díszítés a helyi Mátray téglagyár termékeiből készült: jellegzetes a kétszínű homlokzati burkolótégla díszítés, és egyediek a Mátray-féle díszes oszlopfők. Az épületben jelenleg lakó- és kereskedelmi (horgászbolt) funkciójú.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
Homlokzati díszítő elem védelme, különösképpen: a formákra, színvilágra, anyaghasználatra.			


	Megnevezés: Polgári lakóház	Cím: Kunszentmárton, Batthyány u. 12.	Hrsz.: 71
védendő érték sorszáma		18.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-5	
védendő érték rendeltetése:		lakóépület	
Építés éve:		1920-as évek eleje	
Stílus:		-	
Telek területe:		564 m ²	
Telek beépített területe:		~ 207 m ²	
A védendő érték leírása			
1920-as évek elején épült polgári lakóház. A homlokzati díszítés a helyi Mátray téglagyár termékeiből készült: jellegzetessége a homlokzat díszítéseként beépített színes Bozsik kerámiák. Az épületben jelenleg is lakóépület.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
Homlokzati díszítő elem védelme, különösképpen: a formákra, színvilágra, anyaghasználatra.			



	Megnevezés: Polgári lakóház	Cím: Kunszentmárton, Wesselényi u. 9.	Hrsz.: 3460
védendő érték sorszáma		19.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-5	
védendő érték rendeltetése:		lakóépület	
Építés éve:		1912.	
Stílus:		szecessziós	
Telek területe:		876 m ²	
Telek beépített területe:		~ 267 m ²	
A védendő érték leírása			
A Dr. Barna Domokos féle családi ház 1912-ben épült; görbe háztípust reprezentáló lakóház. Vakolt homlokzatát gazdagon díszítik Bozsik- kerámiák. Jelenleg is lakóépület.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
Homlokzati díszítő elem védelme, különösképpen: a formákra, színvilágra, anyaghasználatra.			


	Megnevezés: Egykori Csendőr laktanya	Cím: Kunszentmárton, Kossuth L. út 23.	Hrsz.: 3555.
védendő érték sorszáma		20.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		Élelmiszerdiszkont áruház	
Építés éve:		1920-as évek vége	
Stílus:		-	
Telek területe:		2897 m ²	
Telek beépített területe:		~1330 m ²	
A védendő érték leírása			
A 19. század végétől jelentek meg a városban a jellegzetes mezővárosi beépítési módot tükröző, az utca vonalával párhuzamos tengelyű, általában négy-, öt-, hat esetenként nyolc ablakos, zárt kapuzatú, alapincézett és cseréptetős parasztpolgári lakóházak. Ezek a földszintes lakóépületek Mátray téglából épületek, téglából készült a kerítésük is. Helyi jellegzetességük az utcafronti díszítésben nyilvánul meg: a vakolt és vakolatlan, téglaburkolatú házak esetében, amelyhez a Mátray téglagyár égetett épületdíszzeit, valamint Bozsik Kálmán színes kerámiabetéteit is felhasználták. Ez a stílusú építési mód a vagyonos gazdák körében a háború után is megmaradt, jellegzetes példája az 1920-as évek végén épült valamikori Csendőrlaktanya épület, mely 2010-ben részben lebontásra került. Mátray-téglával borított homlokzatát a Kossuth Lajos út és a Szapáry út felől is sikerült megőrizni. Jelenleg CBA üzlet.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, anyaghasználata, színezése.			

	Megnevezés: Polgári lakóház	Cím: Kunszentmárton, Köttön u. 9.	Hrsz.: 3429
védendő érték sorszáma		21.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		lakóépület	
Építés éve:		1900-as évek eleje	
Stílus:		szecessziós	
Telek területe:		1020 m ²	
Telek beépített területe:		~ 268 m ²	
A védendő érték leírása			
A 19. század végétől jelentek meg a városban a jellegzetes mezővárosi beépítési módot tükröző, az utca vonalával párhuzamos tengelyű, általában négy-, öt-, hat esetenként nyolc ablakos, zárt kapuzatú, alapincézett és cseréptetős parasztpolgári lakóházak. Ezek a földszintes lakóépületek Mátray téglából épületek, téglából készült a kerítésük is. Helyi jellegzetességük az utcafronti díszítésben nyilvánul meg: a vakolt és vakolatlan, téglaburkolatú házak esetében, amelyhez a Mátray téglagyár égetett épületdíszzeit, valamint Bozsik Kálmán színes kerámiabetéteit is felhasználták. Az épület jelenleg lakóépület.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, anyaghasználata, színezése.			


	Megnevezés: Kozma Lajos féle ház	Cím: Kunszentmárton, Rákóczi u. 5.	Hrsz.: 197.
védendő érték sorszáma		22.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-1	
védendő érték rendeltetése:		önkormányzati intézmény	
Építés éve:		1928-1929	
Stílus:		Bauhaus	
Telek területe:		647 m ²	
Telek beépített területe:		~ 220 m ²	
A védendő érték leírása			
1929-ben megjelent a városban a Németországból kiinduló funcionális építészeti irányzat első reprezentáns épülete, melyet a Kunszentmártoni Takarékpénztár Rt mindenkori igazgatója számára szolgálati lakhelyül építettek 1928-29-ben. Tervezője Kozma Lajos (1884-1948), a huszadik század egyik legnagyobb hatású magyar építész, iparművésze. Az épületen jól megfigyelhető a Bauhaus stílusra jellemző letisztult, egyszerű, geometrikus formák. A főhomlokzatokat horizontálisan tagoló tető- és teraszlemez, a vízszintesen futó csőkorlátok, a mértéktartó téglaburkolat, az egyszerű nyílászárók, harmonikus összkép, kellemes arányú házat adnak. 1950-től a Tüdőgondozó Intézet kapott benne helyet, jelenleg önkormányzati intézmény.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
Az épület teljes védelme, mely kiterjed a tömegarányra, valamint a homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. Nyílászárók mérete, formája, anyaghasználata és elrendezése a homlokzaton. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, színezése.			


	Megnevezés: Almássy kastély	Cím: Kunszentmárton- Kungyalu, Szent László út 4.	Hrsz.: 3939.
védendő érték sorszáma		23.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		Lakóház	
Építés éve:		1800	
Stílus:		szecessziós	
Telek területe:		7246 m ²	
Telek beépített területe:		~ m ²	
A védendő érték leírása			
Egykor Kungyalu egykori birtokosának, Almássy Pálnak kastélya volt. A 19. század közepén a fazsindelyes épületben a zsadányi- törökszentmiklósy Almássy család gazdatisztje lakott (korabeli épület a mai kúria bal szárnya- ezen épületrész alatt pince is van). Később a Schreiber testvérek bérelték, majd Montágh Ákos, aki 1928-ban kibővítette a kúriát. 1938-ban a Montágh család vásárolta meg, ekkor a földszinti részben fogadó és vendégszobák, az emeleti részen a lakórész volt. Az államosítás után többféle funkciót is ellátott. 1995-től magánkézbe került. Az épület egykori parkja nem maradt fenn. A majorsági épületek közül az intéző iroda, a magtár, egy cselédlakás és egy gazdasági épület áll még. Jellegzetes a bejárat melletti 5 toszkán oszlopon nyugvó erkély. Jelenleg használaton kívül, magántulajdonban áll.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, anyaghasználata, színezése.			


	Megnevezés: Harangláb	Cím: Kunszentmárton- Kungyalu, külterület	Hrsz.: 0547/4
védendő érték sorszáma		24.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-7	
védendő érték rendeltetése:		harangláb	
Építés éve:		1935	
Stílus:		-	
Telek területe:		-	
Telek beépített területe:		-	
A védendő érték leírása			
Az 1920-as években a Gyalu- Alsón létrehozott iskola Haraszthy Tivadar ingatlanán lett felépítve, melyből a község megvásárolt 2 kh 60 négyszögöl területet. Az iskola mellett Józsa Károly nagygazda és több gazdatársa 1935-ben saját költségükön díszes haranglábat építettek fel, melyhez a harangot is megvásárolták. Valamennyi tanyasi iskolánál a harang emlékeztette a határban dolgozókat a déli harangszóra, vagy a környékbeli elhunyt tanyasi lakos emlékére. Ahol áll, jelenleg magánterület. Az 1990-es évek elején ellopták a harangot.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
Az építmény egészére kiterjedően, különösképpen: az építmény arányaira, anyaghasználatra, színezésre, funkciójára.			


	Megnevezés: Vasútállomás	Cím: Kunszentmárton, belterület	Hrsz.: 1148/6
védendő érték sorszáma		25.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		Vasútállomás	
Építés éve:		1911.	
Stílus:		historizáló	
Telek területe:		14309 m ²	
Telek beépített területe:		~ m ²	
A védendő érték leírása			
A vasútállomás főépülete 1911-ben épült Mátray Lajos felügyelete mellett. Az egykori magyar királyi vasútállomás épületeinek egyike. Teljes egészében alapincézett, az emeleti rész lakott, földszinten található a kiszolgáló helyiségek. Az előtetőt mives öntöttvas oszlopok tartják alatta sárga kővel burkolt az várakozótér. A hármass osztású főépület jellegzetessége a falsarkokon megjelenő nyerstégla falazat, és az íves nyílászárók. 1938-ban az épületet átalakították. A forgalmi irodát kibővítették, a helyiségeket kijavították, átfestették. A III. osztályú váróterem teljesen új cementlap burkolatot kapott, s az udvar felől levő ajtót befalazták. Új bejárat készült, modern ajtóval, mely közvetlenül az utcáról nyílt. Az épületet újravakolták. 1939-ben épült a peron. 2013-2015 között a vasútállomást felújítás és akadálymentesítése megtörtént. A dualizmus kori állomás épületek jellegzetes példája.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, anyaghasználat, színezése.			


	Megnevezés: Polgári lakóház	Cím: Kunszentmárton, Rákóczi u. 17.	Hrsz.: 211
védendő érték sorszáma		26.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-5	
védendő érték rendeltetése:		varroda összeszerelő üzem	
Építés éve:		1910-es évek	
Stílus:		klasszicista	
Telek területe:		858 m ²	
Telek beépített területe:		~ 409 m ²	
A védendő érték leírása			
Csabányi Antal neves kunszentmártoni kereskedő háza, az 1910-es években épült polgári lakóház, jellegzetes homlokzati kialakítással. Több funkcióváltás után az épületben jelenleg kisüzem működik.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatrészlet védelme, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. Nyílászárók mérete, formája, anyaghasználata és elrendezése a homlokzaton. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése.			



	Megnevezés: Polgári lakóház	Cím: Kunszentmárton, Munkácsy u. 9.	Hrsz.: 2194
védendő érték sorszáma		27.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-5	
védendő érték rendeltetése:		lakóépület	
Építés éve:		1900-as évek eleje	
Stílus:		klasszicista	
Telek területe:		873 m ²	
Telek beépített területe:		~409m ²	
A védendő érték leírása			
1900-as évek elején épült polgári lakóház, melynek homlokzati tagolás és ablakkeretezése egyedi. Jelenleg többalakos lakóépületként funkcionál.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatrészlet védelme, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. Nyílászárók mérete, formája, anyaghasználata és elrendezése a homlokzaton. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése.			




	Megnevezés: Polgári lakóház	Cím: Kunszentmárton, Köttön u. 12.	Hrsz.: 3433/1
védendő érték sorszáma		28.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		lakóépület	
Építés éve:		1800-as évek vége	
Stílus:		eklektikus	
Telek területe:		748 m ²	
Telek beépített területe:		~ 272 m ²	
A védendő érték leírása			
Az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején épült Dósa féle családi ház /polgári lakóház/. A homlokzati díszítés a helyi Mátray téglagyár termékeiből készült: jellegzetes a kétszínű homlokzati burkolótégla díszítés. Jelenleg lakóépület.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, anyaghasználata, színezése.			


	Megnevezés: Karmelita rendház	Cím: Kunszentmárton, Munkácsy u. 1.	Hrsz.: 2204/2
védendő érték sorszáma		29.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		Rendház	
Építés éve:		1941	
Stílus:		modern	
Telek területe:		3200 m ²	
Telek beépített területe:		~ 771m ²	
A védendő érték leírása			
A karmelita rendház helyét az 1739-es pestisjárványban elhunytak temetőjének helyén jelölték ki. Az épület terveit Valentin Károly győri építésszámvevő készítette. A rendház felépítését a kunszentmártoni Gyalay Simon vállalta. A munkálatokat a helyi születésű Tomka Kálmán budapesti építőmester felügyelte. A rendházat 1941. november 9-én szentelte fel Dr. Hász István püspök. Az épület külseje 1942-ben nyerte el végső formáját. 1950-ben megvonták a rend működését, az épület állami kezelésbe került. 1989-ben kapta vissza ismét a karmelita rend. Az épület a kornak megfelelően modern építészeti stílusban épült fel.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, anyaghasználata, színezése.			


	Megnevezés: Dajka- féle szélmalom	Cím: Kunszentmárton, Nádor- Szentesi út	Hrsz.: 2552
védendő érték sorszáma		30.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-1	
védendő érték rendeltetése:		használaton kívül	
Építés éve:		1860-as évek	
Stílus:		-	
Telek területe:		3426 m ²	
Telek beépített területe:		~302 m ²	
A védendő érték leírása			
A Nádor utcai temető mögött lévő ipartörténeti jelentőségű szélmalom. A szélmalom az 1860-as években épült. Az 1866-69-es években több szélmalom is épült Kunszentmártonban, az Alvégen. A Dajka János- féle, holland típusú szélmalmot az alsó temető mellett létesítették. A szélmalom vitorlája 7 méter magas, és kívül forgatós volt. A malom belül négyszintes (pados) volt.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
Az építmény egészére kiterjedően, különösképpen: az építmény tömegarányaira, anyaghasználatra, színezésre, funkciójára.			


	Megnevezés: Szobor – Köztársaság téri park	Cím: Kunszentmárton, belterület (régpiactér)	Hrsz.: 2118/5
védendő érték sorszáma		31.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-7	
védendő érték rendeltetése:		szobor	
Építés éve:		1800-as évek	
Stílus:		barokk	
Telek területe:		2252 m ²	
Telek beépített területe:		-	
A védendő érték leírása			
A szobor talapzata stilizált ion oszlopfő. A nőalakot ábrázoló szobor az 1800-as években létesült.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
Az építmény egészére kiterjedően, különösképpen: az építmény tömegarányaira, anyaghasználatra, színezésre, funkciójára.			


	Megnevezés: Szobor – Köztársaság tér templom mellett (Pieta)	Cím: Kunszentmárton, belterület	Hrsz.: 2115
védendő érték sorszáma		32.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-7	
védendő érték rendeltetése:		szobor	
Építés éve:		1856	
Stílus:		barokk	
Telek területe:		2518 m ²	
Telek beépített területe:		~ 1186 m ²	
A védendő érték leírása			
A templomkertben a templom és a plébánia között áll a Fájdalmas Mária-szobor. A szakrális témájú emlékmű elődjét Kopó József és Tóth Erzsébet adományából 1856-ban emelték. Leányuk, Kopó Rozális újrafaragtatta 1896-ban Martinelli Antla budapesti szobrászművésszel a halott Jézust ölében tartó Fájdalmas Mária alakját.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
Az építmény egészére kiterjedően, különösképpen: az építmény tömegarányaira, anyaghasználatra, színezésre, funkciójára.			


	Megnevezés: Szentháromság szobor	Cím: Kunszentmárton, Köztársaság tér	Hrsz.: 2115
védendő érték sorszáma		33.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-7	
védendő érték rendeltetése:		szobor	
Építés éve:		1800-as évek eleje	
Stílus:		barokk	
Telek területe:		-	
Telek beépített területe:		-	
A védendő érték leírása			
A Szentháromság szobrot 1831-ben állíttatta Kováts Mihály özvegye Herzeg Apolonia, Kováts Jakab és István a kolerajárványtól való félelem miatt. 1866-ban Nagy Antalné Szaszko Anna alapítványt hozott létre, hogy a szobor előtt a Szentháromság vasárnapját követő nyolcad idején ájtatosságot tartsanak pap vezetésével és kántor közreműködésével. Ez a szokás egészen a 2. világháború végéig fennállt. A szakrális szobor a templom északi oldalán található. A korinthuszi fejezettel ékesített díszoszlop tetején a Szentháromság szoborcsoportja: a térdelő Máriát megkoronázó Atya és Fiú, valamint a fénysugárban fölöttük lebegő Szentlélek galambja.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
Az építmény egészére kiterjedően, különösképpen: az építmény tömegarányaira, anyaghasználatra, színezésre, funkciójára.			


	Megnevezés: Tanyasi iskola	Cím: Kunszentmárton- Kungyalu külterület	Hrsz.: 0547/4
védendő érték sorszáma		34.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		Tanya (használaton kívül)	
Építés éve:		1920-30	
Stílus:			
Telek területe:		1906 m ²	
Telek beépített területe:		~ 241m ²	
A védendő érték leírása			
Az 1920-as években a Gyalu- Alsón létrehozott iskola Haraszthy Tivadar ingatlanán lett felépítve, melyből a község megvásárolt 2 kh 60 négyszögöl területet. Az iskola mellett Józsa Károly nagygazda és több gazdatársa 1935-ben saját költségükön díszes haranglábat építettek fel, melyhez a harangot is megvásárolták.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A tetőszerkezet formája, színezése.			


	Megnevezés: Magtár	Cím: Kunszentmárton- Kungyalu külterületi major	Hrsz.: 0554/1
védendő érték sorszáma		35.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		használaton kívül	
Építés éve:		1920-30	
Stílus:			
Telek területe:		102674 m ²	
Telek beépített területe:		~ 440 m ²	
A védendő érték leírása			
Az egykori kungyalui Almássy birtok gazdasági területének emeletes magtára. A magtár épület még az eredeti formájában fennmaradt. Jellegzetesek az apró ablakok. A kornak megfelelően valamennyi tanyai gazdaságban biztosítani kellett a szemestermények, elsősorban a kenyérgabona megfelelő tárolását. Kisgazdaságokban a kenyérgabonát, majd az ebből készült lisztet kamrákban helyezték el. Középparaszti, valamint nagygazdaságokban a szemestermények tárolását magtárak építésével oldották meg. A magtárak fala is általában vályogból készült. Ebben az esetben az oldalfalakat legalább 2 m magasságig indokolt volt deszkaborítással ellátni. A padozat fenyőpadló, vagy betonburkolat volt.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, színezése.			

	Megnevezés: Izraelita temető	Cím: Kunszentmárton, Nádor utca- Tóth utca	Hrsz.: 2582
védendő érték sorszáma		36.	
védelem típusa:		Helyi területi védelem	
védelem kategóriája:		E-1	
védendő érték rendeltetése:		temető	
Építés éve:			
Stílus:		-	
Telek területe:		1898 m ²	
Telek beépített területe:		-	
A védendő érték leírása			
Izraelita temető a Nádor utcában. A sírkövek még ép állapotban megmaradtak.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A terület teljes védelme, különösképpen: a sírkövek megóvására.			

	Megnevezés: Kossuth L. út Köztársaság tértől a felső temetőig terjedő szakasza	Cím: Kunszentmárton, Kossuth L. u.	Hrsz.:
védendő érték sorszáma		37.	
védelem típusa:		Helyi területi védelem	
védelem kategóriája:		E-1	
védendő érték rendeltetése:		utcakép	
Építés éve:		-	
Stílus:		-	
Telek területe:		-	
Telek beépített területe:		-	
A védendő érték leírása			
A Kossuth L. út a Köztársaság tértől a felső temetőig (Kossuth L. út és Rákóczi út kereszteződése) terjedő szakasza utcai képi szempontból kiemelkedő építészeti jelentőségű a város történelmében. Ezen a városrészben található meg számos – helyi védelemben részesített – a település építészeti stílusát továbbörökítő, többségében polgári lakóház, valamint számos, jelenlegi funkcióját tekintve közintézmény.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
Az utcai kép védelme, különös tekintettel az egyedi védett értékekre, valamint a nem védett értékek átépítése során az illeszkedés elvére.			

	Megnevezés: Piramis tölgyek	Cím: Kunszentmárton, Nádor utcai temető	Hrsz.: 2580/1.
védendő érték sorszáma		38.	
védelem típusa:		Helyi egyedi védett	
védelem kategóriája:		-	
védendő érték rendeltetése:		fasor	
Építés éve:		-	
Stílus:		-	
Telek területe:		-	
A védendő érték leírása			
Az Alvégi Nádor utcai temetőben lévő piramis tölgyfákra, mint minden tölgyre jellemző, hogy a sík- és dombvidéki erdők hatalmasra növő, évszázadokig élő, úgynevezett uralkodó fafajai. Alakja: 15-20 m magas, 3-4 m széles, sűrű, mereven feltörő ágú oszlopos koronájú lombhullató fa, végleges magassága 20-22 m. Levele: visszás- tojásdad, szabálytalanul öblösen karéjos, felül sötétzöld, ősszel sárgásbarna. Termése: 2-3 cm-es hosszúkas, tojásdad makk, harmadáig 5-10 cm-es kocsányon lévő kupacs takarja. Igénye: üde, jó vízellátású talaj, napos hely, télálló, várostűrő, mészkedvelő fajta.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A védett fasorban lévő faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a következő ültetési időszakban el kell végezni. A pótlásra kerülő egyed kizárólag a védett fasor fafájának megfelelő, előnevelt fa lehet. Védett fasor védőövezetébe a fasor fajától eltérő fajú faegyedet ültetni nem lehet.			

	Megnevezés: lakóház	Cím: Kunszentmárton, Béla király u. 6.	Hrsz.: 1492
védendő érték sorszáma		39.	
védelem típusa:		helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		lakóépület	
Építés éve:		1862	
Stílus:		parasztház	
Telek területe:		683 m ²	
A védendő érték leírása			
A lakóház a 19. század második felében jellemző építési módot tükrözi, vert falú parasztházként épülhetett. A mestergerenda bejegyzése az 1862-es építést örökíti meg. A korábbi nyitott gádor beépítésre került. Az alföldi típusú szögletes, padka nélküli kemence szintén a 19. század második felében volt jellemző. Az épület homlokzatán látható a korra jellemző oromfali deszkázás.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, anyaghasználat, színezése.			

	Megnevezés: lakóház	Cím: Kunszentmárton, Alkotmány u. 35.	Hrsz.: 2103
védendő érték sorszáma		40.	
védelem típusa:		helyi egyedi védelem	
védelem kategóriája:		E-3	
védendő érték rendeltetése:		lakóépület	
Építés éve:		1860-as évek	
Stílus:		polgári lakóház	
Telek területe:		619 m ²	
A védendő érték leírása			
Az épület az ambitusos házak közé sorolható, melynek sajátossága az eleve az épület szerves részeként tervezett többszlopos ámbitus, valamint a megemelt majorpank által kialakítható magas tetőtér, amelyet gabonátárolásra is használtak. A kör alakú majorpank épített padlásbevilágító nyílásai ma is láthatóak a homlokzaton. Ezek a házak a polgárosodó parasztság igényeit jelzik és az 1860-as évektől jelentek meg a városban. A típust nagyobb terek és nagyobb ablakok jellemezték, a házvégek díszítést kaptak, amelyek főleg az ablakok köré csoportosultak.			
Helyszínrajz		Légifotó	
			
Fotó			
			
Megőrizendő értékek:			
A homlokzatképzés eredeti elemei, különösképpen: Homlokzati arányrendszer, a falfelületek és nyílászárók aránya. A homlokzat formai elemei, díszítések, homlokzatképzés anyaga és színezése. A tetőszerkezet formája, anyaghasználata, színezése.			