

## HELYILEG VÉDETT OBJEKTUMOK

Sorsz.	Cím	Hrsz.	Kép	Allag	Megjegyzés
1.	Akácfa u. 29.	270	1.	közepes	Napsugaras ház fésűs beépítésben.
2.	Akácfa u. 48.	152	2.	rossz	Jellegzetes csanádi kőkerítés impozáns kapuval.
3.	Asztalos P. K. u. 19.	125	3.	közepes	Eklektikus ház fésűs beépítésben.
4.	Béke u. 1.	648	4.	jó	Fésűs beépítésű ház gazdag eklektikus homlokzatképzéssel és asztalosszerkezetekkel.
5.	Béke u. 3.	647	5.	jó	Fésűs beépítésű ház gazdag eklektikus homlokzatképzéssel.
6.	Béke u. 22.	722	6.	közepes	Eklektikus ház fésűs beépítésben.
7.	Deák F. u. 1.	533	7.	közepes	Nagyméretű eklektikus épület zárt sorú beépítésben.
8.	Deák F. u. 2.	595	8.	rossz	Eklektikus ház fésűs beépítésben, lopott tornáccal.
9.	Deák F. u. 4.	596	9.	közepes	Szeccessiós jellegű épület zárt sorú beépítésben, jellegzetes „bálványos” csanádi” falazott kerítéssel.
10.	Deák F. u. 6.	597	10.	rossz	Eklektikus ház fésűs beépítésben, lopott tornáccal, fűrészelt deszkaoromzattal.
11.	Deák F. u. 16.	602	11.	jó	Nagyméretű épület zárt sorú beépítésben, terményszárító padlással.
12.	Deák F. u. 28.	611	12.	rossz	Eklektikus ház fésűs beépítésben.
13.	Deák F. u. 29.	518	13.	rossz	Nagyméretű épület zárt sorú beépítésben, lakószárnyal összeépített magtárral.
14.	Deák F. u. 33.	516	14.	közepes	Fésűs beépítésű lakóház „svájci” jellegű lombfűrészelt faszerkezetekkel.
15.	Délibáb u. 2.	537	15.	jó	Nagyméretű eklektikus épület zárt sorú beépítésben.
16.	Diófa u. 60.	1244	16.	rossz	Eklektikus ház fésűs beépítésben.
17.	Diófa u. 62.	1245	17.	rossz	Eklektikus ház fésűs beépítésben.
18.	György u. 25.	753	18.	rossz	Eklektikus ház fésűs beépítésben.
19.	György u. 33.	749	19.	rossz	Eklektikus ház fésűs beépítésben.
20.	György u. 56.	860	20.	közepes	Eklektikus ház fésűs beépítésben.
21.	Kálmány L. u. 11/a.	23/2	21.	közepes	Eklektikus ház fésűs beépítésben, deszkaoromzatán napsugármotívummal.
22.	Kálmány L. u. 8. v. Szolgabírói Hivatal	180	22.	közepes	Kastélyszerű neobarokk középület párnás sisakú saroktornyokkal, volutás oromzatokkal.
23.	Kálvária kápolna	1210/15	23.	jó	Egyszerű homlokzati tornyos kálváriakápolna a XIX. század közepéről, különösebb művészet nélkül.
24.	Kelemen L. tér 1. Rk. templom	370	24- 26.	jó	Homlokzati tornyos egyhajós barokk templom. A nagyméretű épületet a Kamara emeltette 1768-ban, toronysisakja leégett, majd nyomottabb arányokkal épült újjá. Műemléki védelemre javasolható.
25.	Kelemen L. tér 2. plébánia	368/1	27.	jó	Többször bővített zárt sorú saroképület a XIX. század közepe tájáról.
26.	Kelemen L. tér 10. Községháza	476	28- 29.	jó	Monumentális egyemeletes eklektikus középület 1896-97-ből. Tervezője: Vertán Adorján. A városias épület településképfőformáló szerepe nem érvényesül kellőképp az egységes homlokzatszínezés hiánya miatt.
27.	Kossuth u. 24.	1175	30.	rossz	Fésűs beépítésű jellegzetes csanádi ház, a tornác bejárata fölött hangsúlyos bástyaszerű attikával, „bálványos” falazott kerítéssel.

Sorsz.	Cím	Hrsz.	Kép	Allag	Megjegyzés
28.	Nep. Szt. János szobor Kelemen L. tér	301	31.	jó	Festett, barokkos szobor, a XIX. század elején épült baldachin védelme alatt.
29.	Rákóczi u. 2.	651	32.	rossz	Igen érdekes, három egységből álló emeletes üzletház, elrontott földszinti homlokzattal.
30.	Rákóczi u. 14.	892	33.	rossz	Fésűs beépítésű eklektikus ház, falazott „bálványos” kerítéssel.
31.	Sirály u. 1.	181	35.	rossz	Szeccessiós jellegű, zárt sorú lakóépület.
32.	Sirály u. 10.	236.	36.	közepes	Fésűs beépítésű, lopott tornácos ház napsugaras deszkaoromzattal.
33.	Szabadság u. 6.	3030	34.	rossz	Fésűs beépítésű eklektikus ház, kerítése alumínium kapuval elrontott.
34.	Szt. István u. 19.	461	37.	rossz	Fésűs beépítésű eklektikus ház gazdag homlokzati tagolással és deszkaoromzattal.
35.	Szt. István u. 22.	384	38- 39.	rossz	Jellegzetes attikás csanádi lakóház gazdag eklektikus homlokzati tagolással és a falazott kerítésben hangsúlyos kapubálvánnyal. A kaput sajnos, alumíniumra cserélték.
36.	Szt. István u. 30.	380	40.	közepes	Jellegzetes attikás csanádi lakóház eklektikus homlokzati tagolással. A kerítéskaput alumíniumra cserélték.
37.	Szt. István u. 31.	467/1	41.	közepes	Zárt sorú eklektikus épület.
38.	Szt. István u. 42. tájház	373	42.	jó	Jellegzetes attikás csanádi lakóház eklektikus homlokzati tagolással, utcafrontján üzlethelyiséggel.
39.	Szt. István u. 46. Általános Iskola	371	43.	jó	Mai formájában eklektikus emeletes épület. A XIX. sz. közepén épült, eredetileg községházának.
40.	Szt. István u. 50.	366	44.	közepes	Zárt sorú eklektikus épület szárazkapuval. Homlokzatának egy részét elrontották.
41.	Szt. István u. 52.	365	45.	jó	Zárt sorú eklektikus épület szárazkapuval.
42.	Szt. István u. 54.	364	46.	közepes	Zárt sorú szeccessiós jellegű épület szárazkapuval, elrontott nyílásokkal.
43.	Szt. István u. 56.	363	47.	jó	Zárt sorú, modernista jegyeket mutató épület, nyerstéglá homlokzattal.
44.	Szt. István u. 58.	362	48.	rossz	Zárt sorú épület szárazkapuval.
45.	Szt. István u. 63.	486	49- 50.	közepes	Fésűs beépítésű eklektikus ház gazdag homlokzati tagolással és napsugaras deszkaoromzattal.
46.	Szt. István u. 94.	345	51.	rossz	Jellegzetes attikás csanádi lakóház gazdag eklektikus homlokzati tagolással, utcafrontján melléképülettel.
47.	Táncsics u. 1.	73	52.	közepes	Jellegzetes attikás csanádi lakóház rendkívül gazdag későeklektikus-szeccessiós jellegű homlokzati tagolással, „bálványos” kerítéssel.
48.	Táncsics u. 7.	76	53.	rossz	Eklektikus ház fésűs beépítésben.
49.	Táncsics u. 30.	97	54.	rossz	Fésűs beépítésű ház gazdagon díszített deszkaoromzattal.
50.	Vasútállomás	3056/2	55- 57.	jó	Későeklektikus indóház a XIX. század végéről. Az oldalrizalitok oromfalát lombfűrésszel kialakított „svájci” famotívumok díszítik.
51.	Vörösmarty u. 16.	780	58.	közepes	Eklektikus ház fésűs beépítésben, gazdag deszkaoromzattal.
52.	Felszabadulási emlékmű Kelemen L. tér	477/3	59.	közepes	1969-ben felállított emlékmű. Ma már ritkaságnak számító kortörténeti dokumentum.







