



ERDŐSMÁROK KÖZSÉG HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE

5. MELLÉKLET

a településkép védelméről szóló 7/2017.(XII.30.) önkormányzati rendelethez

CÍM	
Erdősmárok, Temető	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSEG
91 hrsz.	HT
FUNKCIÓ	
temető	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A temetőben felállított kőkereszt és a régi sírkövek védendő értéket képviselnek.	Felújítás, sírkert kialakítása.

CÍM	
Erdősmárok, Ady Endre u.	

HELYRAJZI SZÁM
44 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1



FUNKCIÓ
R. k. templom, kőkereszt



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A egyhajós fatornyú templom a településközpont jelentős épülete. Kazettás bejárati kapuja faragással díszített, a fölötte lévő falfülkében színes mozaikkép található. Védendő érték az épület egésze, az 1898-ban felállított kőkeresztrel együtt.




KORREKCIÓS JAVASLATOK
Állagmegóvás.

CÍM
Erdősmárok, Ady Endre u. 8.

HELYRAJZI SZÁM
77 hrsz.

VÉDETTség
H1

FUNKCIÓ
Polgármesteri Hivatal, kerítés kapu



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A fésűs beépítésű telek utcafrontján, a századforduló után épült hagyományos előregyártott beton tornácos lakóház, jellemző a település építészetére. Jelenleg a Polgármesteri Hivatal épülete. Az épület szépen felújított állapotban van az eredeti nyílászárók és homlokzati díszítés megtartásával. Védendő az épület egésze a kovácsoltvas kerítéskapukkal együtt.


KORREKCIÓS JAVASLATOK
A mészhomok téglapillér idegen a hagyományos épületkörnyezettől, így javasolt a vakolása és lábazati színre festése.

CÍM
Erdősmárok, Ady Endre u. 35.

HELYRAJZI SZÁM
16 hrsz.

VÉDETTség
H1

FUNKCIÓ
lakó- és gazdasági épület, nyári konyha, kerítés



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A település szélén, oldalhatáron álló hagyományos tornác nélküli lakóépület, folytatásában a kétszintes gazdasági épülettel, a szemben épült nyári konyhával, valamint az utcai léckerítéssel jelentős építészeti egységet képvisel. Feltehetően a település egyik legkorábbi lakóépületének kis ablakai tömör fatáblákkal fedettek. Védendő érték a teljes épületegyüttes.	A jelenleg lakatlan épület gazdára találása. Állagmegóvás, felújítás.

CÍM
Erdősmárok, Ady Endre u. 53.

HELYRAJZI SZÁM
207 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1

FUNKCIÓ
lakó- és gazdasági épület, kerítés




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű telek utcafrontján épült hagyományos tornác nélküli lakóház, folytatásában a falazott tornácos gazdasági épülettel és az utcai léckerítés jelentős építészeti egységet alkot. A lakóház ablakai zsalugáteresek. Védendő érték az épületegyüttes egésze.	Állagmegóvás. A korabeli fényképek alapján fellelhető utcai homlokzati díszítés helyreállítása.


CÍM
Erdősmárok, Ady Endre u. 65.

HELYRAJZI SZÁM
193 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1



FUNKCIÓ
lakó- és gazdasági épület, kerítés



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A fésűs beépítésű telek utcafrontján épült hagyományos tornác nélküli lakóház, folytatásában a tornácos gazdasági épülettel és az utcai léckerítés jelentős építészeti egységet alkot. A lakóház utcai homlokzata lizénákkal és párkánnyal tagolt, ablakai zsalugáteresek. A gazdasági épület magassága kb. 2 m-el meghaladja a lakóépületét, hosszúsága 9 pillérköz. Védendő érték az épületegyüttes egésze.

KORREKCIÓS JAVASLATOK
Állagmegóvás.

CÍM
Erdősmárok, Ady Endre u. 67.

HELYRAJZI SZÁM
191 hrsz.

VÉDETTség
H1

FUNKCIó
lakóépület és kerítés



VÉDENDő ÉRTÉKEK
A településre jellemző hagyományos tornác nélküli lakóház tömege és nyílásrendje, nyílászárói eredeti állapotúak. Védendő érték az épület egésze a hosszú nyerstégla lábazatú kovácsoltvas kerítéssel együtt.

KORREKCIóS JAVASLATOK
Állagmegóvás.

CÍM	
Erdősmárok, Ady Endre u. 74.	

HELYRAJZI SZÁM
179 hrsz.

VÉDETTség
H1

FUNKCIó
lakóépület, kerítés





VÉDENDő ÉRTÉKEK	KORREKCIóS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű telek utcafrontján, a századforduló után épült hagyományos előregyártott beton tornácos lakóház, jellemző a település építészetre. Védendő érték az épület egésze a korra jellemző drótfonatos kerítéssel együtt.	A színes kőporos utcai homlokzatvakolat helyett hagyományos homlokzatfestés készítése.

CÍM	
Erdősmárok, Szőlős u. 14.	

HELYRAJZI SZÁM
154 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A Szőlős utca jellegzetes épületegyüttese, mely nagy előkerttel a domboldalhoz települt és a széles telek gazdasági épülete keresztben épült. A hagyományos tornácos lakóház a többi századforduló utáni épülettel mutat rokonságot, míg a meszelt homlokzatú deszka kapus pajta és istálló az 1800-as évek építészeti idézi. Védendő érték az épületek egésze.</p>	<p>A lakóház színes kőporos utcai homlokzat vakolata helyett hagyományos homlokzatfestés készítése.</p>

CÍM	
Erdősmárok, Szőlős u. 26.	

HELYRAJZI SZÁM
139 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1



FUNKCIÓ
lakóépület



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A településre jellemző fésűs beépítésű tornác nélküli hagyományos lakóház tömege, nyílásrendje, nyílászárói és homlokzati díszítése eredeti állapotú. Védendő értékek. A bontott cserépfedés jól illeszkedik a felújított homlokzathoz.	Az utca homlokzat javítása, állagmegóvás.

CÍM	
Erdősmárok, Szőlők	

HELYRAJZI SZÁM
66 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1



FUNKCIÓ
présház




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A dűlőúttal párhuzamosan álló, falazott kapuzatos pillérekkel hármastagolású épület jellemző a századforduló utáni présház építészetére. A díszített széles bejárati ajtó fölötti szellőző sáv kovácsoltvas lezárású. Védendő érték a teljes épület.	Tető és homlokzat felújítás.

CÍM	
Erdősmárok, Szőlők	

HELYRAJZI SZÁM
123 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1

FUNKCIÓ
présház



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A dűlőútra merőlegesen álló présház a század-forduló után épülhetett, melyről a széles felülvilágító bejárati ajtó árulkodik. A tornác fölötti oromfal deszka lezárású. A homlokzat időközben díszített kőporos vakolatot kapott. Védendő érték az épület tömege és nyílásrendje.



KORREKCIÓS JAVASLATOK
A kőporos vakolat helyett sima fehér vakolat készítése.

CÍM	
Erdősmárok, Szőlők	

HELYRAJZI SZÁM
095/27 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1

FUNKCIÓ
présház




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A dűlőútra merőlegesen álló présház az oromfalon olvasható évszám szerint 1875-ben épült. Jelentős építészeti értéket képvisel. A széles íves záródású bejárati ajtó mellett egy-egy keskeny, szintén íves lezárású ablak található.</p> <p>A nyílászárók egyszerű vakolatkeretézéssel készültek. A felújított épület nyers terméskő lábazata jól illeszkedik a sima fehér homlokzathoz. Védendő érték az épület egésze.</p>	<p>Az épület felújított állapotban van. A fellelhető korabeli fényképek alapján a lemezelt bejárati ajtó cseréje az épülethez illeszkedőre.</p>

CÍM
Erdősmárok, Szőlős u. 30. előtt

HELYRAJZI SZÁM
246 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1



FUNKCIÓ
kőkereszt




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A település központjában álló elágazásnál 1927-ben felállított festett kőkereszt a településkép része, védendő érték.	Felújítás.

CÍM	
Erdősmárok, Ady Endre u. 7.	

HELYRAJZI SZÁM
78 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A már átalakított lakóépülettel szemben az utcavonalon álló „kisház” tornác nélküli nyújtott ereszes tömege és nyílászárói eredeti állapotukban megmaradtak. Fehér meszelt homlokzat és a világosbarna mázolt nyílászárók jól illenek az épülethez. Védendő érték az épület egésze.</p>	

CÍM	
Erdősmárok, Ady Endre u. 56.	

HELYRAJZI SZÁM
204 hrsz.

VÉDETTSÉG
H1

FUNKCIÓ
lakóépület




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint épült előregyártott betonoszlopos tornáccal ellátott lakóépület tömege, nyílásrendje és nyílászárói eredeti állapotúak. Védendő értékek. Az utcai homlokzatot kőporos vakolattal látták el.	A következő felújítás során az utcai homlokzat simított vakolása és meszelése kívánatos.

CÍM	
Erdősmárok, Ady Endre u. 64.	

HELYRAJZI SZÁM
194 hrsz.

VÉDETTség
H1



FUNKCIó
lakóépület, kerítés




VÉDENDő ÉRTÉKEK	KORREKCIóS JAVASLATOK
<p>A fésűs beépítés szerint a telek utcafrontján álló a bejáratnál nagyobb ereszkinyúlású hagyományos lakóház utcai ablakait nagyobb méretűekre cserélték, de az épület tömege, homlokzatképzése eredeti állapotú. Védendő érték az épület egésze az előregyártott beton pillérek közötti léckerítéssel együtt. Szépen felújított épület.</p>	

CÍM	
Erdősmárok, Ady Endre u. 9.	

HELYRAJZI SZÁM
76 hrsz.

VÉDETTség
H2



FUNKCIÓ
lakóépület tömege és tornáca




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint épült előregyártott betonoszlopos tornáccal ellátott lakóépület tömege, tornáca eredeti állapotú. Védendő értékek. Az utcai homlokzatot átépítették és kőporos vakolattal látták el.	Felújítás.

CÍM	
Erdősmárok, Ady Endre u. 20.	

HELYRAJZI SZÁM
32 hrsz.

VÉDETTSÉG
H2

FUNKCIÓ
lakóépület tömege, tornáca, utcai nyílásrendje




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint épült előregyártott betonoszlopos tornáccal ellátott lakóépület tömege, tornáca eredeti állapotú. Védendő értékek. Az utcai homlokzaton már újabb zsalugátéreket helyeztek el. Felújított állapotú.	

CÍM
Erdősmárok, Ady Endre u. 25.

HELYRAJZI SZÁM
27 hrsz.

VÉDETTség
H2




FUNKCIÓ
lakóépület tömege, tornáca, utcai nyílásrendje



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint épült előregyártott betonoszlopos tornáccal ellátott lakóépület tömege, tornáca eredeti állapotú. Védendő értékek. A tetőfedést szürke betoncserépre cserélték és az utcai homlokzaton már újabb zsalugátereket helyeztek el. Felújított állapotú.	

CÍM	
Erdősmárok, Ady Endre u. 71.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
182 hrsz.	H2
FUNKCIÓ	
beépítés, épülettömegek, tornác	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint épült előregyártott betonoszlopos tornáccal ellátott lakóépület tömege, tornáca eredeti állapotú a keresztben álló gazdasági épülettel együtt. Védendő érték a telek beépítése, az épülettömegek és a tornác. Az utcai homlokzatot már átépítették.	Felújítás.

CÍM	
Erdősmárok, Szőlők	

HELYRAJZI SZÁM
93 hrsz.

VÉDETTSÉG
H2

FUNKCIÓ
présház tömege, ajtaja




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A szőlőben álló egyszerű tömegű ablaktalan présház leromlott állapotú, de felülvilágító díszes ajtaja dacol az idővel. Védendő érték az épület tömege és ajtaja.	Sürgős tető és homlokzat felújítás.

CÍM	
Erdősmárok, Szőlős u. 5.	

HELYRAJZI SZÁM
170 hrsz.

VÉDETTSÉG
H2



FUNKCIÓ
beépítés, épülettömegek, tornác, kerek kút



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
<p>A fésűs beépítés szerint épült előregyártott betonoszlopos tornáccal ellátott lakóépület tömege, tornáca eredeti állapotú. Egységet alkot a keresztben álló tornácos gazdasági épülettel és kerek kúttal együtt. Védendő érték a telek beépítése, az épülettömegek, tornácok. Az utcai homlokzaton már újabb redőnyös ablakokat helyeztek el. Felújított állapotú.</p>	

CÍM	
Erdősmárok, Szőlős u. 19.	

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
147 hrsz.	H2

FUNKCIÓ	
beépítés, épülettömegek, tornác	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítésű szalagtelek utcafrontjától távolabb álló előregyártott beton tornácos hagyományos lakóház, folytatásában a szintén tornácos gazdasági épülettel a település jellemző épületegyüttese. A lakóépület oromfalát már átépítették, de ezen kívül eredeti állapotú az épületek tömege, nyílásrendje és nyílászárója. Védendő értékek.	A következő felújításkor az oromfal nyílászáróinak és vakolatának helyreállítása. Felújítás.