

IVÁNBATTYÁN

ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE

Az épített környezet helyi védelméről szóló 1/2012. (02.06.) .rendelet
1. számú melléklete

Készítette a
PÉCSÉPTERV STÚDIÓ
2011-ben
Vezető tervező: Csaba Gyula
TT-1-02-0034
Munkatárs: Kiszely Szabolcs

TARTALOMJEGYZÉK

A község építéstörténete	2
Település a tájban	4
Táj a településképből	5
Épületek	5
Jellegzetes építészeti elemek	6
Az értékvédelem fajtái	9
A település értékvédelmi katasztere	9
Helyi jelentőségű építészeti értékek	11

A KÖZSÉG ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE


Ebben a szakaszban a település történetének csak azokat az aspektusait, társadalmi gazdasági változásait mutatjuk be, amelyek befolyásolták a település szerkezetét, úthálózatát, beépítését, egy szóval az épített környezetét.

A XVIII. század előtt a falu többször is elnéptelenedett, majd újraneépült. A szerb és magyar családok után a német betelepülők is hozzáadtak valamit a falu mai képéhez. XIX. század második felében készült el az iskolaépület. 1888-ban 61-ház állt a faluban, melynek nagy része cserépfedésű volt, ami ebben az időben ritka volt a baranyai viszonylatban. 1900-ban Ivánbattyán pusztát a szomszédos Kiskassához csatolták. 1925-ben építettek a faluban egy tejszarnokot, majd ez után létrehozták az ivánbattyáni tejszövetkezetet. 1927-ben kötelezték a falut, hogy járuljon hozzá a Kiskozár-Villány útvonal megépítéséhez, ami oldotta a falu addigi bezártságát. 1928-ban villamosították a falut. Ivánbattyán-pusztán szőlővesszőtelep megteremtése kezdődött. Megkezdték az oda vezető kisvasút építését is, valamint az itt dolgozó 400 fő gyerekeinek iskolát létesítettek. 1952-ben 2,5 km hosszú bekötőút épült. 1956-ban 100 méter hosszúságban járda épült és átalakították a művelődési otthont. 1955-ben a keleti határban tórendszer kialakítása kezdődött, aminek köszönhetően kialakult a település mai képe.

1782-1785



1819-1869



1886



TELEPÜLÉS A TÁJBAN

Ivánbattyán a Villányi-hegység északi lábánál terül el. Keleti és nyugati irányból a Kisjakabfalvi vízfolyás és a Peterd-Szemelyi patak völgye és az ott létesített halastavak határolják. A belterülettől északra elterülő erdő kivételével a település környezetében szántók és szőlők uralják a látképet.

A Szársomlyóról tekintve a szőlőkkel körülölelt Fáni major, nyugatra a szántók mögötte a Középerdő



A település keleti oldalán húzódó halastó, felette a falu házai



A falut körül vevő szántók és szőlők



TÁJ A TELEPÜLÉSKÉPBEN

A településről kitekintve a szántók és a szőlők mögött egyedül a Szársomlyó emelkedik ki déli irányba. A település nyugati felén a telkek vége meredeken lejt a halastó irányába. Az itteni házaktól is a tó mögötti szántók látványa tárul elénk.

A településtől délre a szántók és szőlők mögött a Szársomlyó vonulata.

**ÉPÜLETEK**

Az épületek telken belüli és az utcához viszonyított helyzete a szokásjog szerint szabályozott. A hagyományos hosszházas elrendezésű falusi lakóháztípus az egész településen megtalálható. A lakóépületek a telkek északi oldalhatárán, nagyrészt az utcafronton állnak, tornácukkal az udvarra nézve. Az oldaltornácos épületek többnyire mellvédes pillérsorral vannak alátámasztva. Némely épület tornácán kapuzat jelenik meg a pillérek között. A tornácok néhol boltíves nyílással zárulnak az utcafront felé, melyben szépen vésett ajtók és színes felülvilágítók találhatók. A hosszanti lakóépületek mögött, az épületre merőlegesen pajta istálló épült téglából. Melléképületként jelennek meg a telkeken a téglalap alapszintre helyezett faszerkezetű kukoricagórék is.

JELLEGZETES ÉPÍTÉSZETI ELEMEEK

Tornácok



Ajtók



Homlokzatok



Górék



AZ ÉRTÉKVÉDELEM FAJTÁI

Ivánbattyán településen az épített örökség védelme érdekében a helyi védelem szempontjából az épületekre vonatkozó egyedi védelem kerül meghatározásra. A beépítés karakterét építési szabályozással védjük.

Megőrizendő elemként kerülnek a temetőben található régi sírok dűledező sírkövei helyi védelem alá.

Az épületek egyedi védelmének két fokozata van. A H1 fokozatra javasolt épületek tömegét, tetőformáját, homlokzati megjelenését, a nyílásrendet és a nyílászárók részosztását, a homlokzati tagozataikat kell megtartani.

A H2 fokozatú védelem csak az épület valamely részértékére terjed ki – tömegére, utcai homlokfalára. Az épületek felújítása, bővítése esetén, csak ezeket az értékeket kell őrizni.

A védett épületek belső korszerűsítését, átalakítását a védettség nem akadályozza, sőt a védelem érdekében elő kell segíteni az épületek mai igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti belső értékek elvárható tiszteletben tartásával kell megoldani.

A védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán a legkisebb kárt szenvedje, a bővítmény pedig összhangban legyen a védett épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával.

Az ilyen épületek bontására csak a védettség megszüntetését követően kerülhet sor. Az új épülettel legalább a tömegét meg kell őrizni.

A közösség érdekében a védelem alá helyezett épületekhez kapcsolódó, a tulajdonost korlátozó intézkedéseket célszerű kiegészíteni az épületek felújítását, jó karba helyezését, az illeszkedési követelményeket figyelembe vevő bővítést segítő támogatással. A helyi értékek védelméhez kapcsolódó pályázati pénzeket ugyanis általában csak akkor lehet igénybe venni, ha az épület rendeletileg védett, és ha az önkormányzat is anyagilag támogatja a védelmet.

A TELEPÜLÉS ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE

A településnek egy védett műemléke van a Petőfi Sándor utcában található klasszicista, Szent Teréz templom. Összesen 16 építményt javasolunk H1 fokozatú védelemre és 11-at H2 fokozatúra.



HELYI JELENTŐSÉGŰ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK


Sorszám	utca, házszám, megnevezés	hrszt
---------	---------------------------	-------


Helyi védelem alatt álló építmények (H1)


1	Ságvári Endre utca 11. polgármesteri hivatal	90
2	Ságvári Endre utca 9. lakóépület melléképülettel	91
3	Petőfi Sándor utca 10. lakóépület melléképületekkel	47
4	Petőfi Sándor utca 14. lakóépület melléképületekkel	50
5	Petőfi Sándor utca 13. lakóépület melléképületekkel	54
6	Ságvári Endre utca 19. lakóépület melléképületekkel	85
7	Fáni major gazdasági épület	078
8	Kereszt a belterületől délre	039
9	Kereszt a temető közepén	0137
10	Kereszt a temető észak-keleti végén	0137
11	Kereszt a temető észak-nyugati végén	0137
12	Kereszt a település központjában	102
13	Kereszt a település bejáratánál	102
14	Kereszt a templom előtt	53
15	Szobor a település bejáratánál	102
16	Temető sírkövei	0137


Helyi védelem alatt álló építmények (H2)

1	Petőfi Sándor utca 5. lakóépület	58
2	Ságvári Endre utca 21. melléképület	84
3	Ságvári Endre utca 25. áruház	82
4	Ságvári Endre utca 12. melléképület	8
5	Ságvári Endre utca 42. lakóépület	120
6	Ságvári Endre utca 41. lakóépület	121
7	Ságvári Endre utca 44. idősek otthona	119
8	Ságvári Endre utca 6. lakóépület	5
9	Petőfi Sándor utca 2. lakóépület	43
10	Kossuth Lajos utca 13. lakóépület	115
11	Petőfi Sándor utca 18. lakóépület	52

Leírás Római katolikus templom. Az 1838-ban épült templom falait az 1960-as években felújították. Főoltára oszlopos, szószéke klasszicizáló.		Ivánbattyán, Petőfi S. utca - templom -	Helyrajzi szám 117
		Védelem foka műemlék	
Korrekción javaslat			



Leírás Az 1946-ban kitelepített svábok emlékére állított Paulina szobor településtörténeti jelentősége miatt, védendő helyi építészeti emlék.		Ivánbattyán, belterület - szobor -	Helyrajzi szám 0102
		Védelem foka H1	
Korrekción javaslat			

Leírás A templom bejáratánál elhelyezett kőkereszt az elhelyezkedése és kultikus emlékként betöltött szerepe miatt egyaránt megkívánja, hogy helyi építészeti értéként kerüljön védelem alá.		Ivánbattyán, belterület - kereszt -	Helyrajzi szám 53
			Védelem foka H1
Korrekción javaslat			

Leírás A valamikori Jakabfalvi út mentén, ma a szántóföldön elhelyezkedő kőfeszület szépen faragott corpuossal helyi építészeti értéként védendő.		Ivánbattyán, külterület - kereszt -	<table><tr><td>Helyrajzi szám</td><td>039</td></tr><tr><td>Védelem foka</td><td>H1</td></tr></table>	Helyrajzi szám	039	Védelem foka	H1	
Helyrajzi szám	039							
Védelem foka	H1							
Korrektíós javaslat A kereszt dőlése miatt a felújítása sürgető lenne, illetve a mezőgazdasági gépektől való megvédése érdekében körülkerítése javasolt.								
Leírás A temető közepén elhelyezkedő szépen felíratozott posztamensre emelt kő feszület helyi építészeti értéként védendő.		Ivánbattyán, külterület - kereszt -	<table><tr><td>Helyrajzi szám</td><td>0137</td></tr><tr><td>Védelem foka</td><td>H1</td></tr></table>	Helyrajzi szám	0137	Védelem foka	H1	
Helyrajzi szám	0137							
Védelem foka	H1							
Korrektíós javaslat A helyreállítás során, feltétlenül kőrestaurátor közreműködése szükséges.								
Leírás A temető északi részén elhelyezkedő felirat nélküli talpazaton álló kő feszület védendő helyi építészeti érték.		Ivánbattyán, külterület - kereszt -	<table><tr><td>Helyrajzi szám</td><td>0137</td></tr><tr><td>Védelem foka</td><td>H1</td></tr></table>	Helyrajzi szám	0137	Védelem foka	H1	
Helyrajzi szám	0137							
Védelem foka	H1							
Korrektíós javaslat Az alapzat dőlése miatt sürgető lenne a helyreállítás.								
Leírás A temető észak-keleti sarkán álló kő feszület posztamensében is faragott kő alakokkal védendő helyi építészeti érték.		Ivánbattyán, külterület - kereszt -	<table><tr><td>Helyrajzi szám</td><td>0137</td></tr><tr><td>Védelem foka</td><td>H1</td></tr></table>	Helyrajzi szám	0137	Védelem foka	H1	
Helyrajzi szám	0137							
Védelem foka	H1							
Korrektíós javaslat A mielőbbi helyreállítás során, feltétlenül kőrestaurátor közreműködése szükséges.								



Leírás
 Utcára merőleges gerincű nyergtetős, oromfalas kétablakos erőteljes vízvető párkánnyal képzett épület tömege, valamint a mellvédes pillérsoros végén beépített tornáca védendő helyi építészeti érték.

Korrektíós javaslat
 A felújítás során törekedni kell az utcai tornácníllás kibontására.



Ivánbattyán, Ságvári E. utca 11.
 - polgármesteri hivatal -

Helyrajzi szám	90
Védelem foka	H1



Leírás
 Utcára merőleges nyergtetővel fedett, oromfalas hosszanti elrendezésű tornác nélküli, széles ereszaljával készült épület hagyományos nyílásrendje védendő helyi építészeti érték.

Korrektíós javaslat
 Állagmegóvás érdekében célszerű mielőbbi felújítás a meglévő homlokzat díszének megtartásával.



Ivánbattyán, Ságvári E. utca 9.
 - lakóház -

Helyrajzi szám	91
Védelem foka	H1




Leírás

Utcára merőleges nyergtetővel fedett, oromfalas épület pillérsoros mellvédes oldaltornáccal, valamint a telken keresztbe elhelyezett gazdasági épület védendő helyi építészeti érték.

Korrektíós javaslat

A felújítás során az utcai homlokzat kőporos vakolatát simított meszelt homlokzatképzésre kellene váltani, valamint javasolt a két utcai állóablak visszaállítása arányos méretben.



Ivánbattyán, Petőfi S. utca 10.
- lakóház -


Helyrajzi szám	47
Védelem foka	H1

**Leírás**

Utcára merőleges nyergtetővel fedett, oromfalas épület pillérsoros mellvédes tornáccal, a keresztbe forduló hátsó épület, az utcára merőleges nyers téglafalú gazdasági épület és a hozzá csatlakozó gőré tömege együtt képez védendő helyi építészeti értéket.

Korrektíós javaslat

Felújítás esetén törekedni kell a tornác eredeti formába való visszaállítására, az épülettől idegen ablak helyett, az eredetiek beállítására és a homlokzat egységes színezésére.



Ivánbattyán, Petőfi S. utca 14.
- lakóház -

Helyrajzi szám	50
Védelem foka	H1



Leírás

Utcára merőleges nyergtetővel fedett, oromfalas épület pillérsoros oldaltornácával és arányos nyílásosztásával, a telken keresztbe elhelyezett gazdasági épülettel, valamint az utcafronti melléképületekkel és az erőteljes téglapillérek közé helyezett kovácsoltvas kerítéssel együtt jelentős utcaképformáló elem és egyben védendő helyi építészeti érték.

Korrekciós javaslat

Felújítás esetén törekedni kell a homlokzat egységes színezésére, valamint a fém redőnyök helyét a fa zsalugáterek visszaállítására.



Ivánbattyán, Petőfi S. utca 13.

- lakóház -

Helyrajzi szám

54

Védelem foka

H1

**Leírás**

Keskeny telkes keresztcsűrös udvar utcára merőleges nyergtetővel fedett pillérsoros oldaltornácós főépülete és hozzá keresztbe kapcsolódó gazdasági épület településtörténeti, szerkezeti és helyi építészeti értéként védendő.

Korrekciós javaslat

A felújítás során az utcai homlokzat dörzsölt vakolatát simított meszelt homlokzatképzésre kellene váltani.



Ivánbattyán, Ságvári E. utca 19.

- lakóház -


Helyrajzi szám

85


Védelem foka


H1








Leírás A Fáni major hosszanti tömegű gazdasági épülete szegmensíves ablakkal helyi védendő építészeti érték.		Ivánbattyán, Fáni major		Helyrajzi szám	078
		- gazdasági épület -		Védelem foka	H1
Korrektíós javaslat					



Leírás A régi iskola, ma Idősek napközije előtti teresedésen álló feszület kultikus emlékként betöltött szerepe miatt helyi építészeti értéként védendő.		Ivánbattyán, belterület		Helyrajzi szám	102
		- kereszt -		Védelem foka	H1
Korrektíós javaslat					

Leírás Az utcák találkozásánál kialakult teresedésen elhelyezett kőkeresztet egy régebbi helyébe állították. Központi elhelyezkedése és kultikus emlékként betöltött szerepe egyaránt megkívánja, hogy helyi építészeti értéként kerüljön védelem alá.		Ivánbattyán, belterület		Helyrajzi szám	102
		- kereszt -		Védelem foka	H1
Korrektíós javaslat					


Leírás Az utcavonalától kissé hátratulva az utcára merőleges csonkakontyolt nyeregtetővel képzett pillérsoros lakóépület hagyományos formája és tömege védendő helyi építészeti érték.		Ivánbattyán, Petőfi S. utca 5. - lakóház -	<table><tr><td>Helyrajzi szám</td><td>58</td></tr><tr><td>Védelem foka</td><td>H2</td></tr></table>	Helyrajzi szám	58	Védelem foka	H2
Helyrajzi szám	58						
Védelem foka	H2						
Korrekciós javaslat Az épület felújítása során javasolt az épülettől idegen ablak helyett, az eredetiek beállítása és az utcai homlokzat dörzsölt vakolatának simított meszelt homlokzatképzésre váltása, valamint a tornác faléc korlátjának elhagyása.							
Leírás Utcával párhuzamosan nyeregtetővel fedett oromfalas utcaképfarmáló melléképület védendő helyi építészeti érték.		Ivánbattyán, Ságvári E. utca 21. - melléképület -	<table><tr><td>Helyrajzi szám</td><td>84</td></tr><tr><td>Védelem foka</td><td>H2</td></tr></table>	Helyrajzi szám	84	Védelem foka	H2
Helyrajzi szám	84						
Védelem foka	H2						
Korrekciós javaslat A homlokzat felújítása javasolt.							
Leírás Az utcavonalától kissé hátratulva az utcára merőleges nyeregtetővel képzett gangos lakóépület és a hozzá képest a telken keresztbe elhelyezett pillérsoros gazdasági épület hagyományos formája és tömege együtt jelent védendő helyi építészeti értéket.		Ivánbattyán, Ságvári E. utca 12. - lakóház -	<table><tr><td>Helyrajzi szám</td><td>8</td></tr><tr><td>Védelem foka</td><td>H2</td></tr></table>	Helyrajzi szám	8	Védelem foka	H2
Helyrajzi szám	8						
Védelem foka	H2						
Korrekciós javaslat							
							


Leírás Az utcára merőleges nyeregtetővel fedett ormfalas, széles eresszel formált lakóépület tömege védendő helyi építészeti értéket. Korrekciós javaslat A felújítás során az utcai homlokzat kőporos vakolatát simított meszelt homlokzatképzésre kellene váltani, valamint javasolt a két utcai állóablak visszaállítása arányos méretben.		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="919 154 1230 230">Ivánbattyán, Ságvári E. utca 42. - lakóház -</td><td data-bbox="1230 154 1347 230">Helyrajzi szám</td><td data-bbox="1347 154 1455 230">120</td></tr> <tr> <td data-bbox="919 230 1230 230"></td><td data-bbox="1230 230 1347 230">Védelem foka</td><td data-bbox="1347 230 1455 230">H2</td></tr> </table>	Ivánbattyán, Ságvári E. utca 42. - lakóház -	Helyrajzi szám	120		Védelem foka	H2
Ivánbattyán, Ságvári E. utca 42. - lakóház -	Helyrajzi szám	120						
	Védelem foka	H2						
Leírás Az utcára merőleges nyeregtetővel fedett ormfalas, széles eresszel formált lakóépület tömege védendő helyi építészeti értéket. Korrekciós javaslat A felújítás során az utcai homlokzat kőporos vakolatát simított meszelt homlokzatképzésre kellene váltani, valamint javasolt a két utcai állóablak visszaállítása arányos méretben.		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="919 638 1230 714">Ivánbattyán, Ságvári E. utca 40. - lakóház -</td><td data-bbox="1230 638 1347 714">Helyrajzi szám</td><td data-bbox="1347 638 1455 714">121</td></tr> <tr> <td data-bbox="919 714 1230 714"></td><td data-bbox="1230 714 1347 714">Védelem foka</td><td data-bbox="1347 714 1455 714">H2</td></tr> </table>	Ivánbattyán, Ságvári E. utca 40. - lakóház -	Helyrajzi szám	121		Védelem foka	H2
Ivánbattyán, Ságvári E. utca 40. - lakóház -	Helyrajzi szám	121						
	Védelem foka	H2						
Leírás Az utcára merőleges nyeregtetővel fedett ormfalas, széles eresszel formált lakóépület tömege védendő helyi építészeti értéket. Korrekciós javaslat A felújítás során törekedni kell a simított meszelt homlokzatképzésre, valamint javasolt a két utcai állóablak visszaállítása arányos méretben.		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="919 1122 1230 1198">Ivánbattyán, Ságvári E. utca 6. - lakóház -</td><td data-bbox="1230 1122 1347 1198">Helyrajzi szám</td><td data-bbox="1347 1122 1455 1198">5</td></tr> <tr> <td data-bbox="919 1198 1230 1198"></td><td data-bbox="1230 1198 1347 1198">Védelem foka</td><td data-bbox="1347 1198 1455 1198">H2</td></tr> </table>	Ivánbattyán, Ságvári E. utca 6. - lakóház -	Helyrajzi szám	5		Védelem foka	H2
Ivánbattyán, Ságvári E. utca 6. - lakóház -	Helyrajzi szám	5						
	Védelem foka	H2						
Leírás Az utcára merőleges nyeregtetővel fedett ormfalas lakóépület tömege védendő helyi építészeti értéket. Korrekciós javaslat A felújítás során az utcai homlokzat kőporos vakolatát simított meszelt homlokzatképzésre kellene váltani, valamint javasolt a két utcai állóablak visszaállítása arányos méretben.		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="919 1606 1230 1682">Ivánbattyán, Petőfi S. utca 2. - lakóház -</td><td data-bbox="1230 1606 1347 1682">Helyrajzi szám</td><td data-bbox="1347 1606 1455 1682">43</td></tr> <tr> <td data-bbox="919 1682 1230 1682"></td><td data-bbox="1230 1682 1347 1682">Védelem foka</td><td data-bbox="1347 1682 1455 1682">H2</td></tr> </table>	Ivánbattyán, Petőfi S. utca 2. - lakóház -	Helyrajzi szám	43		Védelem foka	H2
Ivánbattyán, Petőfi S. utca 2. - lakóház -	Helyrajzi szám	43						
	Védelem foka	H2						



Leírás Az utcára merőleges nyeregtetővel fedett oromfalas, széles eressel formált lakóépület és a melléképületek tömege együtt képez védendő helyi építészeti értéket.		Ivánbattyán, Kossuth L. utca 13.	Helyrajzi szám	115
		- lakóház -	Védelem foka	H2
Korrektíós javaslat A felújítás során az utcai homlokzat kőporos vakolatát simított meszelt homlokzatképzésre kellene váltani, valamint javasolt a két utcai állóablak visszaállítása arányos méretben.				




Leírás Az utcára merőleges nyeregtetővel fedett oromfalas lakóépület tömege védendő helyi építészeti értéket.		Ivánbattyán, Petőfi S. utca 18.	Helyrajzi szám	52
		- lakóház -	Védelem foka	H2
				
Korrektíós javaslat A felújítás során az utcai homlokzat kőporos vakolatát simított meszelt homlokzatképzésre kellene váltani.				

Leírás Utcára merőleges nyeregtetővel fedett, oromfalas épület pillérsoros oldaltornácával és részletgazdag utcai homlokzatával együtt jelentős utcaképfőmáló elem és egyben védendő helyi építészeti érték.		Ivánbattyán, Ságvári E. utca 25.	Helyrajzi szám	82
		- áruház -	Védelem foka	H2
				
Korrektíós javaslat Felújítás esetén törekedni kell a homlokzatok egységes színezésére.				

Leírás
Utcára merőleges nyergtetővel fedett, oromfalas épület pillérsoros oldaltornácával és arányos nyílászorításával együtt jelentős utcaképfarmáló elem és egyben védendő helyi építészeti érték.

Korrektíós javaslat



Ivánbattyán, Ságvári E. utca 44.
- idősok napközotthona -


Helyrajzi szám 119

Védelem foka H2



Leírás

A település temetője a belterülettől nyugatra fekszik. Kiemelten fontos, hogy a temető azon belül is a nyugati végén elhelyezkedő finoman megmunkált sírkövek megőrzése a falu mai lakóinak feladata. Az ódon sírok dűlődező köveit jelen formájukban a már megkezdett módon kell megőrizni.



Ivánbattyán, külterület
- temető -

Helyrajzi szám

0137

Védelem foka

H1

