


Szőke területi védelem alá tartozó területei:



1. Műemléki épület és műemléki környezete:

Holland-nak a háza!!!! mi legyen vele, mert országosan védett épület, de teljesen átalakult, egyáltalán nem tartalmaz védett elemeket!


SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
	61	Fő u. 12.	M

LEÍRÁS, VÉDENDŐ ÉRTÉK	Lakóház, népi építészeti érték. Eredeti tömegforma, (a széles eresztől asszimetriát idéző, az amúgy axiális nemiokzatmezőben) Nyilvántartási szám: 8385. Műemléki környezet: 37; 38; 39; 60; 61; 62 hrsz.	
KORREKCIÓS JAVASLAT	Jól karbantartott épület.	




Kép készítésének ideje: 2017.


2. A helyi egyedi védelem alatt álló „elemek”

SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
1.	48.	Fő utca 1.	H1
LEÍRÁS, VÉDENDŐ ÉRTÉK	Eddig nem tapasztalt tömegformájú, vakolt, téglapilléres, mellvédfalas oldaltornácú épület. A fő épület utcai homlokzata a már ismert díszítő elemeket, motívumokat alkalmazza, azaz, falsáv fejezettel, nyílásokat keretező, felső és alsó részen is díszített orommező, osztópárkány. Befordított tömeg gazdasági funkciójú. Nyílásokat keretező tégl architektúrával valamint falsávozással díszített.		
KORREKCIÓS JAVASLAT	Aránylag jól karbantartott épület és környezet.		




Kép készítésének ideje: 2017.

SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
2.	54.	Fő utca 4.	H1
LEÍRÁS, VÉDENDŐ ÉRTÉK	Oldalhatáron álló, szimmetrikus tömegű, eredeti állapotú (felújított) oldaltornácos parasztház típus. Utcai homlokzat felülettákolása, anyag, szín és felülettextúra váltással megvalósított. Szép, az ablakokat keretező, (folyamatos vezetésű) szerényen díszített, vakolat megvastagítással kialakított tagozó elem.		
KORREKCIÓS JAVASLAT	Jól karbantartott épület.		

SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
3.	41.	Fő utca 53.	H1
LEÍRÁS, VÉDENDŐ ÉRTÉK	<p>Befordított tömegű, városias épület típus. Homlokzatok síkjának architektonikus jellegű díszítését, különböző anyaghasználattal, feülettextúra váltással, színnel, nyílások elrendezésével valósítja meg.</p> <p>Utcafronton az axiális elrendezésű ablakokat, olyan építészeti elemekkel keretezte melynek alsó és felső részén díszített tagozatokat képeztek ki.</p> <p>(szokatlan elem a terméskő lábazat)</p>		
KORREKCIÓS JAVASLAT	<p>Aránylag jól karbantartott, eredeti állapotú épület.</p>		



Kép készítésének ideje: 2017.


SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
4.	37.	Fő utca 50.	H1
LEÍRÁS, VÉDENDŐ ÉRTÉK	<p>Római katolikus híveket szolgáló iskolakápolna, homlokzat előtti toronnyal, egyszerű, nyeregvetésű hajóval, vakolat sávózással és párkánnyal díszítve.</p>		
KORREKCIÓS JAVASLAT	<p>Szép, jól karbantartott.</p>		





Kép készítésének ideje: 2017.

SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
5.	77.	Fő utca 15.	H1
LEÍRÁS, VÉDENDŐ ÉRTÉK	<p>Nem eredeti állapotú, régen feltehetőleg 2 ablakos, oldaltornácos, vakolt falas téглаépület. Egyszerű utcai homlokzatán, párkány v.mint akolatmegvastagítással kialakított, csekély kiülésű díszítő elemek találhatóak.</p> <p>Az utcafronton is megjelenő, vakolt téglapilléres, melvédfalas oldaltornác bejárata, színes üvegbetétekkel díszített.</p>		
KORREKCIÓS JAVASLAT	<p>Eredeti nyílásrend visszaállítása ajánlott, külső állagjavítási munkálatok szükségesek.</p>		

SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
6.	14/1.	Fő utca 33.	H1
LEÍRÁS, VÉDENDŐ ÉRTÉK	<p>Szimmetrikus tömegű, régen 2 ablakos, utcai homlokzaton is megjelenő, vakolt téglapilléres, mellvédfalas oldaltornácos ház típus. Téгла berakással díszített, egyszerű épület, nyílások fölött ívsoros párkánnyal. Hátsó udvarban hasonló stílusú, gazdasági épület található.</p>		
KORREKCIÓS JAVASLAT	<p>Felújítási munkálatok szükségesek. Utcai homlokzat eredeti nyílásrendjének visszaállítása javasolt.</p>		

SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
7.	30.	Fő utca 44.	H1
LEÍRÁS, VÉDENDŐ ÉRTÉK	Valaha szép részletképzésű, attraktív megjelenésű, oldaltornácos, vakolt téglapilléres parasztház típus. Utcafronti homlokzatot a fal síkjából kiemelkedő négyszög keresztmetszetű, gazdagon díszített fejezettel képzett tagozó elemmel, az ablakok feletti orommezőben megjelenő domborművekkel tették egyedivé. Értékes részletképzésű épület.		
KORREKCIÓS JAVASLAT	Rossz állapotú épület. Teljeskörű felújítása szükséges a részletek megtartásával és az eredeti állapot figyelembe vételével.		
szerintem ki kell szedni, mert teljesen ledőlt az épület!			

SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
8.	246.	Szőke hegy	H1
LEÍRÁS, VÉDENDŐ ÉRTÉK	Külterületen található, egyszerű szimmetrikus tömegű, téglapilléres, oldaltornácos présház típus. Egyszerű forma, értékes tömeg.		
KORREKCIÓS JAVASLAT	Az épület héjalásának cseréje javasolt, (cserépre).		

SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
9.	244/b.	Szóke hegy	H1
LEÍRÁS, VÉDENDŐ ÉRTÉK	Eredeti tömegformájú, egyszerű, présház típus. Szimmetrikus elrendezésű, fő homlokzata meghatározott ritmusban elhelyezett nyílásokkal tagolt, egyetlen diszkrét eleme az eresztől végigfutó faragott motívum sor.		
KORREKCIÓS JAVASLAT	Jól karbantartott épület.		