


1. Melléklet 2/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez


Szökéd község helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke

1. helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökségek

sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
1.	Széchenyi István u.	23	120/3	Volt katolikus iskola, kerítés	H1
2.	Széchenyi István u.	12	22	Lakóépület	H1
3.	Széchenyi István u.	15	146	Lakóépület és gazdasági épület	H1
4.	Széchenyi István u.	34	36	Lakóépület és gazdasági épület	H1
5.	Széchenyi István u.	36	37	Lakóépület és gazdasági épület, kerítés	H1
6.	Széchenyi István u.	38	38	Lakóépület	H1
7.	Széchenyi István u.	42	41	Lakóépület és kerítés	H1
8.	Széchenyi István u.	46	43	Gazdasági épület	H1
9.	Széchenyi István u.	58, 60	53, 54	Polgármesteri hivatal, lakóépület	H1
10.	Ady Endre u.	4	168/1	Lakóépület	H1
11.	Ady Endre u.	6	169	Lakóépület és kerítés	H1
12.	Ady Endre u.		170	Présház	H1
13.	József Attila u.	italbolt mellett	130/1	Kőkereszt	H1
14.	Széchenyi István u.		129/1	Kőkereszt	H1
15.	Ady Endre u.	temető	234	Kőkereszt és régi sírkövek	H1
16.	Pogányba vezető út		0113	Kőkereszt	H1
17.	Szalántára vezető út		089/1	Kőkereszt	H1
18.	Széchenyi István u.	16	26	Kerítés	H2
19.	Széchenyi István u.	62	55	Kerítés	H2



2. Értékleltár




sorszám	utca	házszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
1.	Széchenyi István u.	23	120	Volt katolikus iskola, kerítés	H1



leírás:

Utcával párhuzamos gerincű volt katolikus iskola épülete és a hozzá kapcsolódó kerítés. Védendő az épület tömege és homlokzaton használt natúr téglarchitektúra és kő, valamint az azokból kialakított részletek.

megjegyzés:

Az épület állapotának fenntartása, folyamatos karbantartása javasolt.






sorszám	utca	házzszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
2.	Széchenyi István u.	12	22	Lakóépület	H1

leírás:

Utcával merőleges gerincű szépen karbantartott lakóépület. Védendő az épület tömege és az utcai homlokzat részleteivel együtt.

megjegyzés:

Az épület jó állapotú azonban Az épület jó állapotú, azonban lábazatán javasolt egy új felületképzés a lepergő színréteg eltávolításával.





sorszám	utca	házszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
3.	Széchenyi István u.	15	146	Lakóépület és gazdasági épület	H1

leírás:

Utcával merőleges gerincű lakóépület és a hátsókertben keresztbefordult gazdasági épület.
Védendő az épületek tömege és a homlokzati struktúrájuk.

megjegyzés:

Az épület jó állapotú azonban javasolt a héjalás cseréje cserépfedésre.






sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
4.	Széchenyi István u.	34	36	Lakóépület és gazdasági épület	H1

leírás:

Felújításra szoruló lakóépület utcára merőleges gerinckialakítással.

megjegyzés:

Az épület eredti homlokzatának visszaállítása javasolt (lehulló vakolat, színvakolat hiánya). Az épület, főleg az utcai homlokzata miatt jelen állapotában elvesztette egyedi, védhető megjelenését.






sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
5.	Széchenyi István u.	36	37	Lakóépület és gazdasági épület	H1



leírás:

Utcával merőleges gerincű lakóépület és gazdasági épület. Az épület tömege, tornáca védendő.

megjegyzés:

Az épület jó állapotú, azonban az utcai kerítés tömör felületei felújításra szorulnak.






sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
6.	Széchenyi István u.	38	38	Lakóépület	H1

leírás:

Utcával merőleges gerincű lakóépület. Védendő az épület tömege és az épület homlokzata annak részleteivel együtt.

megjegyzés:

Az épület utcai homlokzata felújításra szorul.






sorszám	utca	házszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
7.	Széchenyi István u.	42	41	Lakóépület és kerítés	H1

leírás:

Utcával merőleges gerincű lakóépület és a hozzá kapcsolódó kerítés. Védendő az épület tömege és az utcafronti homlokzata védendő.

megjegyzés:

Az épület jó állapotú, azonban a lábazatán javasolt egy új felületképzés a lepergő színréteg eltávolításával.






sorszám	utca	házszám	helyrajzi szám	funkció	védettség fok
8.	Széchenyi István u.	46	43	Gazdasági épület	H1


leírás:

Utcával merőleges gerincű gazdasági épület. Védendő az épület tömege, anyaghasználata és homlokzati részletei.

megjegyzés:

Az épület állapotának fenntartása, folyamatos karbantartása javasolt.






sorszám	utca	házszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
9.	Széchenyi István u.	58, 60	53, 54	Polgármesteri hivatal, lakóépület	H1

leírás:

Utcával párhuzamos gerincű hivatali és lakó épület. Védendő az épület tömege.

megjegyzés:

Az épület állapotának fenntartása, folyamatos karbantartása javasolt.






sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
10.	Ady Endre u.	4	168/1	Lakóépület	H1

leírás:

Utcával közel merőleges gerincű lakóépület. Védendő az épület tömege, tornácos kialakítása és az utcafronti homlokzat részletei.

megjegyzés:

Az épület színvakolata helyreállítandó (lepergő vakolat) oly módon hogy a homlokzat részletei ne vesszenek el.






sorszám	utca	házzszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
11.	Ady Endre u.	6	169	Lakóépület és kerítés	H1

leírás:

Utcával közel merőleges gerincű lakóépülete és a hozzá kapcsolódó kerítés. Védendő az épület tömege, utcai homlokzata és tornáca.

megjegyzés:

Az épület jó állapotú, azonban a tornác utcai lezárásával létrejött falszakasz felújítandó, a homlokzat többi részével megegyező minőségű falszakasz kialakítása javasolt.






sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
12.	Ady Endre u.		170	Présház	H1


leírás:

Utcával egykor merőleges gerincű présház. Védendő az épület tömege, utcai homlokzata és annak részletei.

megjegyzés:

Az épület tetőszerkezete teljes egészében hiányzik. Ennek visszaépítése javasolt az épület állagának megóvása, javítása érdekében.






sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
13.	József Attila u.	Italbolt mellett	130/1	Kőkereszt	H1


leírás:

Szépen karbantartott kőkereszt.

megjegyzés:

A kőkereszt állapotának fenntartása, folyamatos karbantartása javasolt.






sorszám	utca	házzszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
14.	Széchenyi István u.		129/1	Kőkereszt	H1


leírás:
Szépen karbantartott kőkereszt.


megjegyzés:
A kőkereszt állapotának fenntartása, folyamatos karbantartása javasolt.





megjegyzés
A kőkereszt állapotának fenntartása, folyamatos karbantartása javasolt, valamint a sírkövek tisztítása és karbantartása szintén elvégezendő.





sorszám	utca	házszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
16.	Pogányba vezető út		0113	Kőkereszt	H1


leírás:

Karbantartást igénylő kő feszület. A kereszt a horgásztó közelében található.

megjegyzés:

A kő kereszt állapotának javítása után rendszeres karbantartást igényel.






sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
17.	Szalántára vezető út		089/1	Kőkereszt	H1

leírás:

Karbantartást igénylő kő feszület. A kereszt egy erdős területen található.

megjegyzés:

A kő kereszt állapotának javítása után rendszeres karbantartást igényel. A megközelítést elősegítendő szükséges a terület növényzetének ritkítása.






sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
18.	Széchenyi István u.	16	26	Kerítés	H2

leírás:

Utcafronton található kovácsoltvas kerítés téglából falazott pillérekkel. Védendő a kerítés teljes szakasza a kovácsoltvas részletekkel.

megjegyzés

Az kerítés kovácsoltvas elemei felújítandók, a tömör téglafalazat hiányzó fugái pótlandók.





sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
19.	Széchenyi István u.	62	55	Kerítés	H2

leírás:

Utcafronton található kovácsoltvas kerítés. Védendő a kerítés teljes szakasza a kovácsoltvas részletekkel.

megjegyzés

Szépen karbantartott kerítés. Állapotának fenntartása, folyamatos karbantartása javasolt.

