



HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Feszület	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Dózsa György utca 2.	Hrsz.: 168
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: -	
Leírás: Az egykor iskolaként szolgáló lakóház udvarán áll.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú, értékes kompozíció, mely jó állapotban található.	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése; - élő ágással, hársfa, tölgyfa vagy orgonabokor háttérrel alakítható ki hagyományos módon a szobor környezete.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Dózsa György utca 4.	Hrsz.: 167
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Az épület az országosan védett műemlék római katolikus templom közvetlen környezetében áll. Felújított, jó állapotban lévő, jelenleg nyaralóként szolgáló épület, rendezett előkert és udvar. Három ablakos lakóház, sátoztetővel, cserépfedéssel. Egységes, harmonikus megjelenés.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú épület; - utcaképhez illeszkedő tetőforma.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzati nyílásrend; - csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Major épületek	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Dózsa György utca	Hrsz.: 081/3
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: Az épületek a telepen elszórtan állnak	
Leírás: A major épületeinek többsége megőrizte eredeti megjelenését. Tömegük, anyaghasználatuk és főleg oromzati díszek jellegzetes kemenesaljai jegyeket mutatnak. A mesteriben található épületek az egyik legegységesebb együttesét őrzik ennek az eltűnőfélben lévő világnak.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú épület; - utcaképhez illeszkedő tetőforma.	Helyi védelem mértéke: - csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóépület	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Dózsa György utca 21.	Hrsz.: 185
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Polgáris hatású négyablakos lakóház, az ablakok körül vakolatdísz. Az utcával párhuzamosan épített lakóépület párhuzamos gerincű, kontyolt nyeregtetőt, cserépfedést kapott. Egységes, harmonikus megjelenés. Az épületet felújították, átszínezték az előző rendezési tervi felmérés óta. Udvara, előkertje rendezett.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú épület; - utcaképhez illeszkedő tetőforma.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzati nyílásrend; - csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóépület	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Dózsa György utca 25.	Hrsz.: 193
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Egyszerű, az utcára merőleges kontyolt nyeregtetős épület, Jellegzetessége az utcai homlokzaton a túlnyújtott párkány, valamint a vakolatdíszek. Az épületet a közelmúltban felújították, jelenleg nyaralóként használják.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú épület; - utcaképhez illeszkedő tetőforma.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzati nyílásrend; - csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóépület	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Dózsa György utca 41.	Hrsz.: 207
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Egyszerű, az utcára merőleges nyeregtetős, oromzatos épület. Az épületet jelenleg nyaralóként használják.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú épület; - utcaképhez illeszkedő tetőforma.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzati nyílásrend; - csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Kripta	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házzám: Kossuth Lajos utca	Hrsz.: 235
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: -	
Leírás: A mesteri evangélikus temetőben található a Bárdossy család kriptája a családi címerrel, amelyeken az alábbi nevek szerepelnek: Bárdossy Imre, Dukai Takács Gizella, Bárdossy Zoltán, Bárdossy Laura és néhány olvashatatlan név. Mesteriben a család kihalt, illetve elszármaztak. Híres közülük Claire Kenneth írónő.		
Értékes részletek / értékelés: -	Helyi védelem mértéke: -	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Feszület	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca	Hrsz.: 121
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: -	
Leírás: A temetői feszület egyike a népi vallásosság Mesteriben fennmaradt példáinak.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú, értékes kompozíció, mely jó állapotban található.	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése; - élő ágyással, hársfa, tölgyfa vagy orgonabokor háttérrel alakítható ki hagyományos módon a szobor környezete.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Emlékmű	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca	Hrsz.: 237
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: -	
Leírás: Kialakítása: sági bazaltkőből rakott obeliszket záró földgömbről felszállni készülő Turul-szobor. Készült az I. és II. világháborúban hősi halált halt katonák emlékére.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú, értékes kompozíció, mely jó állapotban található.	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése; - évelő ágyással, hársfa, tölgyfa vagy orgonabokor háttérrel alakítható ki hagyományos módon a szobor környezete.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóépület	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca 25.	Hrsz.: 20
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Utcára merőleges, nyeregtetős, oromfalas épület, cserépfedéssel. Jellegzetessége az épített kerítés, melyben megtalálható a szoborfülke, ezenkívül egy dombormű is díszíti. Egységes, harmonikus megjelenés. Példaértékűen felújított hagyományos lakóház, kerítésében megőrzött és helyreállított Mária-fülkével.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú épület; - utcaképhez illeszkedő tetőforma.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzati nyílásrend; - csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
	  	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóépület	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca 28.	Hrsz.: 105
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Utcafronti rész utcával párhuzamos gerincű, kontyolt, cseréppel fedett. Az utcára - a volt funkciónak megfelelően - ajtó nyílik. Ablakok körül jellegzetes, szép vakolatdíszek. Egységes, harmonikus megjelenés. Bolt épülete.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú épület; - utcaképhez illeszkedő tetőforma.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzati nyílásrend; - csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóépület	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca 33.	Hrsz.: 24
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Utcára merőleges, nyeregtetős, oromfalas épület, cserépfedéssel. Jellegzetessége a lopott tornác. A település leggyorsabban megőrzött, részleteiben is értékes lakóháza. Példaértékűen felújított hagyományos lakóház.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú épület; - utcaképhez illeszkedő tetőforma.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzati nyílásrend; - csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
	 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Evangélikus harangláb	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca	Hrsz.: 48/2
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: A Kossuth Lajos utca területén elhelyezett harangláb elsősorban közfunkciója és hagyományos településszerkezeti elhelyezkedése miatt érdemel védelmet. Kialakítása: vakolt téglaeépítmény sisakkal, hangvető lamellás ablaknyílásokkal. A harangláb a közelmúltban felújításra került.		
Értékes részletek / értékelés: -	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzati nyílásrend; - csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Evangélikus imaház	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca 40.	Hrsz.: 74
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Az imaház a közelmúltban felújításra került.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú épület; - utcaképhez illeszkedő tetőforma.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzati nyílásrend; - csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Polgármesteri Hivatal	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca 47.	Hrsz.: 36
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: Szabadon álló	
Leírás: Dukai Takách - Bárdossy kúria Az épületet a Dukai Takách család emeltette ismeretlen időpontban. A birtokos leánya, Gizella 1880-ban Bárdossy Imréhez ment férjhez, akinek fia, Bárdossy Zoltán örökölte a kúriát, aki átépítette és kibővítette azt. Az 1945 utáni kisajátítást követően községháza, majd tanácsház, kultúrház és mozi volt az épületben. Időközben újabb átépítések is történtek. Jelenleg polgármesteri hivatal és orvosi rendelő található benne.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú épület; - utcaképbe illeszkedő tetőforma.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzati nyílásrend; - csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóépület	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca 49.	Hrsz.: 37
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Lopott tornácos lakóház. Az eredeti tömeg és homlokzati arányrendszer megtartása mellett a tetőtér beépítéshez is hagyományos formakincset hív segítségül (régiből ablak, szénabedobó nyílás, stb.) példaértékű felújítása a Mesteriben gyakori oromzatos lakóház típusnak. Modernizált, a külső jegyeket tiszteletben tartva felújított, nyaraló céljára használt lakóház.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú épület; - utcaképhez illeszkedő tetőforma.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzati nyílásrend; - csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Boronahajlék	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca 56.	Hrsz.: 60
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Mesteriben egyedülálló, borona szerkezetű épület. Az ajtó mellett a 64-es házszám díszeleg.		
Értékes részletek / értékelés:	Helyi védelem mértéke:	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Szőlőhegyi pince	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szőlőhegy	Hrsz.: 1086
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Hagyományos, a szőlőfeldolgozás és bortárolás funkcióját kiszolgáló épület.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú épület.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzati nyílásrend; - csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Mesteri	Helyi védendő érték megnevezése: Szőlőhegyi pince	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szőlőhegy	Hrsz.: 1087/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.05.04.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Hagyományos, a szőlőfeldolgozás és bortárolás funkcióját kiszolgáló épület.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú épület.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a vakolt homlokzati nyílásrend; - csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		