
















Értékvizsgálat

<p>Leírás:</p> <p>Klebelsberg Népiskola 13/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelet helyi védeltségűvé nyilvánította. Jelenleg iskolaépület az egykori tanítólakás</p> <p>Állapot: 2011-benteljeskörűen felújították</p> <p>Korrekciós javaslat: -</p>		<p>Dánieltelep Dániel út 28.</p>	<p>hrsz. 427</p>	<p>he-1</p>
		<p>iskola</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>hv</p>
				
<p>Leírás:</p> <p>Odoni ház Oldalhatáron álló hagyományos parasztház, kis mélységű előkerttel, utcára merőleges gerinccel, nádfedéssel</p> <p>Állapot: Felújítás folyamatban</p> <p>Korrekciós javaslat: Javasolt a parabola antenna áthelyezése az oromfalról</p>		<p>Dániel telep Berzsényi Dániel u. 55.</p>	<p>hrsz. 904</p>	<p>he-2</p>
		<p>lakóépület</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>hv</p>
				
<p>Leírás:</p> <p>Oldalhatáron álló hagyományos parasztház, normál mélységű előkerttel, utcára merőleges gerinccel, faburkolatú oromfallal, hagyományos arányú és osztatú nyílászárókkal</p> <p>Állapot: Az épület és környezete szépen felújított</p> <p>Korrekciós javaslat: -</p>		<p>Dániel telep Berzsényi Dániel u. 53.</p>	<p>hrsz. 905</p>	<p>he-3</p>
		<p>lakóépület</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>hv</p>
				





<p>Leírás: Oldalhatáron álló hagyományos parasztházak, tájolás miatt változó mélységű előkerttel, utcára merőleges gerinccel, faburkolatú oromfallal hagyományos arányú és osztatú nyílászárókkal</p> <p>Állapot: Az épületek szépen felújítottak, gyönyörű környezetükkel a falusias hagyományos utcakép meghatározó elemei</p> <p>Korrekción javaslat: -</p>		<p>Dániel telep Dániel u. 91-92. lakóépületek</p>	<p>hrsz. 491-492 Védelem foka</p>	<p>he-4 he-5 hv</p>	
<p>Leírás: Oldalhatáron álló fésűs beépítés, utcára merőleges és párhuzamos gerincű, oromfalas épületekkel, váltakozó mélységű előkertekkel, gyönyörű régi kerítéssel</p> <p>Állapot: Felújított, gondozott</p> <p>Korrekción javaslat: -</p>		<p>Piripócs Rózsadomb u. lakóépület</p>	<p>hrsz. 0501/1-4, 0500/1-7 Védelem foka</p>	<p>he-6 hv</p>	
<p>Leírás: Oldalhatáron álló hagyományos parasztházak, utcára merőleges gerinccel, kontyolt oromfalán faburkolat eredeti állapotában megőrzött tornáccal hagyományos arányú és osztatú nyílászárókkal</p> <p>Állapot: Az épületek szépen felújítottak, gyönyörű környezetükkel a falusias hagyományos utcakép meghatározó elemei</p> <p>Korrekción javaslat: -</p>		<p>Kisszentmiklós Fehérvári út 27-29 lakóépület</p>	<p>hrsz. 3177-3176 Védelem foka</p>	<p>he-7 he-8 hv</p>	








<p>Leírás: Oromfalas kétoldalra épített kettősház típus, ahol a főépület mellett, kissé hátrahuzottan a főépülethez hasonló kialakítású, színezésű, díszítésű épületben többnyire a nyári-konyha kapott helyet.</p> <p>Állapot: Felújított, rendezett épületek, gondozott környezetben</p> <p>Korrekción javaslat: -</p>		Daruhegy Fő u.129	hrs. 120	he-9
		lakóépület	Védelem foka	hv
				
<p>Leírás Oromfalas kétoldalra épített kettősház típus, ahol a főépület mellett, kissé hátrahuzottan a főépülethez hasonló kialakítású, színezésű, díszítésű épületben többnyire a nyári-konyha kapott helyet. A főépület tornáca beépült</p> <p>Állapot: Jó állapotú épületek, rendezett, gondozott környezetben</p> <p>Korrekción javaslat: -</p>		Daruhegy Fő u. 131.	hrs. 125	he-10
		lakóépület	Védelem foka	hv
				
<p>Leírás: Oromfalas kétoldalra épített kettősház típus, ahol a főépület mellett, kissé hátrahuzottan a főépülethez hasonló kialakítású, színezésű, díszítésű épületben többnyire a nyári-konyha kapott helyet. A főépület tornáca beépült Az épületek és környezetük kapcsolata harmonikus</p> <p>Állapot: Jó állapotú épületek, rendezett, gondozott környezetben</p> <p>Korrekción javaslat: -</p>		Dánieltelep Berzsenyi Dániel u. 126	hrs. 933	he-11
		lakóépület	Védelem foka	hv
				

<p>Leírás: Oromfalas kettősház típus, változó irányú tetőgerinckel az utcavonalra helyezett gazdasági épülettel. Az épületek hasonló tömeg alakításúak, színezésűek, a nyílászárók aránya eredeti. Az épületek és környezetük kapcsolata harmonikus</p> <p>Állapot: Folyamatos felújítás</p> <p>Korrekciós javaslat: -</p>		Daruhegy Fő u.	hrsz.	he-12
		lakóépület	Védelem foka	hv
				

<p>Leírás: Ismeretlen helyi művész, kőfaragó mester munkája, az egyéni, vagy közösségi megrendelésre készült kőkereszt.</p> <p>Állapot: megfelelő</p> <p>Korrekciós javaslat: Felülete csiszolást igényel</p>		Gulyamajor útmenti kereszt	Védelem foka	hm-1 hv
				

<p>Leírás: Ismeretlen helyi művész, kőfaragó mester munkája, az egyéni, vagy közösségi megrendelésre készült kőkereszt.</p> <p>Állapot: megfelelő</p> <p>Korrekciós javaslat: drótfonatos kerítés cseréje</p>		Píripócs Rózsadomb u.	0501	hm-2
		útmenti kereszt	Védelem foka	hv
				

<p>Leírás: Ismeretlen helyi művész, kőfaragó mester munkája, az egyéni, vagy közösségi megrendelésre készült kőkereszt.</p> <p>Állapot: megfelelő, szépen rendezett környezetben</p> <p>Korrekciós javaslat: -</p>		Daruhegy Fő u.		hm-3
		útmenti kereszt	Védelem foka	hv
				
<p>Leírás: Ismeretlen helyi ácsmester, munkája, egyéni, vagy közösségi megrendelésre.</p> <p>Állapot: megfelelő,</p> <p>Korrekciós javaslat: a fa felületkezelést igényel</p>	Kisszentmiklós Fehérvári út	hrs.	hm-4	
	útmenti kereszt	Védelem foka	hv	
				
<p>Leírás Ismeretlen helyi művész, kőfaragó mester munkája, az egyéni, vagy közösségi megrendelésre készült kőkereszt. Egyedi párosítás a kőkereszt és a mellette álló egy fából faragott harangláb</p> <p>Állapot: megfelelő</p> <p>Korrekciós javaslat: harangláb felületkezelést igényel</p>		Daruhegy Darusor 8.	hrs. 34/2	hm-5
		útmenti kereszt és harangláb	Védelem foka	hv
				

<p>Leírás: Négyoszlopos ácsolatú fa harangláb a harangot, a felfüggesztő, mozgató mechanizmust védő tetővel</p> <p>Állapot: megfelelő</p> <p>Korrekciós javaslat: -</p>		<p>Kisszentmiklós Fehérvári u. 36.</p>	<p>hrsz. 3304</p>	<p>hm-6</p>
			<p>harangláb</p> <p>Védelem foka</p>	<p>hv</p>
<p>Leírás: Működő temető régi kőből faragott síremlékei és a kőkeresztje</p> <p>Állapot: rendezett, gondozott</p> <p>Korrekciós javaslat: faültetés</p>		<p>Külterület hrsz. 0456 út</p>	<p>hrsz. 0460</p>	<p>hm-7</p>
			<p>temető</p> <p>Védelem foka</p>	<p>hv</p>
				
<p>Leírás: Bezárt temető, ősfás növényzettel, szép kőből készült sír kereszttekkel, és kőkereszttel</p> <p>Állapot: gondozást igényel</p> <p>Korrekciós javaslat: sírkertként történő működtetése, utak rendbetétele</p>		<p>Virághegy hrsz. 0338 út</p>	<p>hrsz. 2704</p>	<p>hm-8</p>
			<p>Védelem foka</p>	<p>hv</p>
		