


7. melléklet a 12/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez.

HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

A védett építmények területi elhelyezkedése a faluban



Helyi védett objektumok:

1-4. oldal – Középületek, szobrok

5-8. oldal – Fésűs beépítésű házak

9-11. oldal – Hajlított házak

12-23. oldal - -Górék

<p>Leírás</p> <p>A református templomot késő barokk stílusban 1790 körül építették, majd előcsarnokát 1822-ben toldották hozzá. A tornyot vízszintes párkányok és pylasterek tagolják, az óraíves toronysapkát bádóg fedés borítja. Berendezéséből a késő barokk szőszék, a stallum és a padok szintén 1790 körül készültek.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Korrekción javaslat</p>		Kossuth L. utca	Helyrajzi szám	1180
		- református templom -	Védelem foka	M



<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Az épület tömege és homlokzata</p> <p>Korrekción javaslat</p>		Szent István tér	Helyrajzi szám	438
		- római katolikus templom -	Védelem foka	H1





<p>Leírás</p> <p>Az 1911-ben épült a provinciális szecessziós polgármesteri hivatal. Két épület létesült eredetileg, amelyekben eredetileg a hivatalon kívül vezetői lakások is voltak. A két épületek oromfal díszrel kiemelt sarok- és középrizalittal tagolt, azonos karakterű gazdag vakolatarchitektúrával rendelkezik. Azóta több szakaszban bővült és átalakult. Valószínűleg nem ott volt a hivatal bejárata, ahol ma van.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Az épület tömege és homlokzata.</p> <p>Korrekciós javaslat</p> <p>Ha fellelhető az épületről eredeti terv érdemes lenne az eredeti főbejárat visszaállítását</p>		Kossuth Lajos utca	Helyrajzi szám	516 517/1
		- községháza -	Védelem foka	H1
				





<p>Leírás</p> <p>Klasszicista jegyeket hordozó művelődési ház. A főbejárati szárny nagyjából az eredeti formában megmaradt, a hátranyúló tömeget többször átalakították és toldogatták. Így védelem csak a főbejárati tömeget illeti.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>A főbejárati szárny tömege és homlokzata.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		Kossuth L utca	Helyrajzi szám	519
		- művelődési ház -	Védelem foka	H1
				













<p>Leírás</p> <p>Az óvoda, és főleg a timpanonos bejárati része, a dór jellegű zömök oszlopaival a szocialista realista építészeti jegyeit hordozza. Felújítás során a fő tömeg ablakait megváltoztatták, a tetőre cserepet utazó fém héjalást raktak és éve a pályázati lehetőségekkel napelemeket helyeztek a tetőre.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Az épület tömege és bejárati építménye.</p> <p>Korrektív javaslat</p>		<p>Petőfi S. utca 16.</p> <p>- óvoda -</p>	<p>Helyrajzi szám 500</p> <p>Védelem foka H2</p>	
---	---	--	--	--



<p>Leírás</p> <p>Szent István szobor a Szent István téren, Fusz György alkotása, avatva 2011-ben..</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>A szobor.</p> <p>Korrektív javaslat</p>		<p>Szent István tér</p> <p>- szobor -</p>	<p>Helyrajzi szám 453/4</p> <p>Védelem foka H1</p>	
--	---	---	--	--

<p>Leírás</p> <p>Baksa Soós György Petőfi Sándor melliszobra a művelődési ház előtti téren, avatva 1952-ben..</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>A szobor.</p> <p>Korrektív javaslat</p>		<p>Kossuth L. utca</p> <p>- szobor -</p>	<p>Helyrajzi szám 519</p> <p>Védelem foka H1</p>	
---	---	--	--	--


<p>Leírás Görömbey Imre I. világháborús emlékműve a református templom kertjében, avatva 1924-ben.</p> <p>Védett építészeti elemek Az emlékmű.</p> <p>Korrektíós javaslat</p>		<table border="1"> <tr> <td>Kossuth L. utca</td> <td>Helyrajzi szám</td> <td>1180</td> </tr> <tr> <td>- emlékmű -</td> <td>Védelem foka</td> <td>H1</td> </tr> </table>	Kossuth L. utca	Helyrajzi szám	1180	- emlékmű -	Védelem foka	H1	
Kossuth L. utca	Helyrajzi szám	1180							
- emlékmű -	Védelem foka	H1							
<p>Leírás Dr. Pinczés Sándor üvegmozaikja az 1956-os árvíz emlékére a polgármesteri hivatal falán, avatva 2009-ben.</p> <p>Védett építészeti elemek Az üvegmozaik.</p> <p>Korrektíós javaslat</p>		<table border="1"> <tr> <td>Kossuth Lajos utca</td> <td>Helyrajzi szám</td> <td>517/1</td> </tr> <tr> <td>- mozaik -</td> <td>Védelem foka</td> <td>H1</td> </tr> </table>	Kossuth Lajos utca	Helyrajzi szám	517/1	- mozaik -	Védelem foka	H1	
Kossuth Lajos utca	Helyrajzi szám	517/1							
- mozaik -	Védelem foka	H1							
<p>Leírás Méselőregi református sírkövek, amelyeken részletesen leírják tulajdonosának történetét.</p> <p>Védett építészeti elemek A sírkövek.</p> <p>Korrektíós javaslat</p>		<table border="1"> <tr> <td>Temető</td> <td>Helyrajzi szám</td> <td>821</td> </tr> <tr> <td>- sírkövek -</td> <td>Védelem foka</td> <td>H1</td> </tr> </table>	Temető	Helyrajzi szám	821	- sírkövek -	Védelem foka	H1	
Temető	Helyrajzi szám	821							
- sírkövek -	Védelem foka	H1							
									

Fésűs beépítésű házak

<p>Leírás</p> <p>Oldalhatáron álló nyeregtetős, oromfalas épületek. A főépület a tornácával a kedvező tájolás, illetve az udvar felé nyílik meg. Sajnos a tornácot beüvegezték. A főépülettel szemben a második épület tornác nélkül széles ereszaljjal néz az udvarra. Az ereszalj konzolja megereszkedett. Ez az épületípus a régebbi, a szegényebb megoldás. Az épületek felnevesedve, a főépület 2005-ben lett szépen felújítva.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Az épületek tömege, utcai homlokzata, annak nyílásrendje, tornácajtó.</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>Felázások megszüntetése, a homlokzat újrafestése, ha lehet a tornác beüvegezésének megszüntetése.</p>		Rákóczi utca 15.	Helyrajzi szám	481
		- lakóépület -	Védelem foka	H2



<p>Leírás</p> <p>Oldalhatáron álló nyeregtetős épületegyüttes, barokkos oromfalú főépülettel, utcafronton álló nyárkonyha bővítményel, góréval. A főépület gazdagon díszített homlokzatán ma 3 ablak van. Feltehető, hogy a nyárkonyha építésekor a tornác első részét befalazták.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Az épületek tömege, utcai homlokzata, annak nyílásrendje.</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>Felázások megszüntetése mindhárom épületen, a főépület lábázatának rendbetétele, a homlokzat újrafestése.</p>		Duna utca 14.	Helyrajzi szám	379
		- lakóépület -	Védelem foka	H2



<p>Leírás</p> <p>Oldalhatáron álló nyeregtetős épület, tornáccal az udvar felől, a faluban a leggazdagabb vakolatarchitektúrával, a főhomlokzaton osztopárkánnyal, lizénával és ablakkeretézéssel, a párkány alatt fogasiéccel, oromfal díszítéssel. Az első tornácoszlop megsüllyedt.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Az épületek tömege, utcai homlokzata, annak nyílásrendje, tornáca.</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>Felázások megszüntetése, a csapadékvíz elvezetése az épület körül, a megsüllyedt tornácoszlop újra falazása, a homlokzat újrafestése, új az eredetivel egyező tornácajtó készítése.</p>		Széchenyi utca 7.	Helyrajzi szám	117
		- lakóépület -	Védelem foka	H2
				




<p>Leírás</p> <p>Oldalhatáron álló, a polgárosodás jegeit mutató, az utca felé kontyolt nyeregtetős épület, tornáccal az udvar felől. A fésűs beépítés sajátos esete, ahol az utcafront irányába csónakkontyolt a tető és az épületet egy megemelt utcai homlokfallal tesznek hangsúlyossá olyan módon, hogy az utcai térdfal a tetőátfordulásnál a tető síkja felett maradjon. Ezzel próbálják a polgárosodást szimbolizáló hajlított házak formavilágát átvenni. (Megjegyzendő, hogy a mai szemünknek ez túl bonyolult forma, és a kényes részletek gyakran meghibásodnak.). Az utcai ablakpár helyére hármás ablakot tettek, ami a zsákkal elfogadható. Az ablak szemöldök nem eredeti, vagy nem volt, vagy díszesebb volt. A tornácajtó szakszerűen felújítva. Ma tájház.</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>Az épületek tömege, tornáca, tornácajtaja</p>		Kossuth L. utca 29.	Helyrajzi szám	10
		- lakóépület -	Védelem foka	H2
				



<p>Leírás</p> <p>A főépülettel szemben, az oldalhatáron álló nyárkoryha, szimmetrikus nyeregtetővel. Puritán egyszerűségű épület az oromfalán felirattal, az udvarra nézően eredeti nyílászárókkal.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Az épületek tömege, teljes homlokzata.</p> <p>Korrektíós javaslat</p>		Rákóczi utca 10.	Helyrajzi szám	457
		- melléképület -	Védelem foka	H1



<p>Leírás</p> <p>Oldalhatáron álló, oromfalas, nyeregtetős épület, tornác az udvar felől befalazva. Utcai homlokzaton 3 ablak. Góré az utcáfrontra.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Az épületek tömege, góré.</p> <p>Korrektíós javaslat</p> <p>Ha kiszabadulna tornác, az épületnek jót tenne.</p>		Vörösmarty utca 1.	Helyrajzi szám	687
		- lakóépület -	Védelem foka	H2



<p>Leírás</p> <p>Oldalhatáron álló nyeregtetős épületegyüttes, barokkos oromfalú főépülettel, tornác befalazva.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Az épület oromfala.</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>Legalább egy al tornácajtóval, vagy ablakkal javítani lehetne az utcai homlokzatot.</p>		Rákóczi utca 31.	Helyrajzi szám	419
		- lakóépület -	Védelem foka	H2
				



<p>Leírás</p> <p>Oldalhatáron álló nyeregtetős, oromfalas, előkertes épület, tornáccal az udvar felől, szép kerítéssel, és kapuval. Utcai homlokzatán a páros ablakot hármásablakra cserélték. Tornácajtó eredeti.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Az épületek tömege, tornáca, tornácajtaja, kerítése, kapuja.</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>Szép lenne az eredeti párosablak.</p>		Petőfi S. utca 12.	Helyrajzi szám	498
		- lakóépület -	Védelem foka	H2
				



Hajlított házak

<p>Leírás</p> <p>A hajlított ház az oldalhatárral érintkező részén kontyolva van. A szimmetrikus elrendezésű főhomlokzatán vakolat keretezéses ablakok, lizénák és díszes párkányzat látható. A rendre 20 m előkerttel elhelyezett épületsor egy korábbi szabálytalan közterület szabályozás eredményeként jött létre.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Az épület utcai tömege és homlokzata a vakolatarchitektúrával és nyílásaival.</p> <p>Korrektíós javaslat</p>		<p>Kossuth L. utca 80.</p> <p>- lakóépület -</p>	<p>Helyrajzi szám 903/1</p> <p>Védelem foka H1</p>
			
<p>Leírás</p> <p>Az utcafrontra kiforduló hajlított ház, az utcai szárny mindkét szélén oromfalloval záródik. A gazdagon díszített szimmetrikus elrendezésű főhomlokzatán vakolat keretezéses és íves szemöldökkel rendelkező ablakok, oszlopféjes lizénák, gyámsorral és fűzérsorral díszített párkányzat található. A homlokzati betétek sárga és vörös dísztagjaival burkoltak. A homlokzat magasságát a mintegy 60cm-rel emelt padlósíntje és az 1,0 m-es térdfalloval emeli. Az így magasított homlokzat rangos külsőt eredményez. A tetőfedés bitumenes lemez. A lábazat festett kő.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Az épület utcai tömege és homlokzata a korrektíós javaslatban lévő kivétellel.</p> <p>Korrektíós javaslat</p> <p>A rangos homlokzattól teljesen idegen bitumenes tetőfedés és a festett kő lábazat. A tetőhéjalást piros hódfarkú cserépre kellene cserélni, a festett kőlábazatról pedig a festést le kéne szedni.</p>		<p>Kossuth Lajos utca 39.</p> <p>- lakóépület -</p>	<p>Helyrajzi szám 5</p> <p>Védelem foka H2</p>
			

<p>Leírás</p> <p>A hajlított ház úttal párhuzamos szárnya mindkét szélén oromfalal záródik. A nyeregtetőt az utcai oldalon térfal emeli. A szimmetrikus elrendezésű főhomlokzatán vakolat keretezéses ablakok, a fal széleken sávozott vakolatminta, és kétszeres párkányzaton 1912 felirattal látható. Az ablakokat utólag redőnyvel látták el. A tetőfedés hódfarkú cserépet utánozó bitumenes lemezfedés. A utcafronttól rendre egy-egy telek választja el a beépítést, ami valószínűsíthetően egy korábbi szabálytalan közterület szabályozás eredményeként jöhetett létre..</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Az épület utcai tömege és homlokzata a vakolatarchitektúrával és nyílásaival.</p> <p>Korrekciós javaslat</p> <p>A tetőfedést jó lenne hódfarkú cserépre cserélni.</p>		Vásártér utca 20.	Helyrajzi szám	708/2
		- lakóépület -	Védelem foka	H1
				









<p>Leírás</p> <p>A hajlított ház úttal párhuzamos szárnya mindkét szélén oromfalal záródik. A nyeregtetőt az utcai oldalon térfal emeli. A szimmetrikus elrendezésű főhomlokzatán vakolat keretezéses ablakok, lizénák, középső átkötő. A lábázat jobb szélén egy nagy átázás nyomai láthatók, ami feltehetően a csapadékvíz épülettől való elvezetésének hiányából adódott..</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Az épület utcai tömege és homlokzata a vakolatarchitektúrával és nyílásaival.</p> <p>Korrekciós javaslat</p> <p>A csapadékvíz elvezetést és a lábázatot javítani kellene.</p>		Dózsa Gy. utca 8.	Helyrajzi szám	898/1
		- lakóépület -	Védelem foka	H1
				












<p>Leírás</p> <p>A hajlított ház úttal párhuzamos szárnya mindkét szélén oromfallal záródik. A nyeregtetőt az utcai oldalon tértfal emeli. A szimmetrikus elrendezésű főhomlokzatán eredetileg vakolatkeretezéses ablakok, középkétkötő, a fal széleken sávzott vakolatminta volt. A felújítás során a teljes vakolatarchitektúrát eltávolították és a lábazatra egy teljesen idegen mintát raktak.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Az épület utcai tömege és homlokzat nyílásrendje.</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>Az eredeti vakolatarchitektúrát kellene visszaállítani.</p>		<p>Dobó I. u. 1. - lakóépület -</p>	<p>Helyrajzi szám 684 Védelem foka H2</p>	
<p>Leírás</p> <p>A hajlított ház úttal párhuzamos szárnya mindkét szélén oromfallal záródik. A nyeregtetőt az utcai oldalon tértfal emeli. A szimmetrikus elrendezésű főhomlokzatán ablakkeretezés, lizénák, középkétkötő van.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Az épület utcai tömege és utcai homlokzata a vakolatarchitektúrával és nyílásrendjével.</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>A vakolatarchitektúrát enyhe színeltéréssel lehetne hangsúlyozni.</p>		<p>Balassa utca 5. - lakóépület -</p>	<p>Helyrajzi szám 357 Védelem foka H2</p>	
<p>Leírás</p> <p>A hajlított ház úttal párhuzamos szárnya mindkét szélén oromfallal záródik. A nyeregtetőt az utcai oldalon tértfal emeli. A szimmetrikus elrendezésű főhomlokzatán ablakkeretezés, lizénák vannak, a lábazatnál felázások láthatók.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Az épület utcai tömege és utcai homlokzata a vakolatarchitektúrával és nyílásrendjével.</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>A lábazati felázásokat javítani kellene, és a homlokzatot újralfesteni.</p>		<p>Árpád utca 11. - lakóépület -</p>	<p>Helyrajzi szám 659 Védelem foka H1</p>	
<p>Leírás</p> <p>Leromlott állapotú úttal párhuzamos épület, gazdag vakolatarchitektúrával. A nyeregtetőt az utcai oldalon tértfal emeli. Az oromfalon 1928 és Tl. B.J. felirat. A tornác be van falazva. Utcai homlokzatán ablakkeretezések és a falvégeken kettős lizénák.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Az épület utcai tömege, utcai és oromfali homlokzata a vakolatarchitektúrával és nyílásrendjével.</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>Érdemes lenne megmenteni és teljekörűen felújítani, a falu egyik legszebb épülete lenne. A tornácot vagy vissza kéne állítani, vagy a tornácosságot idéző homlokzattal ellátni.</p>		<p>Táncsics utca 4. - lakóépület -</p>	<p>Helyrajzi szám 20 Védelem foka H1</p>	









Górék

A górék Bogyiszlón jellegzetes gazdasági épületei. A kukorica természetes szárítására és tárolására szolgált. A szegény paraszti réteg kivételével az állattartással és kukoricatermeléssel foglalkozó portákon létesült. Favázás szerkezetű lécráccsal zárt jól szellőző fedett építmény, rövid oldalán bejárattal, a gombásodás megelőzésére padlója megemelt, gyakran ól van alatta. Sok esetben a kerítésbe épített, vagy gazdasági épülettel összeépült.









<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Árpád u. 16.</p> <p>- göré -</p>	<p>Helyrajzi szám 541</p> <p>Védelem foka H1</p>	
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Duna u. 14.</p> <p>- göré -</p>	<p>Helyrajzi szám 379</p> <p>Védelem foka H1</p>	
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Vörösmarty u. 1.</p> <p>- göré -</p>	<p>Helyrajzi szám 687</p> <p>Védelem foka H1</p>	
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Kossuth L. u. 74.</p> <p>- göré -</p>	<p>Helyrajzi szám 897</p> <p>Védelem foka H1</p>	









<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Dózsa Gy. u. 8.</p> <p>- göré -</p>	<p>Helyrajzi szám 898/1</p> <p>Védelem foka H1</p>	
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Vörösmarty u. 3.</p> <p>- göré -</p>	<p>Helyrajzi szám 693</p> <p>Védelem foka H1</p>	
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Vásártér u. 19.</p> <p>- göré -</p>	<p>Helyrajzi szám 709</p> <p>Védelem foka H1</p>	
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Kossuth L. u. 38.</p> <p>- göré -</p>	<p>Helyrajzi szám 695</p> <p>Védelem foka H1</p>	

Leírás		Petőfi S. utca 12.	Helyrajzi szám	498
		- göré -	Védelem foka	H1
Védett építészeti elemek A görék.				
Korrektív javaslat				
Leírás		Duna utca 7.	Helyrajzi szám	295
		- göré -	Védelem foka	H1
Védett építészeti elemek A görék.				
Korrektív javaslat				
Leírás		Ady E. u. 5.	Helyrajzi szám	281
		- göré -	Védelem foka	H1
Védett építészeti elemek A görék.				
Korrektív javaslat				
Leírás		Duna utca 11.	Helyrajzi szám	413
		- göré -	Védelem foka	H1
Védett építészeti elemek A görék.				
Korrektív javaslat				




Leírás		Duna utca 12.	Helyrajzi szám	481
		- góré -	Védelem foka	H1
Védett építészeti elemek A górék.				
Korrektíós javaslat				
Leírás		Rákóczi utca 34.	Helyrajzi szám	470
		- góré -	Védelem foka	H1
Védett építészeti elemek A górék.				
Korrektíós javaslat				
Leírás		Rákóczi utca 36.	Helyrajzi szám	471
		- góré -	Védelem foka	H1
Védett építészeti elemek A górék.				
Korrektíós javaslat				
Leírás		Tabán köz 6.	Helyrajzi szám	929
		- góré -	Védelem foka	H1
Védett építészeti elemek A górék.				
Korrektíós javaslat				



<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Kossuth L. utca 80. - göré -</p>	<p>Helyrajzi szám 903/1 Védelem foka H1</p>	
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Martinovics utca 5. - göré -</p>	<p>Helyrajzi szám 850 Védelem foka H1</p>	
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Bajcsy-Zs. utca 3. - göré -</p>	<p>Helyrajzi szám 1130 Védelem foka H1</p>	
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Madách utca 3. - göré -</p>	<p>Helyrajzi szám 871 Védelem foka H1</p>	









<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Madách I. utca 10.</p> <p>- göré -</p>	<p>Helyrajzi szám 722</p> <p>Védelem foka H1</p>	
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Kinizsi utca 2.</p> <p>- göré -</p>	<p>Helyrajzi szám 694</p> <p>Védelem foka H1</p>	
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Dózsa Gy. utca 40.</p> <p>- göré -</p>	<p>Helyrajzi szám 857</p> <p>Védelem foka H1</p>	
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Kinizsi utca 3.</p> <p>- göré -</p>	<p>Helyrajzi szám 700</p> <p>Védelem foka H1</p>	


<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		Dobó Katica utca 2.	Helyrajzi szám	688	
		- göré -	Védelem foka	H1	
	<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		Árpád utca 11.	Helyrajzi szám	659
			- göré -	Védelem foka	H1
	<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		Dobó Katica utca 1.	Helyrajzi szám	684
			- göré -	Védelem foka	H1
	<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		Vásártér utca 12.	Helyrajzi szám	660
			- göré -	Védelem foka	H1
					

<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		Árpád utca 13.	Helyrajzi szám	658	
		- göré -	Védelem foka	H1	
	<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		Árpád utca 10.	Helyrajzi szám	535
			- göré -	Védelem foka	H1
	<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		Vásártér utca 13.	Helyrajzi szám	661
			- göré -	Védelem foka	H1
	<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		Rákóczi utca 34.	Helyrajzi szám	379
			- göré -	Védelem foka	H1

Leírás		Vásártér utca	Helyrajzi szám	640/5
		- göré -	Védelem foka	H1
Védett építészeti elemek A görék.				
Korrekciós javaslat				
Leírás		Vásártér utca 5.	Helyrajzi szám	643
		- göré -	Védelem foka	H1
Védett építészeti elemek A görék.				
Korrekciós javaslat				
Leírás		Vásártér utca 3.	Helyrajzi szám	646
		- göré -	Védelem foka	H1
Védett építészeti elemek A görék.				
Korrekciós javaslat				
Leírás		Attila utca	Helyrajzi szám	595
		- göré -	Védelem foka	H1
Védett építészeti elemek A görék.				
Korrekciós javaslat				

<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Kisfaludy utca 4.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>624</p>
		<p>- göré -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H1</p>
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Damjanich utca 11.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>628</p>
		<p>- göré -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H1</p>
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Kisfaludy utca 1.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>630</p>
		<p>- göré -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H1</p>
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Damjanich utca 10.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>627</p>
		<p>- göré -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H1</p>

<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Kiskaludj útca 10. - göré -</p>	<p>Helyrajzi szám Védelem foka</p>	<p>585 H1</p>
				
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Rákóczi útca 34. - göré -</p>	<p>Helyrajzi szám Védelem foka</p>	<p>481 H1</p>
				
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Rákóczi útca 26. - göré -</p>	<p>Helyrajzi szám Védelem foka</p>	<p>466 H1</p>
				
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Bocskai köz 3. - göré -</p>	<p>Helyrajzi szám Védelem foka</p>	<p>32 H1</p>
				

<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		Bocskai köz 7.	Helyrajzi szám	30
		- göré -	Védelem foka	H1
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		József A. utca 6.	Helyrajzi szám	415
		- göré -	Védelem foka	H1
<p>Leírás</p> <p>Védett építészeti elemek A görék.</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		Ady E. utca 9.	Helyrajzi szám	49
		- göré -	Védelem foka	H1
		