

3. számú melléklet a 37/2018. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelethez
„Dombóvár város helyi védett elemeinek értékvizsgálata 2018”





TARTALOMJEGYZÉK

.....

1. BEVEZETÉS – AZ ÉRTÉKLELTÁR ADATTARTALMA ÉS FELÉPÍTÉSE
- 2.1 A HELYI VÉDELEM ALÁ VONT ÉPÜLETEK ÉS HELYI VÉDETT TERÜLETEK
HATÁLYOS ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA – TÁBLÁZAT
- 2.2 HELYI EGYEDI VÉDELEM ALÁ VONT ÉPÜLETEK VAGY ÉPÍTMÉNYEK
(„HV”) VIZSGÁLATA FŐÉPÍTÉSZI JAVASLATTAL – ADATLAPOK
- 2.3 HELYI EGYEDI VÉDELEM ALÁ VONT TERÜLETEK („HVT”) BEMUTATÁSA



1_BEVEZETÉS

.....

A 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról kapcsolatos szabályokról kötelezővé teszi értékleltár készítését. Tartalmát a rendelet 10. melléklete határozza meg. Az értékleltár adattartalmát és felépítését a rendelet utasítása szerint csak országos védettségű érték, azaz műemlék esetén, annak egészére vagy az eljárás tárgyát képező tevékenységgel érintett részére vonatkozóan kell alkalmazni.

Az értékleltárban szereplő túlnyomó részt helyi védettséget élvező építészeti értékekre a jogszabály által előírt bemutatáshoz hasonló rendszert használunk; minden épület foto dokumentációval, elhelyezkedésének pontos meghatározásával, funkciójának megadásával, általános leírással és a megjegyzésben megfogalmazott átalakítási (korrekciós) javaslatokkal illetve településszintű és telekléptékű adatábrázolással.



2.1_ A HELYI VÉDELEM ALÁ VONT ÉPÜLETEK ÉS HELYI VÉDETT TERÜLETEK HATÁLYOS ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA

TÁBLÁZAT

.....

2.1.1 HELYI EGYEDI VÉDELEM ALÁ VONT ÉPÜLETEK VAGY ÉPÍTMÉNYEK („HV”) VIZSGÁLATA FŐÉPÍTÉSZI JAVASLATTAL
(KORÁBBI „HV1” JELÖLÉS KORRIGÁLANDÓ „HV” JELÖLÉSRE!)

Sorsz.	Cím	Hrsz.	Megnevezés
1.	Bajcsy Zs. u. 2.	1289/1	Illyés Gyula Gimnázium – önkormányzati
2.	Bajcsy Zs. u. 5	1404/A	Mária – Lak – önkormányzati
3.	Hunyadi tér 33.	1053	Bíróság
4.	Bezerédj u. 4.	1298/1	Evangélikus templom
5.	Bajcsy-Zs. u. 1.	1401	Református templom
6.	Gyenis A. u. 6., 8., 10., 12.	1839	lakóházak – magántulajdonú lakások
7.	Szabadság u. 16.	7/2	volt főszolgabírói lakóépület – önkormányzati
8.	Szabadság u. 27.	88/4	Zrínyi Ilona Általános Iskola – önkormányzati
9.	Szabadság u. 21.	85/A	bank épülete
10.	Béke u. 10.	2954	lakóház – magántulajdonú
11.		1889/21	Dombóvár – Vasútállomás
12.	Hunyadi tér	782/6	Víztorony
13.	Arany János tér 21.	229	Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium – önkormányzati
14.	Szabadság u. 14.	7/1	Zeneiskola főépülete – önkormányzati
15.		90/1	Mozi épülete – ipartestületi tulajdon
16.	Jókai u. 1.	90/2	Könyvesbolt – magántulajdonú
17.	Jókai u. 3.	1337	Mentőállomás
18..	Bezerédj u. 2/a.	1295	Óvoda épülete – magántulajdonú
19.	Bezerédj u. 2/c.	1297/6	Metodista egyház – egyházi
20.	Gyár u.	2923/A	Volt kisvasútállomás épülete – MÁV
21.	Dr. Riesz J. u. 3.	12	Lakóépület – magántulajdonú
22.	Szepessi u. 6.	15	Lakóépület – magántulajdonú
23.	Erzsébet u. 48.	264	Lakóépület – magántulajdonú
24..	Jókai u. 1.	90/3	Lakóépület – magántulajdonú
25.	Jókai u. 17.	1399	Lakóépület – magántulajdonú
26..	Dombó P. u. 9.	1311	Lakóépület – magántulajdonú
27..	Ady E. u. 28.	729	Lakóépület – magántulajdonú
28..	Ady E. u. 34.	727	Lakóépület – magántulajdonú
29.	Ady E. u.55.	595	Lakóépület – magántulajdonú
30.	Ady E. u. 60.	611	Lakóépület – magántulajdonú
31.	Arany János tér 16.	226	Lakóépület – magántulajdonú
32.	Deák F. u. 3.	203	Lakóépület – magántulajdonú
33.	Erzsébet u. 18.	250	Lakóépület – magántulajdonú
34.	Erzsébet u. 90–92.	294/1 (udvar), 294/2, 294/3, 296/1, 296/2, 296/4	Lakóépület – magántulajdonú

35.	Kossuth u. 19.	141	Lakóépület – magántulajdonú
36.	Kossuth u. 25.	135.	Lakóépület – magántulajdonú
37.	Kórház u. 2.	2946/A	Lakóépület – magántulajdonú
38.	Kölcsey F. u. 7.	1187/1	Lakóépület – magántulajdonú
39.	Kölcsey F. u. 10.	1227	Lakóépület – Róza villa – magántulajdonú
40.	Kölcsey F. u. 11.	1183	Lakóépület – magántulajdonú
41.	Kölcsey F. u. 15., 15/A.	1180, 1181	Lakóépület – magántulajdonú
42.	Petőfi S. u. 3.	707/1, 707/2, 707/3 (udvar)	Lakóépület – magántulajdonú
43.	Petőfi S. u. 13.	702/1, 702/2	Lakóépület – magántulajdonú
44.	Petőfi S. tér	3520	templom
45.	Rákóczi F. u. 43.	2233	Lakóépület – magántulajdonú
46.	Teleki u. 55.	2224/2	Csuta Csárda
47.	Vörösmarty M. u. 2.	1287/2	Lakóépület – magántulajdonú
48.		7314	Szőlőhegyi Kápolna
49.	Kápolna utca	0370	út menti keresztek
50.	Szigetsor u. 11/B.	1932/2, 1932/3, 1932/4, 1932/5, 1932/6, 1932/7	Lakóépület – magán és önkormányzati tulajdon
51.	Kinizsi u. 37	1971/1	JAM csarnok épületegyüttese – önkormányzati tulajdon
52.	Bezerédj utca 14 14/2019 (III.29). önk. rendelettel védetté nyil.	1306	Középület
53.	III. utca 24 14/2019 (III.29). önk. rendelettel védetté nyil.	3187/2	Lakóépület
54.	Erzsébet utca 2. 14/2019 (III.29). önk. rendelettel védetté nyil.	232	Lakóépület
55.	Erzsébet utca 16. 14/2019 (III.29). önk. rendelettel védetté nyil.	249/2	Lakóépület

2.1.2 HELYI TERÜLETI VÉDELEM ALÁ VONT TERÜLETEK („HVT”) VIZSGÁLATA FŐÉPÍTÉSZI JAVASLATTAL

Sorsz	Cím	Hrsz	Megnevezés	Főépítési javaslat
1.	Arany János tér és csatlakozó utca: Baross G. u.	225/1, 225/2, 225/3, 52/1, 51/3, 222, 223, 188		
2.	Vörösmarty u.	2167, 1007, 1094, 1262		
3.	Dombó P. u.	1130		
4.	Bezerédj u.	965, 1291		
5.	Hunyadi tér és csatlakozó utca: Szabadság u.	782/6, 782/2, 782/3, 52/3, 2228/3 51/4	Módosította az 52/2004.(VIII.31.) R.	
6.	Kölcsey u.	1116, 1203		
7.	Fő utca és csatlakozó terek	3521, 3368, 3520, 3519, 3621, 3659, 3048, 3015		
8.	Gólyavár	0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353/1		
9.	Földvár (Szigeterdő)	1882/6		
10.	Árpád u.	863		
11.	Erzsébet u.	329/1, 329/2, 329/3		
12.	Széchenyi u.	679		
13.	Petőfi u.	750		
14.	Ady Endre utcában: Az Ady u. 34. házzámtól az Ady u. 60. házzámtól, és az Ady u. 35. házzámtól az Ady u. 67. házzámtól terjedő utcaszakasz.			
15.	Zrínyi utcában: A Zrínyi u. 55. házzámtól a Zrínyi u. 73. házzámtól, és a Zrínyi u. 62. házzámtól a Zrínyi u. 78. házzámtól terjedő utcaszakasz.			
16.	Rákóczi u.	2226, 2230, 2229, 2225		
17.	Katona J. utcában: A Katona J. u. 2. házzámtól a Katona J. u. 18. házzámtól, és a Katona J. u. 1/a. házzámtól a Katona J. u. 21. házzámtól terjedő utcaszakasz.			
18.	Bartók B. u.	2045		
19.	Bajza J. u.	1152		
20.	Kossuth L. utcában: A Kossuth L. u. 1. házzámtól a Kossuth L. u. 27. házzámtól terjedő utcaszakasz.			
21.	Városi Temető (Rákóczi u.)	2362/4		
22.	Szigeterdő: 13. századi földvár, lakótorony és féglaégető kemence területi környezete, és a Szigeterdővel határos Gyenis Antal u.	1882/3, 1883, 1882/2, 1885/2		



2.2_ HELYI EGYEDI VÉDELEM ALÁ VONT ÉPÜLETEK VAGY ÉPÍTMÉNYEK („HV”) VIZSGÁLATA FŐÉPÍTÉSZI JAVASLATTAL

ADATLAPOK

.....


ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉPÜLETE, HRSZ: 1289



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
1.	Bajcsy Zs utca	2	1289/1	Illyés Gyula Gimnázium	HV

leírás: A gimnázium egy adott kor építészeti sajátosságait hordozó épületek együttesének egyike. Az épület tömege, a tetőformája, a homlokzati kialakítása, a nyílászárók rendje, formája, díszítése, építészeti értékvédelmet érdemel.

megjegyzés: A gimnázium épülete szinte az eredeti állapotban megmaradt. A földszinti igazgatói lakást átalakították könyvtárrá és irattárrá, ami néhány belső fal elbontásával járt. A volt kápolnában és tornateremben a külső bejárati ajtókat befalazták. A kémia szertár kialakítása a könyvtári épület tetőterében került megvalósításra, 1999-ben, aminek következtében a homlokzaton megjelent két tetőablak. 1929-ben építtette Dombóvár község, Alpár Ignác és Hübner Tibor tervei alapján. Kivitelező Farkas István kőműves mester. Önkormányzati tulajdon.




MÁRIA-LAK, HRSZ: 1404



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
2.	Bajcsy Zs utca	5	1404/A	Mária-Lak	HV

leírás: Ez egy múlt században épült kétszintes polgári villa, amelyben a földszinten Kertész Jenő ügyvéd irodája volt, az első emeleten Juhász tiszteletes és a Peczeli család lakott. Az épület utcai homlokzati jellegét, úgy mint a nyílászárók körüli díszeket, a középső részen a tető fölé emelkedő, gazdagon díszített oromfalat tartjuk értékesnek.

megjegyzés: 1959-ben megtörtént a lakóház felújítása, a nyílászárók cseréje és kisebb belső átalakítások. 2002-ben az épület földszinti üzlethelyiségeit orvosi rendelővé alakították át, ami a belső válaszfalak építésével és az alagsor feletti földem megerősítésével járt együtt.




BÍRÓSÁG ÉPÜLETE, HRSZ: 1503



sorszám	utca	házzám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
3.	Hunyadi tér	33	1053	Bíróság	HV

leírás: A kalsszicista stílusú épület, amelyet Dvorzsák Rezső az Eszterházy család főépítésze és Balogh Lőránt építésztanár terveztek, a legfontosabb belvárosi részen, az utcasarkon helyezkedik el. Monumentális, uralkodó lón portikusz és torony az attika fölött kijelöli a bejáratot. Ezen kívül az épület tömege, a két szigorú díszítés nélküli épületszárny szintén építészeti értéket képvisel. 1928-ban az épületet az Államkincstárnak adták át.

megjegyzés: Az épület mindkét szárnyán a könyöklőpárkány már nem látható. A portál fölött a két szélén díszvázák és az utcai homlokzatokon pilaszterek, az ablak feletti díszek szintén nem maradtak meg a mai napig. 1914-ben építtette Dombóvár Község. A Magyar Állam tulajdona.




EVANGÉLIKUS TEMPLOM, BEZERÉDJ U. HRSZ: 1298/1



sorszám	utca	házszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
4.	Bezerédj utca	4	1298/1	Evangélikus templom	HV

leírás: Az evangélikus templom a XX.század elején, gótikus stílusban épült. Az épület szerkezete, a tömeg, többek között a torony, a díszerkélyek, a homlokzati díszek, párkányok, a nyílászárók-mind a stílus jellemzői, és építészeti értéket képviselnek, ezért a védettség az egész épületre kiterjed.

megjegyzés: Az évek során jelentős átalakítások nem voltak. 2005-ben megtörtént a templom rekonstrukciója, amely magában foglalta a karzat fa födémének megerősítését, a tetőfedés javítását, a templom homlokzatainak felújítását, a díszerkélyek vízelvezetésének elkészítését. 1929-1930 közt épült, az építő Baumgart János építőmester. Tulajdonosa az Evangélikus egyház.




REFORMÁTUS TEMPLOM, BAJCSY ZS. UTCA, HRSZ: 1401



sorszám	utca	házzszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
5.	Bajcsy Zs. utca	1	1401	Református templom	HV

leírás: A református templom a XX. század elején épült négy utca találkozásánál. Az épület tömeg, a tetőforma, a szigorú homlokzati kialakítások, a nyílászárók rendje, formája, építészeti értékvédelmet érdemelnek.

megjegyzés: Jelentősebb átalakítások nem voltak. 2004-ben a református templom alagsor burkolata, a mellékhelyiség falazása és vakolása, valamint a villanszerelés teljes felújítása elkészült. Az építés ideje 1929, a református egyház által.




..... LAKÓHÁZAK, GYENIS A. UTCA, HRSZ: 1839



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
6.	Gyenis A. utca	6, 8, 10, 12	1839	Lakóház	HV

leírás: A vasúthoz tartozó társasházi épületegyüttes négy egyforma épülettel. Egymással párhuzamosan helyezkednek el.

megjegyzés: Az épületek jó állapotban vannak. Ennek fenntartása érdekében a folyamatos karbantartás szükséges és elvárt.




..... HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉPÜLETE, HRSZ: 16



sorszám	utca	házzszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
7.	Szabadság utca	16	7/2	Volt főszolgabírói lakóépület	HV

leírás: A villa főszolgabírói lakás volt, amelyet Spitzer Sándor építési vállalkozó- és téglagyár tulajdonos építtette. Az épület tömege, arányai és homlokzata plasztikus megoldásai olyan építészeti örökséget képviselnek, amelynek megőrzése rendkívül fontos.

megjegyzés: Az épületen csak belső átalakításokat hajtottak végre. 2000-ig iskolaként üzemelt. A kupolával fedett bejárati épületrész valószínű, hogy terasz volt, és csak később lett beüvegezve. Az épület jelenleg a Helytörténeti Gyűjtemény kiállítására szolgál.



ZRINYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETE, HRSZ: 88



sorszám	utca	házzszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
8.	Szabadság utca	27	88	Zrínyi Ilona Általános Iskola	HV

leírás: Az épület ahhoz a Szabadság utcai épületcsoporthoz tartozik amely még a XX. század elején alakult. Az épületcsoportba tartozó épületek a mai Múzeum épülete, a zeneiskola épülete, a volt rendőrség és posta épülete. Az épület tömege, a bejárat tornyos megoldása, a rusztikus homlokzatképzés, a nyílászárók körüli díszek, valamint a homlokzati párkányok jelentős építészeti örökséget képviselnek.

megjegyzés: 1903-ban épült az Önkéntes Tűzoltó őrtanya, később iskola lett. Az iskolai átalakításánál az Sz. utcai szárny É.-i vége eredeti stílusú toldást kapott külön megközelíthetőséggel. 2004-ben felújították, és megnyitották a hátsó udvar felé, ahol később a szélfogók elbontásra kerültek. Így a torony eredeti formájában maradt, mely alatt új hátsó bejárat készült. Az ablakokat kicserélték, illetve visszaállították, az alagsort kiépítették. A homlokzatot a tetőfasiszerkezetet és az eresztageozatot felújították.



BANK ÉPÜLETE, HRSZ: 85



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
9.	Szabadság utca	21	85/A	Bank épülete	HV

leírás: Az épület zsidó kereskedelmi kaszinónak épült, de időközben a társaság csődbe ment, és a ház a takarékpénztárhoz került. Az utcai homlokzat jelentős építészeti értéket képvisel a rusztikus pilaszterekkel, az erőteljes párkányokkal, az ablakok körüli plasztikus díszítésekkel.

megjegyzés: Az évek alatt az épületben csak belső átalakításokat végeztek. 1988-ban lépcső kialakításához a meglévő pincefödém részletes elbontásra került, a szélső főfalon a terasz felé a meglévő nyílászárókat átrendezték. Az udvari homlokzaton minden nyílászáró cserére került, az utcai viszont csak javításra. Az utcai homlokzat eredeti állapotban megmaradt.



.....

LAKÓHÁZ, BÉKE UTCA, HRSZ: 2954



sorszám	utca	házzsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
10.	Béke utca	10	2954	Lakóház	HV

leírás: A lakóépület a védettséget a hátsó épületszárny miatt kapta. Kétszintes tömegével kapcsolódik az utcával párhuzamos épületrészhez.

megjegyzés: Az épület tömegének megőrzése szükséges a továbbiakban is. A homlokzat arányának megőrzése és állapotának javítás és megtartása elengedhetetlen.



VASÚTÁLLOMÁS, HRSZ: 1889/1



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
11.			1889/21	Vasútállomás	HV

leírás: Az épület a XIX. század végén épült a vasútállomásokra jellemző stílusban. Dombóváron nem sok épület maradt meg abból a korból. Az épület tömege, a homlokzat három rizalitos megoldása, a nyílászárók szimmetrikus rendje, építészeti örökségvédelmet érdemelnek.

megjegyzés: 1986-ban az előcsarnokot átalakították a bejáratnál lévő bővítmenyt elbontották és a bejárat középre került, a kijárat a peronokhoz szintén más helyre került. Ugyanakkor a tetőszerkezet javítása, pala tetőfedés cserépfedésre való cseréje, a nyílászárók cseréje, a közbelső födém megerősítése megtörtént. A homlokzat új vakolatot kapott, a pince szigetelését körbe futó árokkal oldották meg.



VÍZTORONY, HRSZ: 782/1



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
12.			782/6	Víztorony	HV

leírás: Dombóváron az országban elsőként megalakították a Vízmű Társulatot, és három év alatt az egész város területén kiépítették a vízhálózatot és a víztornyot. A víztorony a város jelképévé vált.

megjegyzés: Nem volt jelentős átalakítás . 1959-ben építtette a Vízmű Társulat, az Önkormányzat tulajdonában van.



APÁCZAI CS. J. SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLL. HRSZ: 231/1



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
13.	Arany János utca	21	229	Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium	HV

leírás: A klasszicista épület a legrégebbi városrészben helyezkedik el. A homlokzat uralkodó eleme az íves attika és a kupola, toronnyal. A toronyban található Krisztus szobra, amely az épület közepén emelkedik. Az épület tömegét pilaszterek és párkányok tagolják.

megjegyzés: Az épület 1915-től polgári leányiskola volt. 1927-ben épült a Tanítóképző és a tornaterem az udvarba. 1933-ban betegpavilont is építettek. 1935-ben a Szent Orsolya Rend 400 éves jubileumára elkészült az emeleti részen egy szép nagy kápolna is. 1968-ban avatták fel az új kollégiumot. 1987-ben felújították a jobb szárnyat. 1996-ban 4 tantermes bővítés és tetőtér beépítése történt.




ZENEISKOLA VOLT ÉPÜLETE, HRSZ: 7/1



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
14.	Szabadság utca	14	7/1	Zeneiskola volt épülete	HV

leírás: Az épület a XIX. század végén épült. Az épület főszolgabírói hivatal volt és ahhoz a Szabadság utcai épületcsoporthoz tartozik, amelyiket a mai Múzeum épülete, az iskolaépület, a volt rendőrség és a posta épülete alkotják. Az épületnek első sorban az épületcsoporthoz való tartozása, a tömege, a nyílászárók körüli díszek, valamint a párkányok jelentős építészeti örökséget képviselik.

megjegyzés: Az épület az eredeti állapotban megmaradt.



MOZI VOLT ÉPÜLETE, HRSZ: 90/1



sorszám	utca	házzszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
15.	Kossuth Lajos utca		90/1	Mozi volt épülete	HV

leírás: A dombóvári mozi épülete, amelyen szecessziós jegyeket lehet felfedezni, a XX. században az iparosodási kornak egy jellegzetes képviselője, történeti értéke jelentős.

megjegyzés: Az Iparos Mozgó épület (először mozgó fénykép-színház volt) eredeti alakját ma is megtartotta. A homlokzati nagy körben az eredeti felirat már nem látható. A két torony befejezésének plasztikus megoldása is eltűnt. 1994-ben az épület pincéjében pizzériát alakítottak ki. 1925 -ben épült, építtető a Dombóvári Ipartestület volt, és jelenleg is ők a tulajdonosok.



KÖNYVESBOLT VOLT ÉPÜLETE, HRSZ: 90/2



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
16.	Jókai utca	1	90/2	Könyvesbolt volt épülete	HV

leírás: Az épület valószínűleg a XIX. század végén épült a Róthermel család számára eklektikus stílusban, és a tömege a mai napig meghatározza az utcasarkot. A homlokzat jellege – homloktagoló elemek, zárópárkány és magas attika a bejárat fölött – értékes és védendő.

megjegyzés: A könyvesbolt bejárati ajtaját lecserélték, emiatt a bejárat körüli párkány és pilaszterek eltűntek. A párkányokkal és pilaszterekkel körülvett ablak, amely a bejárat feletti attika részen helyezkedett el, már szintén nem látható. 1996-ban a Jókai utcai épületszárnyon az ablakokat kicserélték nagy vitrin ablakokra, és bejárati ajtóra.



MENTŐÁLLOMÁS ÉPÜLETE, HRSZ: 1337



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
17.	Jókai utca	3	1337	Mentőállomás	HV

leírás: A polgári villát a XX. század elején Spitzer Sándor építette saját használatra. A homlokzat képzésben szecessziós motívumok találhatók. Az épület tömege, tetőformája, az íves ormfalak a különleges formájú padlásablakokkal, és a fedett terasz a bejáratnál, építészeti értéket képviselnek.

megjegyzés: Jelentősebb átalakítás nem volt. 1908-ban építette Spitzer Sándor, jelenlegi tulajdonos az Országos mentőszolgálat főigazgatósága.



ÓVODA ÉPÜLETE, BEZERÉDJ UTCA, HRSZ: 1295



sorszám	utca	házszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
18.	Bezerédj utca	2/a	1295	Óvoda épülete	HV

leírás: A villa ahhoz a Bezerédj utcai épületcsoporthoz tartozik, amely még a XX. század elején alakult: A mai Metodista egyház, az iskola épület (Leányiskola volt), a templom és a gimnázium épülete. Az épület tömege, tetőformája, a középső rizalit a homlokzati díszék, a nyílászárók osztása, az utcafronti terasz, jelentős építészeti örökséget képvisel.

megjegyzés: Átalakítás nem volt. 1920-as években épült. Önkormányzati tulajdonban van.



METODISTA EGYHÁZ ÉPÜLETE, HRSZ: 1297/6



sorszám	utca	házzszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
19.	Bezerédj utca	2/c	1297/6	Metodista egyház	HV

leírás: A villa ahhoz a Bezerédj utcai épületcsoporthoz tartozik, amely még a XX. század elején alakult: a mai óvoda épület, az iskola épület (Leányiskola volt), a templom és a gimnázium épülete. Az épület tömege, a tetőformája, a nyílászárók körüli párkány és díszék, a rusztikus elemek, a középső rizalit teraszos megoldása, jelentős építésze örökséget képvisel.

megjegyzés: Átalakítások nem voltak. 1920-as években épült. A tulajdonos a Metodista egyház.




KISVASÚTÁLLOMÁS VOLT ÉPÜLETE, HRSZ: 2923



sorszám	utca	házzszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
20.	Gyár utca		2923/A	Volt kisvasútállomás épülete	HV

leírás: Az egykori kisvasút állomás épülete utcával párhuzamos tömeggel rendelkezik. Jellegzetes bejárati szituációja és az épület tömege védendő.

megjegyzés: Az épület jó állapotban van. Ezt folyamatos karbantartással továbbra is meg kell őrizni.



..... LAKÓÉPÜLET, DR. REISZ J. U. 3., HRSZ: 12



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
21.	Dr. Reisz J utca	3	12	Lakóépület	HV

leírás: A lakóépület a belváros történelmi részén található és valószínű Friedmann Hillél (Rabbi) számára épült. Az utcai homlokzat középső részén a rizalitos megoldás kiemelkedő oromzattal, és plasztikus díszítésekkel jellegzetes megjelenést biztosít az épületnek. Szintén értékes megoldás az a torony, amely a bejárat fölött látható.

megjegyzés: Jelentősebb átalakítások nem voltak. 1927-ben épült Friedmann Hillél (rabbi) tulajdona volt. Jelenleg Gulyás László tulajdonában van.



.....


LAKÓÉPÜLET, SZEPESSI U. 6., HRSZ: 15



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
22.	Szepessi utca	6	15	Lakóépület	HV

leírás: Utcával párhuzamos gerincű lakóépület szépen kialakított homlokzati díszítésekkel. A homlokzat aránya és a díszítő elemek egyaránt védendőek.

megjegyzés: Az épület szép állapotban megőrzött. Az esetleges homlokzati hibák kijavításával és az épület karbantartásával kell megőrizni az épület értékét.




..... LAKÓÉPÜLET, ERZSÉBET U. 48, HRSZ: 264



sorszám	utca	házszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
23.	Erzsébet utca	48	264	Lakóépület	HV

leírás: Az épületnek történelmi értéke van; itt született és élt Szepessy László költő.

megjegyzés: Jelentősebb átalakítás nem volt. 19. században építtette a Szijártó család.



VOLT LAKÓÉPÜLET, JÓKAI U. 1., HRSZ: 90/3



sorszám	utca	házszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
24.	Jókai utca	1	90/3	Lakóépület	HV

leírás: A nyílászárók rendje és díszítése, a homlokzat tagozatok, az erőteljes attika, a kapualj fölött, jelentős építészeti értéket képvisel. Ez az épületrész a könyvesbolttal együtt a központban a legforgalmasabb utcasarkot alakítja.

megjegyzés: 1983-ban a lakások felújítása és az összes nyílászáró kicserélése megtörtént. 2000ben egyik lakásból illatszer üzlet lett kialakítva, ami azzal járt, hogy az utcai homlokzaton az egyik ablakot kibontották, és bejáratot alakítottak ki.



LAKÓÉPÜLET, JÓKAI U. 17., HRSZ: 1399



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
25.	Jókai utca	17	1399	Lakóépület	HV

leírás: A villa jellegű épület a belvárosban található a Jókai és a Katona József utca sarkán. Neun nevű ügyvéd lakott benne. Az épület tömege, a tetőformája, a középső rizalit az íves oromzattal, a homlokzati díszek és a nyílászárók rendje a múlt század jellemzőit hordozza.

megjegyzés: Jelentősebb átalakítás nem volt. 1920-as években építtette Neun nevű ügyvéd.



.....
VOLT LAKÓÉPÜLET, DOMBÓ PÁL U. 9., HRSZ: 1311



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
26.	Dombó Pál utca	9	1311	Lakóépület	HV

leírás: Utcával párhuzamos gerincű tetővel rendelkező volt lakóépület. Az épület tömegaránya és homlokzati kiképzése védendő.

megjegyzés: Az épület jó állapotú. Állagának megőrzése és javítása érdekében a folyamatos karbantartás szükséges.



.....

LAKÓÉPÜLET, ADY ENDRE U. 28., HRSZ: 729



sorszám	utca	házszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
27.	Ady Endre utca	28	729	Lakóépület	HV

leírás: Utcával párhuzamos gerincű tetővel rendelkező lakóépület. Az épület tömegaránya és homlokzati kiképzése védendő.

megjegyzés: Az épület szépen felújított állapotú. Folyamatos karbantartással szükséges az állapot megőrzése.



LAKÓÉPÜLET, ADY ENDRE U. 34., HRSZ: 727



sorszám	utca	házzám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
28.	Ady Endre utca	34	727	Lakóépület	HV

leírás: Utcával párhuzamos gerincű tetővel rendelkező lakóépület. A klasszikus villák arányrendszerét idéző kialakítással. Az épület tömegaránya és homlokzata védendő.

megjegyzés: Az épület jó állapotú. Állagának megőrzése és javítása érdekében a folyamatos karbantartás szükséges.




..... LAKÓÉPÜLET, ADY ENDRE U. 55., HRSZ: 595



sorszám	utca	házzszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
29.	Ady Endre utca	55	595	Lakóépület	HV

leírás: Egykori üzlethelysége kialakítású lakóépület. Szimmetrikus homlokzattal és utcával párhuzamos tetőgerinccel.

megjegyzés: Az épület jó állapotú. Állagának megőrzése és javítása érdekében a folyamatos karbantartás szükséges.



..... LAKÓÉPÜLET, ADY ENDRE U. 60., HRSZ: 611



sorszám	utca	házzszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
30.	Ady Endre utca	60	611	Lakóépület	HV

leírás: Utcával párhuzamos gerincű tetővel kialakított lakóépület. Szépen kialakított homlokzati díszítő elemekkel. Az épület tömegaránya és homlokzati kialakítása védendő

megjegyzés: Az épület jó állapotú. Állagának megőrzése és javítása érdekében a folyamatos karbantartás szükséges.



..... LAKÓÉPÜLET, ARANY JÁNOS TÉR 16., HRSZ: 226



sorszám	utca	házzszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
31.	Arany János tér	16	226	Lakóépület	HV

leírás: Az épület a legrégebbi városrészen található, Ács-féle Bankház volt és valószínűleg a XX. század elején készülhetett. Az építészeti értékeket az utcai homlokzatban találjuk. Az épület homlokzatán szecessziós elemek láthatóak. A homlokzat tagozatát a rusztikus földszinti rész kapualjával az egyik oldalon, és a pilaszter fejdíszek és az erőteljes zárópárkány homlokzatának plasztikáját alkotja.

Építésének ideje az 1900-as évek eleje. Felújításának ideje 1980-as évek; ez a teljes földszint feletti födém cseréje, a vakolat javítása és színezése.



LAKÓÉPÜLET, DEÁK FERENC U. 3 HRSZ: 203



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
32.	Deák Ferenc utca	3	203	Lakóépület	HV

leírás: Az épület a legrégebbi városrészen található. Utcaképbe illeszkedő, tagolt homlokzatú valamint utcával párhuzamos tetőgerincű megjelenése védendő.

megjegyzés: Az épület rossz állapotú. Állagának javítása érdekében az épület teljeskörű felújítása mihamarabb szükséges.



ERZSÉBET UTCA 18 HRSZ: 250



sorszám	utca	házzsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
33.	Erzsébet utca	18	250	Lakóépület	HV

leírás: Az épület a régi főutcán található. Utcaképbe illeszkedő, tagolt homlokzatú valamint utcával párhuzamos tetőgerincűgerincű megjelenése védendő.

megjegyzés: Az épület rossz állapotú. Állagának javítása érdekében az épület teljeskörű felújítása mihamarabb szükséges.



.....

LAKÓÉPÜLET, ERZSÉBET UTCA 90-92., HRSZ: 294/1, 294/2, 294/3, 296/1, 296/2, 296/3, 296/4



sorszám	utca	házzszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
34.	Erzsébet utca	90-92	294/1 (udvar), 294/2, 294/3, 296/1, 296/2, 296/4	Lakóépület	HV

leírás: Az épület a régi főutcán található. Utcaképbe illeszkedő, valaha vélhetően tagolt homlokzata (annak visszaállításával) valamint utcával párhuzamos tetőgerincű megjelenése védendő.

megjegyzés: Az épület rendkívül rossz állapotú. Állagának javítása érdekében az épület teljeskörű felújítása mihamarabb szükséges.



LAKÓÉPÜLET, KOSSUTH U. 19., HRSZ: 141



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
35.	Kossuth utca	19	141	Lakóépület	HV

leírás: Az épület homlokzatképzésében találunk értékeket, úgy mint a rusztikus utcai homlokzat, és a nyílászárók körüli plastikus díszek és zárópárkány.

megjegyzés: Jelentős átalakítások nem voltak.




LAKÓÉPÜLET, KOSSUTH U. 25., HRSZ: 135



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
36.	Kossuth utca	25	135	Lakóépület	HV

leírás: A Hónig féle ház a XIX. század végén épült. Az épület utcai homlokzata építészeti értéket képvisel. A tető fölé emelkedő középső rizalit rész, a korinthoszi pilaszterek, a nyílászárók körüli díszek a plasztikus homlokzatképzést fokozzák.

megjegyzés: Jelentősebb átalakítás nem volt. Az 1880-as években építtette a Hónig család.



LAKÓÉPÜLET ÉS KISZOLGÁLÓ ÉPÜLETEK, KÓRHÁZ U. 2., HRSZ: 2946



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
37.	Kórház utca	2	2946	Lakóépület	HV

leírás: Többlakásos lakóépület kétszintes tömeggel, visszafogott homlokzati díszítéssel. Az épület tömege és homlokzati aránya védendő.

megjegyzés: Az épület felújításra szorul. Homlokzatának több pontján leázások találhatók. Ezek javítása és a későbbiekben a folyamatos karbantartás szükséges ahhoz, hogy az épület értékét megőrizzék.



..... LAKÓÉPÜLET, KÖLCSEY FERENC U. 7., HRSZ: 1187/1



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
38.	Kölcsey Ferenc utca	7	1187/1	Lakóépület	HV

leírás: A családi ház 1930-as években épült. Az épület tömege, a tetőformája, valamint az utcai homlokzaton a dór portikusz imitáció és a fölötte lévő timpanon jellegű oromzat a körablakkal, a falba félig besülylesztett oszlopok megoldása, a párkányok és a nyílászárók körüli díszek építészeti értékeket képviselnek.

megjegyzés: Jelentősebb átalakítások nem voltak.



„RÓZA VILLA”, KÖLCSEY FERENC U. 10., HRSZ: 1227



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
39.	Kölcsey Ferenc utca	10	1227	Lakóépület – Róza villa	HV

leírás: Nincs adat.

megjegyzés: Szép állapotban megőrzött helyi védett épület. Az állapot megóvás érdekében szükséges a folyamatos karbantartás.



LAKÓÉPÜLET, KÖLCSEY FERENC U. 11., HRSZ: 1183



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
40.	Kölcsey Ferenc utca	11	1183	Lakóépület	HV

leírás: A családi ház 1938-ban épült. Nagyon kicsi lakóépületről van szó. Az utcai homlokzaton az íves oromfal megoldását a padlásablakkal értékesnek találjuk.

megjegyzés: Jelentős átalakítások nem voltak.



.....

LAKÓÉPÜLET, KÖLCSEY FERENC U. 15, 15/A., HRSZ: 1180, 1181



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
41.	Kölcsey Ferenc utca	15, 15/a	1180, 1181	Lakóépület	HV

leírás: A családi ház 1930-as években épült. Az épület utcai homlokzati elemei, úgy mint a homlokzati tagozatok, a kapualj az íves áthidalóval és föléje emelkedő oromzattal, építészeti értékeket képviselnek.

megjegyzés: 2005-ben a lakóépület tetőfedés felújítása, a homlokzat vakolása, a bejárat fa kapu cseréje (az eredetinek megfelelően), a nyílászárók felújítása elkészült.



..... LAKÓÉPÜLET, PETŐFI SÁNDOR U. 3., HRSZ: 707/1, 707/2, 707/3



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
42.	Petőfi Sándor utca	3	707/1, 707/2, 707/3 (udvar)	Lakóépület	HV

leírás: Az építészeti értékek az utcai homlokzatképzésben találhatók, úgy mint a homlokzat tagozatok, a nyílászárók körüli díszek, a kapualj az íves áthidalóval, és a díszes fa ajtóval.

megjegyzés: 1991-ben az utcai szobából üzletet alakítottak ki, melyet az utcai ablaknyílás parapetjének lebontásával és beton tömlépcső építéssel oldották meg. 1992-ben a homlokzat másik részén szimmetrikusan még egy bejáratot alakítottak ki.



LAKÓÉPÜLET, PETŐFI SÁNDOR U. 13., HRSZ: 702/1, 702/2



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
43.	Petőfi Sándor utca	13	702/1, 702/2	Lakóépület	HV

leírás: A Naiser-féle ház a XX század elején épült. Az utcai homlokzat jellege építészeti értéket képvisel, többek között a homlokzati szimmetria melyet két sarok rizalit alkot, az íves oromzat mely gazdagon díszített felülettel készült, és meghatározza az épület plasztikáját. A nyílászárók körüli díszek és a kapualj az íves áthidalóval szintén hozzájárul az értékes homlokzatképzéshez.

megjegyzés: Jelentősebb átalakítások nem voltak. 1904-1906 között épült a Naiser család megbízásából.




TEMLOM, PETŐFI SÁNDOR TÉR, HRSZ: 3520



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
44.	Petőfi Sándor tér		3520	Templom	HV

leírás: A Petőfi tér közepén elhelyezkedő templom épület. Nyugati oldalán torony található.

megjegyzés: Jó állapotban megőrzött épület. Az állapot megóvása érdekében folyamatos karbantartása felújítása elengedhetetlen.



LA KÓÉPÜLET, RÁKÓCZI FERENC U. 43., HRSZ: 2233



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
45.	Rákóczi Ferenc utca	43	2233	Lakóház	HV1

leírás: Utcával merőleges gerincű egykor tornácossal kialakítású lakóépület. Védendő az épület tömege és homlokzati aránya.

megjegyzés: Az épület jó állapotú. Állagának megőrzése és javítása érdekében a folyamatos karbantartás szükséges.




CSÁTDA ÉPÜLETE, TELEK U. 55., HRSZ: 2224/2



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
46.	Teleki utca	55	2224/2	Csúta Csárda	HV

leírás: Klasszikus homlokzati sarki bejárattal rendelkező csárda épület. Gazdagon díszített homlokzattal. Védendő az épület tömege és homlokzati elemei.

megjegyzés: Az épület jó állapotú, néhány helyen a homlokzati festék lepergett. Állagának megőrzése és javítása érdekében a folyamatos karbantartás szükséges.



LAKÓÉPÜLET, VÖRÖSMARTY M. UTCA 2., HRSZ: 1287/2



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
47.	Vörösmarty M. utca	2	1287/2	Lakóépület	HV

leírás: A lakóépület belvárosi polgári háznak épült. Az épület jellege- árkádos tornác és torony a bejáratnál, a három oldalról épülettel körülhatárolt terasz, a tető formája, a nyílászárók osztása és a homlokzati díszek-védelem alapját képezik.

megjegyzés: Az épület az eredeti állapotában megmaradt. A lakóépület tetőszerkezete, a tetőfedés felújítása, a tetőkibúvó szerelése megtörtént 2005-ben. Építtetője Farkas István. Az 1920-as években készült el. Tulajdonosa Rigoczky Ernőné.




SZŐLŐHEGYI KÁPOLNA, HRSZ: 7314



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
48.			7314	Szőlőhegyi kápolna	HV

leírás: Adatok hiányosak.

megjegyzés: Jó állapotban megőrzött kápolna épület. Az állapot megőrzése céljából folyamatos karbantartás ajánlott.




ÚTMENTI KERESZTEK, KÁPOLNA U., HRSZ: 0370



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
49.	Kápolna utca		0370	Útmenti keresztek	HV

leírás: Adatok hiányosak.

megjegyzés: A keresztek állapotának megőrzése céljából a folyamatos karbantartás elengedhetetlen.




LAKÓÉPÜLET, SZIGETSOR U. 11/B., HRSZ: 1932/4



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
50.	Szigetsor u.	11/B.	1932/2, 1932/3, 1932/4, 1932/5, 1932/6, 1932/7	Lakóépület – magán és önkormányzati tulajdon	HV

leírás: Adatok hiányosak.

megjegyzés: Az épület homlokzati tagolása illetve az épület tömege, telepítése védelemre javasolt.




JAM CSARNOK ÉPÜLETEGYÜTTESÉ, KINIZSI U. 37., HRSZ: 1971/1



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
51.	Kinizsi u.	37	1971/1	JAM csarnok közösségi épület	HV

leírás: Az 1912-ben létesített egykori Dőry lekvárgyár épülete Domvővár városának jelentős történelmi értéke. A belső udvaros jellegű telepítések illetve a homlokzatok megjelenése védelemre javasolt.

megjegyzés: Az önkormányzati épület jó állapotú, azonban folyamatos karbantartása elengedhetetlen. A védett épületegyüttes környezetének megújítása szükséges.



KORONÁS UDVARHÁZ ÉPÜLETE, HRSZ: 1306



sorszám	utca	házsorszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
52.	Bezerédj utca	14	1306	Középület	HV

leírás: 1929-ben adták át az épületet a járási adóhivatal befogadására. Homlokzatán a koronás magyar címer volt, melyet 1946-ban a köztársaság kikiáltása után eltávolításra került. 1950-től az épület lett a községháza (tanácsház) egészen 1972-ig, az új tanácsház megépüléséig. Jelenleg a Dombóvári Önkormányzati Hivatal épületeként funkcionál.

megjegyzés: Az önkormányzati tulajdonú épület jó állapotú, azonban folyamatos karbantartása szükséges.



LAKÓÉPÜLET, III. UTCA 24., HRSZ: 3187/2



sorszám	utca	házszám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
53.	III. utca	24	3187/2	Lakóépület	HV

leírás: Az utcával párhuzamos gerincű, díszített homlokzatú épület, valamint az utcai telekhatáron álló kerítés Újdombóvár településrész hagyományos értékét képviseli, mely a 2019-ben 100 éves alapítású „telep” emlékét őrzi.

megjegyzés: A fő- és melléképület és a kerítés felújításra szorul, és több helyen az eredeti elemekhez igazodó szerkezetek pótlandók.



LAKÓÉPÜLET, ERZSÉBET UTCA 2., HRSZ: 232



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
54.	Erzsébet utca	2	232	Lakóépület	HV

leírás: 1886 körül épült községház céljára (építőmestere Vittinger Sándor volt) Ódombóvár nagyközség részére. Hamar kinőtte magát, az 1910-es évekre már szűk, egészségtelen és sötét volt. A szárazkaputól délre lévő részben voltak az irodák: főjegyzői, adóügyi, a rendőrök szobája, aztán a pénztárnok irodája, számtiszté, bírósé (polgármesteré) stb. Az északi szárnyban lakott mindig a főjegyző, aki 1908 és 1924 között Illés Gyula volt, akinél több mint egy tanévnél is többet élt az unokaöccse, Illyés Gyula. 1946-ban egyesült a vasutas telep és Ódombóvár, a községháza még kevésbé tudott megfelelni, ezért áthelyezték a mai Városháza épületébe (volt Esterházy-irodaház). Ezt követően 1947-től pár évig a rendőrség foglalta el, majd államosították.

megjegyzés: A részben önkormányzati tulajdonban álló épület jelentős felújításra szorul.



.....

LAKÓÉPÜLET, ERZSÉBET UTCA 16., HRSZ:249/2



sorszám	utca	házsám	helyrajzi szám	funkció	védettség foka
55.	Erzsébet utca	16	249/2	Lakóépület	HV

leírás: Az Erzsébet utca eredeti karakterét hordozó, utcával párhuzamos gerincű épület, mely a zsidó Bein-házként volt ismert (jónevű kereskedő család, jótékonykodásukról voltak ismertek).

megjegyzés: A részben önkormányzati tulajdonban álló épület jelentős felújításra szorul.





2.3_ HELYI EGYEDI VÉDELEM ALÁ VONT TERÜLETEK („HVT”) BEMUTATÁSA

ADATLAPOK (HATÁLYOS ANYAG)

.....


.....

HVT: ARANY JÁNOS TÉR ÉS CSATLAKOZÓ UTCA: BAROSS GÁBOR



sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
1.	Arany János utca, Baross Gábor	225/1, 225/2, 225/3, 52/1, 51/3, 222, 223, 188 89/1	HVT

Leírás:




HVT: VÖRÖSMARTY UTCA



sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
2.	Vörösmarty utca	2167, 1007, 1094, 1262	HVT

Leírás:




HVT: DOMBÓ PÁL UTCA



sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
3.	Dombó Pál utca	1130	HVT

Leírás:



HVT: BEZERÉDJ UTCA



sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
4.	Bezerédj utca	965, 1291	HVT

Leírás:




HVT: JÓKAI UTCA





sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
5.	Jókai utca	1336/1	HVT

Leírás:




HVT: HUNYADI TÉR ÉS CSATLAKOZÓ UTCA: SZABADSÁG UTCA





sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
6.	Hunyadi tér, Szabadság utca	782/4, 782/2, 782/3, 52/3, 2228/3 51/4	HVT
Leírás:			
			

HVT: KÖLCSEY UTCA




sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
7.	Kölcsey utca	1116, 1203	HVT
Leírás:			
			

HVT: FŐ UTCA ÉS CSATLAKOZÓ TEREK



sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
8.	Fő utca	3521, 3368, 3520, 3519, 3621, 3659, 3048, 3015	HVT

Leírás:



HVT: GÓLYAVÁR



sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
9.	Gólyavár	0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353/1	HVT

Leírás:



HVT: FÖLDVÁR (SZIGETERDŐ)



sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
10.	Földvár (Szigeterdő)	1882/3	HVT

Leírás:




HVT: ÁRPÁD UTCA




sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
11.	Árpád utca	863	HVT

Leírás:




HVT: ERZSÉBET UTCA



sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
12.	Erzsébet utca	329/1, 329/2, 329/3	HVT

Leírás:




HVT: SZÉCHENYI UTCA



sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
13.	Széchenyi utca	679	HVT

Leírás:




HVT: PETŐFI UTCA



sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
14.	Petőfi utca	750	HVT

Leírás:




HVT: ADY ENDRE UTCA



sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
15.	Ady Endre utcában: Az Ady u. 34. házszaántól az Ady u. 60. házszaántig, és az Ady u. 35. házszaántól az Ady u. 67. házszaántig terjedő utcaszakasz		HVT
Leírás:			

HVT: ZRÍNYI UTCA




sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
16.	Zrínyi utcában: A Zrínyi u. 55. házszaántól a Zrínyi u. 73. házszaántig, és a Zrínyi u. 62. házszaántól a Zrínyi u. 78. házszaántig terjedő utcaszakasz.		HVT
Leírás:			
			

HVT: RÁKÓCZI UTCA




sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
17.	Rákóczi utca	2226, 2230, 2229, 2225	HVT

Leírás:




HVT: KATONA J. UTCA



sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
18.	Katona J. utcában: A Katona J. u. 2. házzal a Katona J. u. 18. házig, és a Katona J. u. 1/a. házzal a Katona J. u. 21. házig terjedő utcaszakasz.		HVT
Leírás:			
			

HVT: BARTÓK B. UTCA



sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
19.	Bartók B. utca	2045	HVT
Leírás:			
			

HVT: BAJZA J. UTCA




sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
20.	Bajza J. utca	1152	HVT
Leírás:			
			

HVT: KOSSUTH L. UTCA



sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
21.	Kossuth L. utcában: A Kossuth L. u. 1. házzsámától a Kossuth L. u. 27. házzsámig terjedő utcaszakasz.		HVT

Leírás:



HVT: VÁROSI TEMETŐ




sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
22.	Városi temető	2362/4	HVT

Leírás:



HVT: SZIGETERDŐ



sorszám	utca	helyrajzi szám	védettség foka
23.	Szigeterdő: 13. századi földvár, lakótorony és tégláégető kemence területi környezete, és a Szigeterdővel határos Gyenis Antal u.	1882/3, 1883, 1882/2, 1885/2	HVT
Leírás:			
			

IMPRESSZUM

.....

DOMBÓVÁR ÖNKORMÁNYZATA

onkormanyzat@dombovar.hu

7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

Telefon: 74/564-564

Polgármester: Szabó Lóránd

Főépítész: dr. Gyergyák János

KÉSZÍTETTE:

dr. Hübner Mátyás,

dr. Gyergyák János

Paári Péter

FOTÓ:

LÉGI FOTÓ:

BORÍTÓ:

GRAFIKAI TERVEZÉS:

BETŰTÍPUS:

dr. Hübner Mátyás, dr. Gyergyák János, Paári Péter

Horváth Márton

dr. Hübner Mátyás, dr. Gyergyák János, Paári Péter

dr. Hübner Mátyás, dr. Gyergyák János, Paári Péter

Isocpeur

Dombóvár, 2018.