

TÖRÖKBÁLINT
helyi védelem alatt álló középületek

megnevezés: Zimándy Ignác Általános Iskola	cím: Dózsa György u. 15.	hatsz: 465
--	------------------------------------	-------------------



TÖRÖKBÁLINT
helyi védelem alatt álló középületek

megnevezés: Zimándy Ignác Általános Iskola	cím: Dózsa György u. 15.	hrszt: 465
--	------------------------------------	-------------------

jellemzői:

beépítés: utcavonalon álló, hézagosan zárt sorú, udvarba hátranyúló szárnyal.

szintszám: fsz + emelet + tetőtér

tetőidom: kontyolt nyeregtető, tetősíokban fekvő ablakok

héjalás: cserepeslemez

homlokzat: vakolt, kőporos fröcskölés, a nyílások körül vakolatkeret, téglalábazat a templom tömbjén fogrovatos párkány, oromdíszek

nyílászárók: díszes tölgyfakapu

lábazat: téglalábazat

kerítés: kocsibejáró, új kapuval, a kálváriadomb felől támfal,

megőrzendő értékei: tömeg, homlokzatképzés, udvaron Zimándy mellszobor**belső kialakítás megőrzendő értékei:** betétes ajtók, lépcsőház (lépcsőkarok és kovácsolt korlátok), eredeti padlóburkolatok, az utcai ablakok betétes spalettái, a díszterem, egykori kápolna 1993-ban készült belső kialakítása és eredeti lizénafelvezetei**korábbi átalakítások:** a homlokzatot és tömeget lényegesen befolyásoló átalakítás nem ismert**datálás:** 1898-1904 között épült**építéstörténeti adatok, datálás forrása:**

Zimándy Ignác építtette apácakolostor és leánynevelő intézet céljára (Wittinger, 1901, 187. old.)

Tervezte Fábián Gáspár. (Hadik András szíves közlése)

Márványtábla az I. emeleti folyosón: Épült 1898-1904 között, újjáépítette Törökbálint Önkormányzata 1993.

javasolt intézkedések: a felújított épület szakszerű karbantartása

TÖRÖKBÁLINT
helyi védelem alatt álló középületek

megnevezés volt Leányiskola	cím: Szent István u. 2.	hrszt: 510
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------

**jellemzői:**

beépítés: U alaprajzú, hézagosan zárt sorú
tetőidom: kontyolt nyereg
héjalás: cserép
homlokzat: vakolt
nyílászárók: eredeti a kapu és az attól balra lévő öt ablak
lábazat: cementvakolat
kerítés: ---

megőrzendő értékei: tömeg, kapu, megmaradt ablakok

belső kialakítás megőrzendő értékei: jelenleg nem középület, lakóház

korábbi átalakítások: 2004-2005-ben a bejáratától jobbra eső ablakokat az épület homlokzati rendszerétől idegen műanyag ablakokra cserélték.

datálás: 19. sz. vége

építéstörténeti adatok, datálás forrása: eredetileg is lakóháznak épült, 1884-ben Bunth András adja bérbe állami leányiskola céljára. (Wittinger 1901. 66. old, 187. old.)

javasolt intézkedések: az eredeti homlokzati nyílászárórendszer helyreállítása

TÖRÖKBÁLINT
helyi védelem alatt álló középületek

megnevezés: Falumúzeum	cím: Baross u. 17.	hatsz: 539
-------------------------------	---------------------------	-------------------



jellemzői:

beépítés: utcavonalon zárt sorú, L alaprajzú

tetőidom:nyereg,

héjalás: cserép

homlokzat: kerékvetős kőkeretes kapu, ablakok és üzletbejárat körül sima vakolatkeret, fogsordíszes húzott párkány

nyílászárók: osztott ki-benyíló ablakok, táblás üzletajtó, régi kapu

lábazat: vakolt

kerítés: ---

megőrzendő értékei: minden részlete

belső kialakítás megőrzendő értékei: belső nyílászárók, kerti építmények

korábbi átalakítások: ---

datálás: 19. sz. vége

építéstörténeti adatok, datálás forrása:

az egykori Pertl vendéglőt 1996-ban állították helyre Falumúzeum céljára

javasolt intézkedések: gondos karbantartás

TÖRÖKBÁLINT
helyi védelem alatt álló középületek

TÖRÖKBÁLINT
helyi védelem alatt álló középületek

megnevezés: Walla József Óvoda	cím: Bartók Béla u. 28.	hatsz: 720
--	-----------------------------------	-------------------



jellemzői:

beépítés: saroktelken, utcavonalon
tetőidom: nyeregtető
héjalás: pala
homlokzat: vakolt
nyílászárók: táblázatos
lábazat: vakolt
kerítés: új léckerítés

megőrzendő értékei: tömeg, homlokzati nyílásrendszer, Szent József szobor az oromfalban, homlokzati tábla: Törökbálinti Állami Óvoda 1902.

belső kialakítás megőrzendő értékei: Hajdan nyitott tornác, fejezetes pillérek, a tornácbejárat íve, a tornácra nyíló ajtók és ablakok, márványtábla a folyosón: Walla József és neje, Burda Ilma ajándéka, 1902.

korábbi átalakítások: belső alaprajzi átalakítás, a tornác beüvegezése, a tornácbejárat elfalazása.

datálás: 1902

építéstörténeti adatok, datálás forrása: tábla a homlokzaton

TÖRÖKBÁLINT
helyi védelem alatt álló középületek

javasolt intézkedések: a homlokzati nyílászárók helyreállítása, osztott üvegtáblákkal, az eredeti állapot, vagy analógiák alapján.

megnevezés: Általános Iskola, volt Fiúiskola	cím: Pelsőczy F. u. 2.	hrszt: 27
---	----------------------------------	------------------



jellemzői:

beépítés: utcavonalra épült, szabadonálló

szintszám: fsz + 1

tetőidom:kontyolt nyereg

héjalás: cserép

homlokzat: idomtégla párkányok, saroklizéna, emeleti ablakkeretek, földszinti könyöklők

nyílászárók: eredeti kapu, ablakok, belső ajtók

lábazat: nyerstégla

kerítés: kovácsolt kertkapu

megőrzendő értékei: tömeg, homlokzatok, nyílászárók, kovácsolt zászlótartó

belső kialakítás megőrzendő értékei: lépcsőkorlát, megmaradt táblázatos ajtók

korábbi átalakítások: 1960 körül megszűnt az iskola, jelenleg 6 lakás, belső átalakítások történtek, az udvarban bódék

datálás: 1910 körül

építéstörténeti adatok, datálás forrása: stílusjegyek

javasolt intézkedések: a lakások megszüntetése, helyére közösségi rendeltetés, külső-belső helyreállítás, az udvar parkosítása

TÖRÖKBÁLINT
helyi védelem alatt álló középületek

megnevezés: Fehér Kereszt Patika	cím: Munkácsy Mihály u. 9.	hrsz: 631
--	--------------------------------------	------------------




2005



jellemzői: beépítés: utcavonalon, a Munkácsy M. utca felől zárt sorú saroképület tetőidom: nyeregtető héjalás: hódfarkú cserép homlokzat: húzott párkány, nyílászkeretek nyílászárók: utcai nyílászárók újak, a földszinti nyílászárók az eredeti mintájára készültek lábazat: kiselemes kerámia burkolat kerítés: ---
megőrzendő értékei: a földszinti nyílásrendszer
belső kialakítás megőrzendő értékei: belső ajtók
korábbi átalakítások: az eredetileg földszintes épületre 2009 előtt emeletet építettek.
datálás: 1900 körül
építéstörténeti adatok, datálás forrása: stílusjegyek
javasolt intézkedések: <u>a helyi védelem törlése.</u> Az emelet ráépítésével az épület elvesztette eredeti arányait, homlokzati tagozatai stilizáltak, nyílászárói újak.

TÖRÖKBÁLINT
helyi védelem alatt álló középületek

megnevezés: volt HÉV megálló épülete	cím: Szabadság tér	hrsz: 2062/16
--	------------------------------	----------------------



TÖRÖKBÁLINT
helyi védelem alatt álló középületek

megnevezés: volt HÉV megálló épülete	cím: Szabadság tér	hatsz: 2062/16
--	------------------------------	-----------------------

jellemzői:

beépítés: szabadonálló, előkertes, keleti oldalán faszerkezetű nyitott utasváróval
tetőidom: utcával párhuzamos gerincű csonkakontyos nyeregtető
héjalás: részben hódfarkú cserép, részben fém hullámlemez, az egykori tornác felett korcolt fémlemez fedés
homlokzat: vakolt
nyílászárók: zsalutáblás ablakok, váz-táblázatos ajtók
lábazat: vakolt
kerítés: új, jellegtelen drótfonat, ill. táblázatos deszkakerítés

megőrzendő értékei: tömeg, homlokzat, faszerkezetek (utasváró), nyílászárók

belső kialakítás megőrzendő értékei: a vizsgálat idején nem volt megtekinthető

korábbi átalakítások: az épület északi végén önálló lakást alakítottak ki, a homlokzat teljes átalakításával, a homlokzati rendszertől idegen üvegezett tornáccal. A tető déli végén állagvédelmi intézkedés történt, a fa konzolok és az oromdeszkák helyreállításával.

datálás: 1914

építéstörténeti adatok, datálás forrása: Franz Zeiss: Törökbálint – Grossturwall, Törökbálint, 1996.74. old. A HÉV-et 1914. május 1-én adták át.

javasolt intézkedések állagvédelem a tetőn és a jelenleg használaton kívüli déli épületrészen, rendeltetés-módosítás, az eredeti homlokzatok helyreállítása

megjegyzés: célszerű lenne az épület egységes, közcélú hasznosítása, a lakófunkció megszüntetése. Az épület helyzete, adottságai alapján vendéglátás céljára kiválóan alkalmas.

TÖRÖKBÁLINT
helyi védelem alatt álló középületek

megnevezés: Egyházközség épülete	cím: Baross u. 2.	hatsz: 1178
--	-----------------------------	--------------------

**jellemzői:**

beépítés: L alaprajz, Baross utca felől előkert, Kazinczy utca felől utcavonalon

szintszám: F + tetőtér

tetőidom: nyeregtető

héjalás: cserép

homlokzat: vakolt, Kazinczy utca felőli oldalon vakolatkeretek

nyílászárók: újak, több méret és osztás

lábazat: cementlábazat

kerítés: falazott lábazat, falazott pillérek, drótfonat

megőrzendő értékei: tömeg, kerítés**belső kialakítás megőrzendő értékei:** a belsőt átalakították**korábbi átalakítások:** teljes homlokzat, belső átalakítás, tetőtérbeépítés**datálás:** 1900 körül**építéstörténeti adatok, datálás forrása:** stílusjegyek. Már az 1859-es térkép is épületet jelöl a telken, a ma látható tömeg 1900 körül épülhetett ki.**javasolt intézkedések:** a nyílászárók egységes, az épület korához illő kialakítása

TÖRÖKBÁLINT
helyi védelem alatt álló középületek

megnevezés: Xavéri Szent Ferenc Kápolna	cím: Pelsőczy F. u.	hatsz: 10205/7
---	-------------------------------	-----------------------



jellemzői:

beépítés: szabadonálló,
tetőidom: kontyolt nyereg, a bejárat oldalán oromfallal
héjalás: cserép
homlokzat: vakolt, húzott párkány és ablakkeret, bejárat kőkeretes, bejárat feletti vakolatmezőben évszám: Anno 1711
nyílászárók: ablakok és a bejárat ajtó kb. 100 éves
lábazat: vakolt

megőrzendő értékei: minden részlete

belső kialakítás megőrzendő értékei: a vizsgálat idején nem jutottunk be. Wittinger leírása szerint két emléktábla van a belsőben.

korábbi átalakítások: felújítás az 1800-as évek végén, a legutóbbi felújítás 1994-ben. A hajó és a szentély csatlakozásánál a tetőfedés nem követi az épület körvonalát, az íves párkányt. A Műemléki Topográfia által említett faltükrök hiányzanak.

datálás: 1711

építéstörténeti adatok, datálás forrása: Építette Törökbálint község 1711-ben a pestisjárvány emlékére. A XIX. sz. első felében a kegyúr megnagyobbította, később tetejét javíttatja. (Pest Megye műemlékei Bp. 1958. II. kötet, 225. old.)

Az 1710. évi pestis emlékére építették Xavéri Szent Ferenc, Szent Sebestyén, Szent Rókus, Szent Rozália tiszteletére. Most (1901) rövidesen csak Ferenc kápolnának mondják. (Wittinger, 1901, 126-127. oldal. Tábla a homlokzaton az Faluszépítő Egyesület által 1994-ben történt felújítás emlékére.

javasolt intézkedések: falszáritás, szivárgó építése, a környező terep rendezése, vízelvezetés, tetőidom korrigálása (íves párkányszakasz mellett).

TÖRÖKBÁLINT
helyi védelem alatt álló középületek

megnevezés: volt Katolikus Olvasókör	cím: Szent István utca 13.	hrszt: 529
---	-----------------------------------	-------------------



jellemzői:

beépítés: L alaprajz, Baross utca felől utcavonalon.

szintszám: pince, fsz. + tetőtér

tetőidom: kontyolt nyereg

héjalás: cserép

homlokzat: vakolt, ablakkönyöklők, húzott párkány

tornác: részben beüvegezve, falazott tornácoszlopok, fejezettel. falazott mellvéd, pincelejárat

nyílászárók: eredeti ajtók, ablakok

lábazat: vakolt

kerítés: kő lábazat és kapupillérek, a pilléren váza, kapunál kovácsolt díszítés

megőrzendő értékei: tömege, homlokzati díszítések, nyílászárók, tornác, kerítés

belső kialakítás megőrzendő értékei: jelenleg lakások

korábbi átalakítások: a tornác egy részének beüvegezése, tetőtérbeépítés

datálás: 1895

építéstörténeti adatok, datálás forrása: emléktábla a homlokzaton

javasolt intézkedések: lakások helyett közösségi felhasználás

TÖRÖKBÁLINT
helyi védelem alatt álló középületek

megnevezés: Harangláb Söröző épülete	cím: Kazinczy u. 1.	hrsz: 1182
--	-------------------------------	-------------------



jellemzői:

beépítés: L alaprajz, a Kazinczy utcasarkán 45 fokos levágás, bejárattal, előtte alacsony faragott fakerítéssel védett terasz. A Szent István utca felől új beépítés.

szintszám: fsz. + tetőtér

tetőidom: kontyolt nyeregtető, a sarkon mansard tetőfelépítmény, tetőablakkal, a dél-keleti oldalon kiemelt mansard tetőidom, két ablakkal

héjalás: hornyolt cserépfedés

homlokzat: vakolt homlokzat, tagozatok nélkül, húzott párkány

nyílászárók: váz-táblázatos bejárati ajtó külső tömör zsalutáblákkal, új ablakok

lábazat: vakolt

kerítés: a Kazinczy utcában jellegtelen kerítés

a homlokzaton Troll János zenekarvezető és zeneoktató emléktáblája

megőrzendő értékei: tömege, tetőidom, párkány

belső kialakítás megőrzendő értékei: nem ismert

korábbi átalakítások: új nyílászárók, tetőtérbeépítés, a Szent István utca felől új épület

datálás: 1930 körül

datálás forrása: stílusjegyek, a Kazinczy utca nyugati oldalát a térképi ábrázolások szerint ebben az időben építették be,

javasolt intézkedések: a homlokzati tagozatok helyreállítása analógiák alapján

TÖRÖKBÁLINT
helyi védelem alatt álló középületek

TÖRÖKBÁLINT
helyi védelem alatt álló középületek

megnevezés: Régi Községháza	cím: Munkácsy Mihály u. 72.	hatsz: 23
---------------------------------------	---------------------------------------	------------------



jellemzői:

beépítés: zárt sorú, középen kapubejárattal, északi telekhatár mentén udvari szárny
tetőidom: nyereg
héjalás: pala
homlokzat: vakolt
nyílászárók: a bejárattól balra lévő utcai ablakok, a kapu és az udvari szárnyban lévő ajtók
1910 körül készültek
lábazat: vakolt
kerítés: ---

megőrzendő értékei: tömeg, nyílászárók, kapu

belső kialakítás megőrzendő értékei: a kapuval egyidős szecessziós belső ajtók

korábbi átalakítások: a kaputól jobbra lévő ablakokat megnagyobbították, Dörre T. rajzán (Wittinger, 1901, 62. old.), valamint a régi képeslapon látható vakolatdíszek ma már nincsenek meg.

datálás: 19. sz. vége, bővítés 1910 körül.

építéstörténeti adatok, datálás forrása: stílusjegyek

javasolt intézkedések: az eredeti homlokzati rendszer (ablakok, vakolatarchitektúra) visszaállítása

TÖRÖKBÁLINT
helyi védelem alatt álló középületek

megnevezés: volt Óvoda	cím: Munkácsy Mihály u. 76.	hrsz: 25.
-------------------------------	------------------------------------	------------------




jellemzői: beépítés: fésűs, utcavonalon, oldalhatáron álló tetőidom: kontyolt nyereg héjalás: cserépfedés homlokzat: vakolt, utcai ablakok körül vakolatkeret nyílászárók: utcai ablakok eredetiek lábazat: cementlábazat kerítés: kovácsolt kapu
megőrzendő értékei: tömeg, utcai homlokzat
belső kialakítás megőrzendő értékei: jelenleg lakások
korábbi átalakítások: az egykori tornácot beépítették
datálás: 1890
építéstörténeti adatok, datálás forrása: Homlokzaton emléktábla: A törökbálinti kisdedeknek Zimándy Ignác helybeli lelkész 1890-ben
javasolt intézkedések ---

Alsóerdősor u. 8.



cím: Alsóerdősor u. 8.	hatsz: 2597
jellemzői: L alaprajz, nyeregtető, cserép, utcai homlokzaton vakolatarchitektúra, Terranova lábzetvakolat, alatta terméskő lábzet	
megőrzendő értékei: utcai homlokzatokon vakolatdíszítés: keret, lizéna, párkány, eredeti ablakok, udvari homlokzaton faragott fatornác,	
javasolt intézkedés: a pergő Terranoválábzetvakolat eltávolítása, helyette az épület korának, jellegének megfelelő lábzet (kő vagy légpórusos vakolat) készítése	

Árpád u. 1. sz. (hrsz: 2207) alatti Schlotthauer-féle présház



a présház 1900 körül



megnevezése	Schlotthauer-féle présház	
címe	Árpád utca 1.	hrsz: 2207
jellemzői	szintvonallal párhuzamos présház, kishajlású nyeregtető, cserépfedés, az ablakok körül egyszerű vakolatkeret, az ajtó körül sima, vállas keret, az ajtó felett fejezetes lizénák, szemöldökpárkány, a tükörben évszámmal. Tetőtérbeépítés, tetősíokban fekvő ablakokkal.	
megőrzendő értékei	tömeg, homlokzati vakolatdíszek, évszám	
datálása	1816	
datálás forrása	évszám homlokzaton	
archív képek forrása	Wittinger, 1901, 164-165. oldal	
felújítási javaslat	2009-10 ben felújította az Europark-immo Kft.	

Árpád u. 11. (hrsz: 2199) villa



megnevezése	villa	
címe	Árpád utca 11.	hrsz: 2199
jellemzői	gondozott kertben szabadonálló villa, kontyolt nyeregtető, cserépfedés, utcai oldalon faszerkezetű tornác. Vakolatdíszek: sarokarmírozás, húzott párkány.	
megőrzendő értékei	tömeg, homlokzati vakolatdíszek, nyílászárók, tornác	
datálása	1900 körül	
datálás forrása	stílusjegyek	
felújítási javaslat	a meglévő állapot karbantartása	

Bartók Béla utca 24. (hrsz: 721/1) villa, kerítés, kovácsolt kapu és a Nyár u. 16. (hrsz: 121/3) kerítés



megnevezése	villa és az egykori ingatlanához tartozó kerítés	
címe	Bartók Béla utca 24, Nyár utca 16.	hrsz: 121/1, 121/3
jellemzői	szabadonálló villa, kontyolt nyeregtető, cserépfedés. Bejárati oldalon beüvegezett tornác, déli oldalon íves zárterkély. Vakolt homlokzat, az ablakok felett kis kiülésű háromtagú párkány, egyszerű tagozattal, a déli oldal középső tengelyében rozettával. Eredeti nyílászárók. Kerítés: a villa egykori telkéhez tartozó egységes kialakítású tömör mészkő kerítésfal, fedkövel. A kerítés pillérekkel tagolva lépcsősen követi az utca lejtését. A Bartók Béla utcában kapuoszlop és kovácsolt kapu.	
megőrzendő értékei	villa: tömeg, homlokzati díszítések, nyílászárók kerítés: a terephez igazodó kialakítás, kovácsolt kapu	
datálása	1930 körül	
datálás forrása	stílusjegyek	
felújítási javaslat	a meglévő állapot karbantartása	

Dózsa György u. 13. (hrszt: 457) lakóépület, kerítés és tornác



megnevezése	lakóház	
címe	Dózsa György utca 13.	hrszt: 457
jellemzői	utcavonalon fésűs beépítésű lakóház, oromfallal, nyeregtető, cserépfedés. Téglalábazat, vakolt homlokzat, külső síkra helyezett ablakok. Faoszlopos tornác, faragott díszítésű fapuk.	
megőrzendő értékei	tömeg, homlokzati nyílásrendszer, faragott faszerkezetek, kerítésszár, kapuk,	
datálása	1880 körül	
datálás forrása	stílusjegyek	
felújítási javaslat	a meglévő állapot karbantartása, a homlokzati tagozatok (lizenák, könyöklőpárkány, szemöldökpárkány, húzott nyíláskeret, osztópárkány, faragott oromdeszka és oromdísz) helyreállítása a régi fénykép alapján	

József Attila utca 68. lakóépület és üzlet, faragott oromzat, Deák Ferenc utcai fakapu



megnevezése	lakóépület és üzlet	
címe	József Attila utca 68.	hrs: 908
jellemzői	Saroktelken hézagosan zárt sorú beépítés, üzlet bejárata a sarkon, nyeregtető, cserépfedés. A József Attila utcai homlokzat közepén kiemelt faragott oromzat, 1933 évszámmal. Homlokzat: kőlabazat, vakolt homlokzat, az oromfalban kerek szellőzőablak, húzott vakolatkerettel. A többi ablak keretelése elpusztult. A Deák Ferenc utcában faragott deszkakapu.	
megőrzendő értékei	tömeg, utcaképi szerep (sarokbejárat), nyílászrendszer, faragott oromfal és kapu	
datálása	1933	
datálás forrása	évszám a faragott oromdíszen	
felújítási javaslat	a meglévő állapot karbantartása, az utcai homlokzat húzott nyílászkereteinek helyreállítása	

Józsefhegy u. 10.





cím: Józsefhegy u. 10.	hatsz: 191
jellemzői: szabadonálló villa, kontyolt nyeregtető, cserép, homlokzaton vakolt ablakkeretek, ki-benyíló ablakok, váz-táblázatos bejáratú ajtó, kiugró tetőoromzat alatt faszerkezetű terasz, faragott korláttal. Melléképület: tagolt tömeg, sósúti mészkő falazat, vakolat részben hiányzik, kontyolt nyeregtető, hátsó részen kiemelt oromzattal, cserépfedés. Kerítés: kő oszlopok között deszka kerítés Platánfa az udvaron.	
megőrzendő értékei: tömeg, homlokzatok, nyílászárók, tetőidom és faragott faszerkezetek.	
javasolt intézkedés: a melléképület helyreállítása, használatba vétele.	

Kossuth Lajos u. 4.



cím: Kossuth Lajos utca 4.	hatsz: 2302
jellemzői: utcavonalon fésűs beépítés, kiugró faoszlopos tornác, nyeregtető, cserép, kútház, faragott oszlopos kerti pavilon Kerítés: falazott oszlopok között drótfonatos kerítés, íves lezárású, kovácsolt elemekkel díszített mezőkkel.	
megőrzendő értékei: tömeg, homlokzatok, utcai homlokzaton vakolatkeretek, udvari homlokzaton eredeti nyílászárók, kerti építmények, kerítés	

Munkácsy Mihály u. 35. (hrs: 569/1) lakóépület, kovácsolt kapu, udvari oldalon kőoszlopos tornác, kereszttel díszített oszlopfejek



megnevezése	lakóépület	
címe	Munkácsy Mihály utca 35.	hrs: 569/1
jellemzői	utcavonalra épült L alaprajzú épület, déli oldalon kocsithajtóval. Nyeregtető, palafedés. Vakolt lábazat, vakolt homlokzat, lizénák között két-két vállpárkánnyal összefogott ikerablakkal, az ablakokon íves kereteléssel. A párkány hármas tagolású, kis kiülésű tagozatokkal. kovácsolt kapu, az udvari oldalon tornác, falazott lábazaton kereszttel díszített fejezetes oszlopokkal, eredeti nyílászárókkal.	
megőrzendő értékei	tömeg, homlokzati nyílásrendszer, vakolatdíszek, eredeti nyílászárók, kovácsolt kapu	
datálása	1910 körül	
datálás forrása	stílusjegyek	
felújítási javaslat	a meglévő állapot karbantartása	

Munkácsy Mihály u. 93. (hrs: 422/1) lakóépület



2009.



tornácoszlop fejezete



2013. december

megnevezése	lakóépület	
címe	Munkácsy Mihály utca 93.	hrs: 422/1
jellemzői	Utcavonalra fésűs beépítéssel épült lakóház, oromfallal, nyeregtetővel, cserépfedéssel. Utcai ablakai és kerítése új. Kőoszlopos tornác, keresztel díszített oszlopfejek.	
megőrzendő értékei	tömeg, homlokzati nyílásrendszer, tornácbeyarat, tornácoszlopok	
datálása	1900 körül	
datálás forrása	stílusjegyek	
felújítási javaslat	a meglévő értékek gondos karbantartása	

Munkácsy Mihály u. 103.



cím: Munkácsy Mihály u. 103.	hrsz: 427/1
jellemzői: előkertben fésűs beépítés, utcai tornácbeljárattal, udvari homlokzaton ablakok körül vakolatkeret, faoszlopos tornác faragott mellvéddel és faragott könyökdísszel, eredeti nyílászárók. Udvaron kútház, kovácsoltvas oszlopos pavilon, szép lakatosmunkák	
megőrzendő értékei: jelenlegi állapota, kerítéssel, kerti építményekkel együtt	

Nyár u. 3.




cím: Nyár utca 3.	hatsz: 541
jellemzői: utcavonalon, hézagosan zárt sorú beépítés, utcai homlokzaton vakolatarchitektúra	
megőrzendő értékei: tömeg, utcai homlokzat: kannelurázott fejezetes lizénák, ablakok körül vakolatkeret, szemöldökdísszel, fogsoros párkány, osztott ablakok	

Szent István utca 3. (hrszt: 558) volt Temetkezési Egylet háza



megnevezése	lakóépület, korábban a Törökbálinti Szent Ignác Temetkezési Egylet háza	
címe	Szent István utca 3.	hrszt: 558
jellemzői	L alaprajzú, utcavonalon hézagosan zárt sorú, udvari oldalon fejezetes oszlopos tornác, falazott mellvéd, a telek másik szélén utcavonalon volt kocsiszín nyeregtető, cserépfedés, kocsiszínen fémlemezfedés homlokzat: főépület: vakolt lábazat, vakolt homlokzat, pilaszterek, ablakok körül vakolatkeret, két-két ablakot összefogó könyöklőpárkány, tagozott főpárkány, vakolatkeretben emléktábla, eredeti nyílászárók. melléképület: íves oromfal, faragott kő díszítés (váza?) maradványa kerítés: kovácsolt kapu	
megőrzendő értékei	tömeg, mindkét épület utcai és udvari homlokzata, tornác, kerítés	
datálása	1896	
datálás forrása	emléktábla szövege: Törökbálinti Szent Ignác Temetkezési Egylet, alapítva 1896. évben. Kerítésen évszám: 1896, 1932	
felújítási javaslat	a felújított épület gondos karbantartása	

Szent István u. 26.



cím: Szent István u. 26. Volf György szülőháza	hrszt: 523
jellemzői: utcavonalon fésűs beépítés, csonkakontyos nyeregtető, cserépfedés, kertben nyárikonyha, utcai homlokzaton és oromfalon, valamint az ablakok körül vakolt keret, eredeti ablakszerkezet, Volf György nyelvtudós (született: 1843 október 3.) emléktáblája. Udvari oldalon falazott oszlopos tornác	
megőrzendő értékei: tömeg, utcai és udvari homlokzat	

Szabadság tér 12. (hrsz: 2253) villa



2009.



2009.



párkány részlete, 2013.



2013.

megnevezése	szecessziós villa	
címe	Szabadság tér 12, Kossuth Lajos utca 32.	hrsz: 2253, 2255
jellemzői 2009 és jelen állapot	szabadonálló villa, kontyolt nyeregtető, korcolt fémlemez fedés, déli oldalon zárterkély, a tetőtéri szinten terasszal, egyszerű tagozattal szegélyezett oromfallal. A homlokzat 2009. évi állapota: vakolt homlokzat, a kiugró épületrészen nyerstégla keretelésekkel. A párkány fogsormotívummal és rozettákkal díszített. Az ablakokon könyöklőpárkány, a tokosztó magasságában elhelyezett vállkőről indított tört, íves keretelés. Jelen állapot: új homlokzatburkolat szabálytalan kőlapokból, új nyílászárók, a könyöklőpárkányokat és nyíláskereteket megszüntették. A párkány új színezése idegen az eredeti színvilágtól.	
megőrzendő értékei	tömeg, tetőidom.	
datálása	1910 körül	
datálás forrása	stílusjegyek	
javasolt intézkedések:	A homlokzat 2009-ben még látható építészeti értékeit az elmúlt években végzett homlokzati felújítás eltakarta. A legközelebbi felújítás során az eredeti homlokzati architektúra helyreállítandó.	

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek

Ady Endre utca



13-15.



23. (2009.)



23.



29. (2009.)



29.



29.



41.



45. (2009.)



45.



43-41-39.

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek

Akácos utca



2-4-6-8. (2009.)



6. (2009.)



utcakép, 2-10.



2-4-6.

Alsóerdősor utca



8.



utcakép, 21-17, 8.



Egyesületek pincéje

Apponyi utca



3.



9.



17.

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek

Árpád utca



1. (2005)



1. (2005)



1. (2005)



1.



1. a Kápolna utca felől



11-



23.



25. kerítés.



23-25. kerítés



107.



109.

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek

Baross utca




2.



2.



14..



14.



16.



17.



24.



25.



25.



19-17. Walla tér



Ecce homo, Walla tér



Kereszt a Baross utca – Bartók
Béla u. elágazásában

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek

Bartók Béla utca



1.



2.



4.



4. udvar



utcakép 6-12.



utcakép 5-15.



12. (2009)



12.



12.




16.



24.



24.



24. kapu



28. óvoda



28. óvoda



A photograph of the exterior wall of the church, featuring a statue of the Virgin Mary holding the Christ Child. The statue is set within a niche on the exterior wall, which is part of a larger architectural structure with a curved, shell-like top. The statue is white and appears to be made of stone or plaster. The background of the niche is a light blue color. The wall itself is a light, textured grey. Bare tree branches are visible in the foreground on the left side of the image.

Deák Ferenc utca



A photograph of a white, two-story house with a red-tiled roof and a balcony, viewed from across a yellow fence. The house has a prominent chimney and a small balcony with a metal railing. The roof is made of red tiles, and the walls are white. A yellow fence is in the foreground, and a street lamp is visible near the house. The sky is overcast.

A photograph of a two-story brick house with a tiled roof. The house has a small porch on the right side and a car parked in front. The house is surrounded by a fence and some trees.

6

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek

Dózsa György utca



10-12.



11.



11. (2009.)



13.



15.



15-17, Kálvária



11-13.



26.



46.



46. repedések a homlokzaton

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek



a Dózsa Gy. u. 48. felől a
Józsefhegy u.



47.



60.

Erzsébet utca



12.



15.



20.



utcakép a József Attila utca felől

Felsőerdősor utca



6.



8. (2009.)



6-8..

TÖRÖKBÁLINT
 utcaképek, jellegzetes épületek



15-9.



11.



25-21.



22-26.



28. (2009.)



28.

Felsővár utca



2-4.



utcakép 6-18.



utcakép 18-28.



utcakép, 24-40.



21.



34. kapu



utcakép 38-50.



46. (2009.)



44-46.

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek

Jázmin utca



9.



9-11.



13.



1-3-5.



13-7.



11-9-7.



17-15.



páros oldal



utcakép a Diósdí utca felé

József Attila utca



12.



19-21.



21.

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek



43.



45.



55. (2009.)



55.



57. (2009.)



57.



58.



59.



68.



68.

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek

Józsefhegy utca



10.




10.



10. melléképület



kilátás a Kálváriára



kilátás, iskolák és r.k. templom



kilátás a Kálváriától a templomig

Kápolna utca



Kereszt a 12. sz. előtt



Mária-kápolna

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek

Kazinczy Ferenc utca



1.



1.



Walla-síremlék az Emlékparkban

Kossuth Lajos utca



2-4-6.



4.



4-10.



13-11-9..



9.



13.

Munkácsy Mihály utca



1.



9. (2005.)



9.

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek



Szent Vendel szobor a 3. sz. előtt



kereszt a 12. sz. előtt



Kislány kutyájával
Hadik Gyula szobra a 9. sz. előtt



27-25.



25.



25. kapu



32.



34.



33-35.



35.



35. kapu



44.

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek



46.



46.



46-48-50.



Nepomuki Szent János szobor az
53. sz. előtt



53.



72.



77-75-73.



73.



75.



77-75-73.



76.



76. kerítéssel, 2009.

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek



Hit, Remény, Szeretet, a plébánia előtt (78. sz.)



Szent Család szobor a Pelsőczy utca sarkán



Szent Flórián szobor a Pelsőczy utca sarkán



79. Városháza



83-81.



82-84.



91.



93. (2009.)



93.



95-89.



95-93.



Szent Teréz a 95. sz. előtt

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek



100. (2009.)



100.



103.



109-103.



109-103.



109.



119. kerítés



120.



125.



. 131-133.



135-133.



Dióskerti kereszt



Dióskert, 56-os emlékmű

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek

Nyár utca



1.



3.



Baross u.17. Nyár u.1-3.



6-12.



10-12.



utcakép, József A. utca és Bartók
B. utca között, páratlan oldal

Patak utca



6.



Patak utca - Rác tér

Pelsőczy Ferenc utca



2. hrsz: 26.



2.



2. hrsz: 27.

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek

Petőfi Sándor utca



8.



15.



25.



39. József Attila u. 74.



39. József Attila u. 74.



41.

Rác tér



háttérben a Dózsa György utca 46.

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek

Rákóczi Ferenc utca



9. (2005)



9. (2005)



9.



8-18.



10.



11.



11.



12.



13.



14.



16. (2009.)



16.



12-16.



22. (2009.)



22.

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek

Templom utca



1-7.



a Felsőerdősor 1. (hrsz:104)
Templom utcai homlokzata



Templom utca – Ferenc köz
sarok

Szabadság tér



12



26.



volt HÉV végállomás

Szent István utca



1.



2.



1-7.



3.



3.



5.

TÖRÖKBÁLINT
utcaképek, jellegzetes épületek



7.



7.



7.



13.



13.



16.



18-20.



14-20.



26.



26. emléktábla



32



32.



48.



48.



Szent István szobor a Szent
István utca 18. szám előtt

Zimándy István tér



Boldogságos Szűz Mária
szobra



r.k. templom



r.k. templom



kereszt a templomkertben



Xavéri Szent Ferenc kápolna




gótikus oszlopábazat a templomkertben



Mária kápolna



Mária kápolna



Sz. Mária-kápolna.

Dörre Tivadar rajza.

Mária-kápolna, Dörre Tivadar rajza
Wittinger, 128. oldal



Walla-kilátó, Kastély utca 30. (2009.)



a műemlék kilátó és a Kastély u. 28. sz. alatt -
műemléki környezetben - épült új lakóház




Walla-kilátó, főépület



utcakép, Kastély u. 28-30.



Kastély utca 32.



a műemlék kilátó és a Kastély u. 32. sz. alatti új
beépítés a településközpont felől




Walla-villa, Árpád utca 23.



Walla-villa az Árpád u. 21. felől, az eredeti telek megosztásával kialakított magánút



Árpád u. 25. kerítés



Árpád u. 21-25. kerítés





Árpád u. 25. megbontott kerítés, 2009.



Árpád u. 25. részben helyreállított kerítés, 2013.



Walla-síremlék



emléktábla a 2012. évi felújításról



Walla-síremlék, rendezett sírkert

TÖRÖKBÁLINT
műemlékek és környezetük



Szanatórium, volt jezsuita kolostor, majd Mailáth kastély



ún. kiskastély



kastély, homlokzati részletek



virágház a kastélyparkban



kerítés és kapu



a Szanatórium két világháború között emelt fogadóépülete

