

A település helyi védelem alatt álló építészeti és természeti örökségének jegyzéke

1/A. Építészeti örökség – egyedi védelem

H1 (az építmény, vagy együttes egészére vonatkozó) védettség

57-es sz. főút	hrsz.:061/1	kálvária és kápolna, kő keresztek
Petőfi Sándor utca 2.	hrsz.:88, 89	általános iskola
Petőfi Sándor utca 8.	hrsz.:92	római katolikus plébánia és hátsó kerítés
Petőfi Sándor utca 10.	hrsz.:93	tájház (volt lakó- és melléképület, utcai és hátsó kerítés)
Petőfi Sándor utca 16.	hrsz.:54/3	utcai kerítés
Petőfi Sándor utca 21.	hrsz.:50/1	lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés és kápolna
Petőfi Sándor utca 24.	hrsz.:98/2	lakóépület és utcai kerítés
Petőfi Sándor utca 26.	hrsz.:99	lakóépület
Petőfi Sándor utca 27.	hrsz.:47	lakóépületek és utcai kerítés
Petőfi Sándor utca 30.	hrsz.:100	lakó- és gazdasági épületek, utcai kerítés
Petőfi Sándor utca 34.	hrsz.:101/2	lakóépület
Kossuth Lajos utca 78.	hrsz.:111	utcai kerítés
Kossuth Lajos u. 79a, 79/b	hrsz.:112/2	lakóépületek és utcai kerítés
Kossuth Lajos u. 83.	hrsz.:118/1, 118/3	lakóépület és utcai kerítés
Kossuth Lajos u. 97.	hrsz.:134	lakóépület, utcai kerítés
Kossuth Lajos u. 98.	hrsz.:135	közösségi ház és gazdasági épület
Kossuth Lajos utca 117.	hrsz.:158/2	lakóépület
Kossuth Lajos utca 120a	hrsz.:164/1	utcai kerítés
Kossuth Lajos utca	hrsz.:265	présház
Pincesor	hrsz.:309	présház
Pincesor	hrsz.:310	présház
Pincesor	hrsz.:312	présház
Pincesor	hrsz.:326	présház
Pincesor	hrsz.:343, 344	ikerprésház
Pincesor	hrsz.:347	présház
Pincesor	hrsz.:354	lyukpince
Pincesor	hrsz.:373	présház
Pincesor	hrsz.:374	présház
Pincesor	hrsz.:382	présház
Pincesor	hrsz.:391	présház
Pincesor	hrsz.:424	présház
Pincesor	hrsz.:425, 426	ikerprésház
Pincesor	hrsz.:427, 428	ikerprésház
Pincesor	hrsz.:438	présház
Pincesor	hrsz.:439	présház

Pincesor	hrsz.:444	présház
Pincesor	hrsz.:453	présház
Pincesor	hrsz.:460	présház
Pincesor	hrsz.:461	présház
Pincesor	hrsz.:474/3	vendégház
Kossuth Lajos utca	hrsz.:166/4	Szentháromság-szobor
Kossuth Lajos utca	hrsz.:166/4	hősi emlékmű
Petőfi Sándor utca	hrsz.:69/2	Szent Flórián-szobor
Pincesor	hrsz.:430/13	kő kereszt
57-es sz. út	hrsz.:053/62	kő kereszt
külterület	hrsz.:082/2	kő kereszt
külterület	hrsz.:075/2	kő kereszt
külterület	hrsz.:079/2	kő kereszt
szőlők	hrsz.:024 út mellett	kő kereszt
szőlők	hrsz.:023/44	képoszlop




SZAJK

Helyi értékvédelmi kataszter 2019.


Véleményezési anyag

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÍTMÉNYEK (H1)


CÍM	
Szajk, 57-es sz. főút	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
061/1	H1
FUNKCIÓ	
Krisztus Feltámadása-kápolna, kő keresztek	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A műemlék Szt. Bálint-kápolna és kálvária telkén álló Krisztus Feltámadása-kápolna és a kő keresztek helyi egyedi védelemre érdemesek.	




CÍM	
Szajk, Petőfi Sándor utca 4.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
88, 89	H1
FUNKCIÓ	
általános iskola	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A templom mellett délre álló általános iskola épülete jelenleg két helyrajzi szám alatt áll. A földszintes kontyolt nyeregtetős „L” alakú épület eredetileg rk. iskolának épült, utcai szárnya már az 1865-ös kataszteri térképen is szerepel. Az utcai homlokzat 5 tengelyes ablakrendje megőrizte eredeti állapotát, de egyéb tekintetben jelentősen átalakították. Védendő érték az épület tömege és az utcai ablakrendje.	

CÍM	
Szajk, Petőfi Sándor utca 8.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
92	H1
FUNKCIÓ	
római katolikus plébánia és hátsó kerítés	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A templom mellett északra álló plébánia telkének a beépítése az 1900-as évek fordulójára kialakult. Egy 1910-es képeslapon már a jelenlegi állapot látható a díszes hátsó kerítéssel együtt. Az „L” alakú plébánia épület tömege és utcai homlokzatának ablak rendje eredeti állapotában fennmaradt, így ezek védendő értékek a hátsó utcai kerítéssel együtt.	

CÍM	
Szajk, Petőfi Sándor utca 10.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
93	H1
FUNKCIÓ	
tájház (volt lakó- és melléképület), utcai és hátsó kerítés	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A plébánia melletti porta beépítése, az épületek tömege, nyílásrendje és a tömör kerítések eredeti állapotukban fennmaradtak, védendő értéket képviselnek.	A fémlemez kis és nagy kapuk cseréje tömör fa szerkezetre.

CÍM	
Szajk, Petőfi Sándor utca 16.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
54/3	H1
FUNKCIÓ	
utcai kerítés	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1930-as években épített falazott pilléres, beton lábazatos drótfonat betétes díszített vaskerítés jellemző a kor igényes iparos munkájára. Védendő értéket képviselnek a kapuk és az eredeti kerítés mezők. Az épület előtti kerítés szakasz mezőit már idomacélra cserélték.	Felújítás.

CÍM	
Szajk, Petőfi Sándor utca 21.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
50/1	H1
FUNKCIÓ	
lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés és kápolna	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1923-ban épült porta épületei és az utcai kerítés a településre jellemző beépítés és építészeti megformálás szép példája, a gazdasági fellendülésben a németek építészetre jellemző. A fésűs beépítés szerint a telekhatáron álló hagyományos lakóépület falazott tornácos. Utcái ablakrendje 2+1 tengelyes, a tornácon kialakított ablakkal. A lakóépület folytatásában épült a szintén falazott tornácos istálló, majd a telken keresztben álló pajta. A telek hátsó részét a pajta kapun áthaladva lehet megközelíteni. Az utcai kovácsoltvas kerítés nyerstégla lábazatos és nyerstégla pillérekkel tagolt, melybe egyedi értékű kápolna épület. Védendő érték az épületek tömege, homlokzatképzése, nyílásrendje és nyílászárói, zsámai, valamint az utcai kerítés, kápolna.	

CÍM	
Szajk, Petőfi Sándor utca 24.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
98/2	H1
FUNKCIÓ	
lakóépület és utcai kerítés	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint az északi telekhatárra épült hagyományos, tornácos lakóház a kovácsoltvas utcai kerítéssel együtt a településre jellemző építészeti egységet alkot. Oromfalán az 1929-es évszám olvasható. Védendő érték az épület tömege, gazdag homlokzati díszítése, nyílásrendje és nyílászárói, valamint a kovácsoltvas utcai kerítés. A tornácot időközben beüvegezték.	A bitumenes lemez tetőfelújítás cseréje cserépfedésre.

CÍM	
Szajk, Petőfi Sándor utca 26.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
99	H1
FUNKCIÓ	
lakóépület	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A telek déli telekhatárára, fésűs beépítés szerint épült hagyományos, tornácos második lakóház egyedi építészeti érték. Oromfalán az 1939-es építési évszám olvasható. Védendő érték az épület tömege, gazdag homlokzati díszítése, nyílásrendje és nyílászárói. Az északi telekhatárra épült lakóházat és az utcai kerítést időközben átépítették.	Homlokzat és nyílászáró felújítás.

CÍM	
Szajk, Petőfi Sándor utca 27.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
47	H1
FUNKCIÓ	
lakóépületek és utcai kerítés	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1900-as évek első felében emelt porta épületei és az utcai kerítés a településre jellemző beépítés és építészeti megformálás szép példája, a gazdasági fellendülésben a németek építészetére jellemző. A fésűs beépítés szerint a telekhatáron álló hagyományos lakóépület falazott tornácos. Két utcai ablaka mellett nyílik a tornác utcai bejárata. A széles telek lakóépülettel szemközti oldalhatárán egy további lakóépület áll. Az utcai kovácsoltvas kerítés vakolt lábazatos és kovácsoltvas pillérekkel tagolt. Védendő érték az épületek tömege, homlokzatképzése, nyílásrendje és nyílászárói, zsalui, valamint az utcai kerítés.	

CÍM	
Szajk, Petőfi Sándor utca 30.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
100	H1
FUNKCIÓ	
lakó- és gazdasági épületek, utcai kerítés	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint az északi telekhatárra épült hagyományos, tornác nélküli lakóház, folytatásában a gazdasági épületekkel és a nyerstégla utcai kerítéssel a település egyik korai értékes épületegyüttese. Védendő érték az épületek tömege, homlokzati díszítése, nyílásrendje és nyílászárói, valamint az utcai kerítés egésze.	Tető és homlokzat felújítás.

CÍM	
Szajk, Petőfi Sándor utca 34.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
101/2	H1
FUNKCIÓ	
lakóépület	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint az északi telekhatárra épült hagyományos, falazott tornácos lakóház historizáló utcai homlokzatával egyedi építészeti érték. A utcai homlokzat egyenlő távolságra osztott hármass ablakrendje a tornác felé tolódik. Védendő az épület tömege, gazdag homlokzati díszítése, nyílásrendje és nyílászárói. A tornác első részét időközben beépítették.	Sürgős homlokzat felújítás és a bádogos szerkezetek cseréje.

CÍM	
Szajk, Kossuth Lajos utca 78.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
111	H1
FUNKCIÓ	
utcai kerítés	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az átalakított utcai homlokzatú szerény lakóház mellett eredeti állapotában fennmaradt a nyerstégla tömör utcai kerítés és a drótfonatos lemezelt lábazatos kapuk. Védendő érték az utcai kerítés egésze.	Felújítás.

CÍM	
Szajk, Kossuth Lajos utca 79a, 79b	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
112/2	H1
FUNKCIÓ	
lakóépületek és utcai kerítés	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1940-ben emelt porta épületei és az utcai kerítés a településre jellemző beépítés és építészeti megformálás szép példája, a gazdasági fellendülésben a németek építészetére jellemző. A fésűs beépítés szerint a telekhatáron álló hagyományos lakóépület falazott tornácos. Két utcai szoba ablaka mellett nyílik a tornácon is egy utcai ablak. A széles telek lakóépülettel szemközt oldalhatárán egy további lakóépület áll. Az utcai kovácsoltvas kerítés festett nyerstégla lábazatos és homokkő pillérekkel tagolt. Védendő érték az épületek tömege, homlokzatképzése, nyílásrendje és nyílászárói, zsalui, valamint az utcai kerítés. A tornácot időközben téglalap rácsoszatú fa szerkezetű nyílászárókkal beüvegezték.	A második lakóépület és az utcai kerítés felújítása.

CÍM	
Szajk, Kossuth Lajos utca 83.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
118/1, 118/3	H1
FUNKCIÓ	
lakóépület és utcai kerítés	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint az északi telekhatárra épült hagyományos, tornácos lakóház és a nyerstégla utcai kerítés a település egyik korai értékes együttese. Védendő érték az épület tömege, gazdag utcai homlokzati díszítése, nyílásrendje és nyílászárói, valamint az utcai kerítés egésze. Az épület hátsó részét napjainkban kereszt szárnnyal bővítették.	Sürgős felújítás, melynek során az utcai vakolat architektúrát a megmaradt tagozatokról levett sablonok alapján helyre kell állítani. Az idomacél kerítés kapuk cseréje tömör fa szerkezetre.

CÍM	
Szajk, Kossuth Lajos utca 97.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
134	H1
FUNKCIÓ	
lakóépület, utcai kerítés	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint az északi telekhatárra épült hagyományos, tornácos lakóház és a nyerstégla utcai kerítés a település egyik értékes együttese. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje és eredeti nyílászárói, valamint az utcai kerítés egésze. Az utcai homlokzatot lecsupaszították, a szoba ablakokat fa táblákra cserélték és az épület hátsó részén napjainkban a tornácot beépítették.	

CÍM	
Szajk, Kossuth Lajos utca 98.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
135	H1
FUNKCIÓ	
közösségi ház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az egyedi homlokzati díszítésű 1929-ben épült hagyományos falazott tornácos lakóház jelenleg közösségi házként működik. Az utcai ablakait értékőrző módon kicserélték. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és a gazdag homlokzati díszítés.	

CÍM	
Szajk, Kossuth Lajos utca 117.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
159/2	H1
FUNKCIÓ	
lakóépület	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Széles telken a főépülettel átellenes oldalon épült második lakóház eredeti állapotában fennmaradt. Oromfalán az 1925-ös építési évszám olvasható. Védendő érték az épület tömege, vakolatarchitektúrája, nyílásrendje és nyílászárói. Az épület hátsó részét napjainkban keresztszárnyal bővítették.	Homlokzat felújítás.

CÍM	
Szajk, Kossuth Lajos utca 120a	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
164/1	H1
FUNKCIÓ	
utcai kerítés	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A festett nyerstégla tömör kerítés és az eredeti állapotában fennmaradt tömör deszka kapuk a településre jellemző kerítés egyike. Védendő érték a kerítés egésze. Máshol a hiányzó kerítés kapuk pótlásánál a deszka kapuk mintaként szolgálhatnak.	Felújítás.

CÍM	
Szajk, Kossuth Lajos utca	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
265	H1
FUNKCIÓ	
présház	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamos gerinccel épült tornác nélküli, mindössze túlnyúló ereszes présház kétszárnyú díszes bejárati ajtaja mellett kétoldalt egy-egy zsalus ablak található. A nyílászárók a lábazattal azonos vörös színnel keretezettek. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és zsalui.	

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
309	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonalra merőleges gerincű nyeregtetővel fedett tornác nélküli présház a díszes kétszárnyú bejárati ajtaja feletti rácson olvashatóan 1906-ban épült. Az ajtó mellett kétoldalt egy-egy zsalus ablak található. A homlokzatképzés nem szimmetrikus, mert az ajtó nincs a nyeregtető tengelyében. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje és nyílászárói.	Sürgős felújítás.

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
310	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonalra merőleges gerincű kontyolt nyeregtetővel fedett tornác nélküli présház az 1900-as évek elején épülhetett. Kétszárnyú, felül szellőzőnyílásos díszes bejárati ajtaja mellett kétoldalt egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az eredeti állapotú épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és zsalui.	

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
312	H1
FUNKCIÓ	
présház	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonalra merőleges gerincű kontyolt nyeregtetővel fedett tornác nélküli présház az 1900-as évek elején épülhetett. Kétszárnyú, felülvilágító díszes bejárati ajtaja mellett kétoldalt egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, homlokzatképzése, nyílásrendje, eredeti nyílászárói és zsalui. Ablakait napjainkban osztás nélküli, faerezetes fóliával ellátott műanyag szerkezetekre cserélték.	Homlokzatfestés.

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
326	H1
FUNKCIÓ	
présház	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamos gerincű nyeregtetővel fedett tornác nélküli, mindössze túlnyúló ereszes présház az 1900-as évek elején épülhetett. Kétszárnyú, felülvilágító díszes bejárati ajtaja mellett kétoldalt egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, eredeti nyílászárói és zsalui. A lábazatát napjainkban szabálytalan alakú hasított mészkővel burkolták.	A mészkő burkolat helyett vakolt, festett lábazat javítaná az épület megjelenését.

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
343, 344	H1
FUNKCIÓ	
ikerprésház	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A dűlőúttal párhuzamos gerinccel épült jelentős tömegű, falazott tornácos ikerprésház eredeti állapotában fennmaradt. A kétszárnyú, felülvilágító vésett táblás ajtók mellett egy-egy zsalus ablakot helyeztek el. Az utolsó pillérközt deszkával burkolták. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és zsalui.	Az elhanyagolt nyílászárók mázolása, homlokzat felújítás.



CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
347	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonalra merőleges gerincű kontyolt nyeregtetővel fedett tornác nélküli présház az 1900-as évek elején épülhetett. Kétszárnyú, felülvilágító bejárati ajtaja mellett kétoldalt egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, homlokzatképzése, nyílásrendje, eredeti felülvilágító ajtókerete és zsalui. A zsaluit napjainkban értékörző módon kicserélték. Ajtószárnyait egyszerű lemezeltre cserélték.	Korabeli fényképek, vagy a környező présházakon fellelhetők alapján az ajtószárnyak helyreállítása.

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
354	H1
FUNKCIÓ	
lyukpince	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A lyukpince szárazon rakott terméskő és nyerstégla falazata és íves záródású kétszárnyú ajtaja védendő értéket képvisel.	A pincedombon a sarjak rendszeres visszavágása.

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
373	H1
FUNKCIÓ	
présház	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamos gerinccel épült tornác nélküli, mindössze túlnyúló ereszes présház kétszárnyú, felül szellőzős díszes bejáratú ajtaja mellett kétoldalt egy-egy zsalus ablak található. Az ajtó kváderezéssel tagolt vakolt keretezésű. Védendő érték az épület tömege, nyílászárója, nyílászárói és zsalui.	Felújítás.

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
374	H1
FUNKCIÓ	
présház	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamos gerinccel épült tornác nélküli, mindössze túlnyúló ereszes présház kétszárnyú felül szellőzős díszes bejárati ajtaja mellett kétoldalt egy, ill. kettő zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és zsalui.	Felújítás.

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
382	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamos gerinccel épült tornác nélküli, mindössze túlnyúló ereszes présház kétszárnyú, felül szellőzős díszes bejáratú ajtaja mellett kétoldalt egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és zsalui.	Felújítás. A síkpala fedés cseréje cserépfedésre.

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
391	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamos gerinccel épült tornác nélküli, túlnyúló ereszes présház kétszárnyú, felülvilágító díszes bejárati ajtaja mellett kétoldalt egy-egy nagyobb méretű zsalus ablak található. Jellemzősége a nyerstégla homlokzatképzés. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és zsalui. Napjainkban a tetőszerkezetet átalakították és az épület zöld betoncserep fedést kapott.	A zöld betoncserep cseréje piros, vagy vörösbarna cserépfedésre.

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
424	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamos gerinccel épült tornác nélküli, mindössze túlnyúló ereszes présház kétszárnyú, felülvilágító lemezelt bejárati ajtaja mellett egy zsalus ablak található. Az ajtó feletti rácson az 1913-as építési évszám olvasható. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és zsalui.	Felújítás.

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
425, 426	H1
FUNKCIÓ	
ikerprésház	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamos gerinccel épült tornác nélküli, mindössze túlnyúló ereszes ikerprésház kétszárnyú, felülvilágító lemezelt bejárati ajtajai mellett zsalus ablakok találhatók. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és zsalui. A zsaluk egy részét napjainkban újabbakra cserélték.	Felújítás.

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
427, 428	H1
FUNKCIÓ	
ikerprésház	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamos gerinccel épült tornác nélküli, mindössze túlnyúló ereszes ikerprésház kétszárnyú, felülvilágító díszes bejáratú ajtajai mellett zsalus ablakok találhatók. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és zsalui. A zsaluk egy részét napjainkban értékörzően újabbakra cserélték.	Felújítás.

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
438	H1
FUNKCIÓ	
présház	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamos gerinccel épült tornác nélküli, mindössze túlnyúló ereszes korai présház ács tokos kétszárnyú bejárati ajtaja mellett egy-egy zsalutáblás ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és zsalui.	Sürgős felújítás.

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
439	H1
FUNKCIÓ	
présház	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamos gerinccel épült tornác nélküli, mindössze túlnyúló ereszes présház kétszárnyú, felül szellőzős díszes bejárati ajtaja mellett kétoldalt egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és zsalui.	Az ereszalj felújítása.

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
444	H1
FUNKCIÓ	
présház	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamos gerinccel épült tornác nélküli, mindössze túlnyúló ereszes présház kétszárnyú, felül szellőzős díszes bejáratú ajtaja mellett kétoldalt egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és zsalui.	Sürgős felújítás.

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
453	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A dűlőútra merőleges gerinccel épült ablaktalan egyszerű présház az egyik legkorábbi lehet a pincesoron.	Sürgős felújítás.

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
460	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamos gerinccel épült tornác nélküli, mindössze túlnyúló ereszes présház kétszárnyú, felülvilágító díszes bejárati ajtaja mellett kétoldalt egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílászárnya, nyílászárói és zsalui.	

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
461	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonallal párhuzamos gerinccel épült tornác nélküli, mindössze túlnyúló ereszes présház kétszárnyú, felül szellőzős díszes bejárati ajtaja mellett kétoldalt egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és zsalui.	

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
474/4	H1
FUNKCIÓ	
rendezvényház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A pincesor szélén terepszint alatti építményként emelt rendezvényház a környezetbeillő építés ékes példája. Védendő érték az építmény egésze.	

CÍM	
Szajk, Kossuth Lajos utca	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
166/4	H1
FUNKCIÓ	
Szentháromság-szobor	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1874-ben állított Szentháromság-szobor a körülötte épült kovácsoltvas kerítéssel együtt a településkép értékes eleme, védendő érték.	

CÍM	
Szajk, Kossuth Lajos utca	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
166/4	H1
FUNKCIÓ	
hősi emlékmű	





VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1922-ben állított I. világháborús hősi emlékmű a településkép értékes eleme, védendő érték. Az emlékművet 1990-ben kiegészítették a II. világháborús hősi halottakkal.	

CÍM	
Szajk, Petőfi Sándor utca	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
69/2	H1
FUNKCIÓ	
Szent Flórián-szobor	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1910-ben állított, majd 2010-ben felújított Szent Flórián-szobor a körülötte lévő kovácsoltvas kerítéssel együtt a településképi értékes eleme, védendő érték.	

CÍM	
Szajk, Pincesor	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
430/13	H1
FUNKCIÓ	
kő kereszt	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A pincesori dűlőút mellett álló műkő kereszt a településkép része, védendő érték.	

CÍM	
Szajk, 57-es sz. út	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
053/62	H1
FUNKCIÓ	
kő kereszt	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az alig olvasható felirat alapján 1849-ben állított festett kő kereszt kissé megdőlt, de jó állapotú. A köré ültetett négy fa közül napjainkra már csak egy maradt meg. Sajnálatos, hogy a közel 150 évig álló keresztet napjainkban elbontották és újat állítottak helyette.	

CÍM	
Szajk, külterület	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
082/2	H1
FUNKCIÓ	
kő kereszt	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1879-ben állított festett kő kereszt a köré ültetett négy vadgesztenyefával a településkép értékes eleme, védelmet érdemel.	A megrepedt talapzat felújítása.

CÍM	
Szajk, külterület	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
075/2	H1
FUNKCIÓ	
kő kereszt	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1946-ban állított műkö kereszt a településkép része, védendő érték.	

CÍM	
Szajk, külterület	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
079/2	H1
FUNKCIÓ	
kő kereszt	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A nagynyárádi út mellett álló díszes kő kereszt a településképp értékes eleme, védendő érték.	Felújítás.

CÍM
Szajk, szőlők

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
024 út mellett	H1

FUNKCIÓ
kő kereszt




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A szőlőkben 2000-ben állított műkő kereszt a településkép része, védendő érték.	

CÍM
Szajk, szőlők

HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
023/44	H1

FUNKCIÓ
képoszlop



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1800-as évek közepén dűlőút mellé állított képoszlop jelenleg a szőlő tábla közepén áll. A település értékes eleme, védendő érték.	