

2. melléklet a 25/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

Helyi értékvédelem – helyi védett építészeti értékek

Sorszám	SZELVÉNYSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-1	S-9	1365/5	Tópart u. 52.	H


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Volt Wenckheim-kúria (1890 körül), neoreneszánsz épület, jelenleg könyvtár.

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Felújított; védendő a körülötte lévő zöldterület is

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011

Sorszám	SZELVÉNYSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-1/2	S-9	1365/4	Tópart u. 52.	H

Leírás, jellemzők, védendő értékek

Volt Wenckheim-kúria (1890 körül), neoreneszánsz épület, jelenleg könyvtár.

Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011-

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-2	S-8	1317/1	Tópart u. 26.	H


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Polgármesteri Hivatal (bejárat átépítve). Védendő a tömegalakítás, a megmaradt homlokzati tagozatok, nyílászárók; az épület körüli park.

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

felújított

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-2/2	S-8	1317/1	Tópart u. 26.	H

Leírás, jellemzők, védendő értékek

Polgármesteri Hivatal

Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011..

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-3	S-8	1348/1	Viola u. 10.	H


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Lakóház, népi (oldalhatáron álló, tornác nélküli, nádtetős parasztház, részben –pl. utcai ablak- átépítve)

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Felújított; a kerítés átépítése - cseréje javasolt, az épülethez jobban illeszkedő stílusra

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-4	S-8	1086	Fő u. 19.	H


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Lakóház, népi (jelenleg fogadó) a homlokzati felirat szerint 1900-ból. (a fedés nádról cserépre cserélve; utcai ablak átépítve)

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Felújított

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-5	S-4	692	Ország út	H


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Volt Gschwindt-kastély (1920 k. neobarokk). Volt ÉDOSZ üdülő; védendő az épület körüli park is.

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Jó állapotú. Javasoljuk az épülethez jobban illeszkedő és méltóbb kerítés építését.

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-6	S-8	1084	Fő u. 23.	H


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Lakóház, népi, a homlokzati felirat szerint 1897-ből (oldalhatáron álló, tornác nélküli parasztház, nádtetős fedés átépített, tetőablakokkal)

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

felújított

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-6/2	S-8	1084	Fő u. 23.	H

Leírás, jellemzők, védendő értékek

Lakóház, népi, a homlokzati felirat szerint 1897-ből (oldalhatáron álló, tornác nélküli parasztház, nádtetős fedés átépített, tetőablakkal)

Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-8	S-4	693/1	Ország út	H


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Volt lovarda és víztorony (Növényvédelmi és Talajvizsgáló Állomás); védendő az épület körüli park is.

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Jó állapotú.

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-8/2	S-4	693/1	Ország út	H

Leírás, jellemzők, védendő értékek

Volt lovarda és víztorony (Növényvédelmi és Talajvizsgáló Állomás); védendő az épület körüli park is.

Fénykép



Fehérvár Építész Kft

Időpontja: 2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-9	S-5	733	Ország út	H


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Víztorony (Agrokomplex)

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Fedés felújítása szükséges

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-9/2	S-5	733	Ország út	H

Leírás, jellemzők, védendő értékek

Víztorony

Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-10	S-7	1015-1016/1-1017	Fő u. 56. – 62.	HK


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Védendő utcakép, kőkerítésekkel.

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

A kerítések jó állapotúak, az épületek homlokzatai megfelelő állapotban vannak.

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-10/2	S-7	1015-1016/1-1017	Fő u. 56. – 62.	HK

Leírás, jellemzők, védendő értékek

Védendő utcakép, kőkerítésekkel.

Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-11	S-7	1014/1	Fő u. 64.	H


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Lakóház; volt iskola. Falán világháborús emléktábla

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Felújítás alatt

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-12	S-4	911/1	Fő u. 103.	H


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Lakóház, népi. Oldalhatáron álló, előkertes, tornác nélküli parasztház, nádfedéssel

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Közepes állagú; felújítandó, a kerítés cseréje javasolt, az épülethez jobban illeszkedőre

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



A felvétel készítője: P&T Kft.

Időpontja: 2000. dec.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-13	S-4	912	Fő u. 105.	H


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Lakóház, népi. Oldalhatáron álló, tornácos parasztház, palafedéssel; a tornác az utcáról ajtóval nyílik.

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Felújított, lábazat javítása szükséges.

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-13/2	S-4	912	Fő u. 105	H

Leírás, jellemzők, védendő értékek

Lakóház, népi. Oldalhatáron álló, tornácos parasztház, palafedéssel; a tornác az utcáról ajtóval nyílik.

Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-14/2	S-4	917/3	Fő u. 113.	H

Leírás, jellemzők, védendő értékek

Lakóház, népi. Oldalhatáron álló, tornác nélküli parasztház, nádfedéssel.

Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-15	S-4	998/2	Fő u. 98.	H


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Saroktelekre oldalhatáron épült nádtetős lakóház, népi.

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Felújított; lábazat javítandó

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-16	S-4	887-888	Templom köz 1.	H


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Református templom (1686 után, átépítve 1876, 1890). Az utcafronton kőkerítés.

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Felújított; védendő a körülötte lévő kert is

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-17	S-4	956/2-957/2	Fő u. 152-154.	H


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Lakóház, népi (Halásztanya). Sárfalú, nádtetős. Védendő a környezet: a telek és az út az árokpartig.

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

A homlokzat javításra szorul.

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-18	S-4	634-642-ig	Pincesor	HK


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Borospincék, részben népi. Védendő az építmények mellett az utcakép is.

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Az utca folyamatos kertészeti gondozása szükséges.

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-18/2	S-4	634-642-ig	Pincesor	HK

Leírás, jellemzők, védendő értékek

Borospincék, részben népi. Védendő az építmények mellett az utcakép is.

Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-19	S-3	239,240,241	Bencehegyi pincesor	H, HK


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Borospincék, présházak, népi. Védendő az építmények mellett az utcakép is.

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Megfelelő állapotúak.

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-20	S-3	160/6-16-ig	Sárgaföldes úti pincék	H, HK


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Borospincék, présházak, népi. Védendő az építmények mellett az utcakép is.

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Kielégítő állapotúak.

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-20/2	S-3	160/6-16-ig	Sárgaföldes úti pincék	H, HK

Leírás, jellemzők, védendő értékek

Borospincék, présházak, népi. Védendő az építmények mellett az utcakép is.

Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-21	S-7	1045	Fő u.	H


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Boltozott kőhíd

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Jó állapotú, de a környezet rendezése (vezetékek áthelyezése) szükséges.

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-22	S-7	1048	Fő u. 43.	H


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Lakóház, népi, átépített. Az átépítés során az utcai ablakok aránya megváltozott. Javasoljuk a kerítés átépítését, az épület jellegéhez jobban illeszkedőre (pl. kő – acél, vagy kő – fa kombinációra).

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Jó állapotú

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-23	S-7	1048	Fő u. 43.	H

Leírás, jellemzők, védendő értékek

Lakóház, népi, átépített. Az átépítés során az utcai ablakok aránya megváltozott. Javasoljuk a kerítés átépítését, az épület jellegéhez jobban illeszkedőre (pl. kő – acél, vagy kő – fa kombinációra).

Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-24	S-4	880/1	-	H

Leírás, jellemzők, védendő értékek

Volt Nepomuki Szt. János-kápolna. Szekularizált, magántulajdon. A középkori eredetű és a töröktől való visszafoglalás után romos templom felhasználásával építtette Meszlényi János 1722-ben, Szt. István király tiszteletére. 1833 után a hajót megrövidítették, és az épület kegyúri sírkápolnává alakították, új védőszentje Nepomuki Szt. János. Torony nélküli, széles oromfalú épület, a bejáratú ajtó fölött félkör ablakkal. A belső síkmennyezetes, diadalív. A padlón Meszlényi Pál fehér márvány sírköve, 1759.

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Jó állapotú.

HELYSZÍNRAJZ

Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-25	S-4	883/3		H


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Volt református iskola (a ref. templom udvarán). Mestergerendáján felirat: Építtette 1798 dik Esz T T Honos, F Ádám, Préd és Tüth András Ref Kis András Kurát Horváth Sámuel Bori Mihály által.

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Jó állapotú.

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
V-26	S-4	883/3		H

Leírás, jellemzők, védendő értékek

Volt református iskola (a ref. templom udvarán). Mestergerendáján felirat: Építtette 1798 dik Esz T T Honos, F Ádám, Préd és Tüth András Ref Kis András Kurát Horváth Sámuel Bori Mihály által.

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Jó állapotú.

Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011..

Sorszám	SZELVÉNY SZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
V-27	S-14	4312	Vasútállomás	H


Leírás, jellemzők, védendő értékek

Vasútállomás. Hosszú, fsz.-es épület csempedísszel. Krassói Virgil terve alapján épült 1939-ben.

JAVASOLT BEAVATKOZÁS

Jó állapotú.

HELYSZÍNRAJZ



Fénykép



Fehérvár Építész Kft

2011.

