

1. függelék a 3 /2019. (III. 27.) önkormányzati rendelethez


Településkép védelme szempontjából kiemelt területek

A.) Táj- és természetvédelem alatt álló területek

Jelmagyarázat:



- Ex lege védett forrás
- Tervezett természeti terület
- ▨ Natura 2000 terület
- Országos ökológiai hálózat - ÖF
- Országos ökológiai hálózat - PT
- ✱ ✱ Nagyvízi meder
- Tájképvédelmi övezet
- Egyedi tájérték



Egyedi tájértékek:
az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság felmérése

Sorsz.	Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők	Állapot, állag
1	Fasor	A Vizsoly és Vilmány közötti út mentén.	A műút két oldalán húzódó nyár- juhar-akác fasor.	Egészséges fák.
2	Feszület	Fő utca, a római katolikus templomtól délre eső ház előtt.	Kő talapzaton fehérre mázolt kökereszt, aranszínű korpusszal.	Jó állapotú, bemutatható.
3	Lakóház	Fő utca, a katolikus templomtól délre levő feszülettel szemben.	Klasszicista homlokzatú, tornácos lakóház, faragott kőpilléres, kovácsoltvas kerítéssel. Cseréppel fedett, kontyos tetős, barackszín színezetű épület, sárga vakolatpilaszerű utcai homlokzattal, melyen két darab, sárga vakolattal keretezett, háromtáblás, háromszemes ablak található. A főhomlokzat kapu felőli szélén kiugró, vakolatdiszes oromzati rész.	Jó állapotú épület, gondozott kerttel.
4	Református templom	Fő u. 103.	A korábbi román kori templom faragott köveinek felhasználásával a 15. században épült gótikus stílusban, csekély későbbi átépítésekkel. Téglaalap alaprajzú hajójához nyugaton a román eredetű torony, keleten a nyolcszög három oldalával záródó szentély csatlakozik. A homokszínű hajó és a szentély egyaránt támpilléres. A torony zömök, tagolatlan, lemezzel fedett gúlasisakos, nyugati oldalán lepusztult, román kori, lépcsős béléttű kapuzat nyílik. Felső? szintjének hajó felőli oldalán kis ikerablak. A déli és keleti oldalon hét csúcsos, gótikus ablak, többé-kevésbé csunkult mérművekkel. A hajó északi két ablaka múlt századi. A belsőt vakolt sík fődém fedi. Diadalív élszedett, csúcsos. A szentély boltozatának csak a bordaíndításai maradtak meg. Szószéke falazott, koronája fából készült, felirata szerint 1781-ben. A hajó nyugati végében egyszerű fakarzat áll, a szentélyben lévő karzatot 1934-ben készítették.	Jó állapotú épület, gondozott kerttel.

5	Utcakép	Petőfi utca északi része.	Főként klasszicista homlokzatú lakóházak és gazdasági épület.	Jó állapotú házak, a gazdasági épület romos felújításra szorul.
6	Patay-kúria	A Fő utca és a Malom utca által közrezárt területen.	Klasszicista stílusú kúria. Összetett alaprajzú, cseréptető, fehér színezetű, egy szintes épület. Központi része manzárdtetős, kiugró, kőpilléres homlokzattal, melyet sárga színezetű timpanon zár le. Ablakai négytáblásak, négyszemesek, sárga színezetű vakolatdísz veszi körül.	Jó állapotú épület frissen felújítva, gondozott parkkal.
7	Harangtorony	A Rákóczi u. 27. előtt.	Klasszicista stílusú, bádoggal fedett, sátortetős, római katolikus harangtorony. Homokszínű épület, élein faragott kő berakással díszítve. A bejárat felett kereszt alakú, fehér vakolatdísz.	Felújításra szorul, bemutatható.
8	Mederforma	A Gönci-patak Hernádba torkoló utolsó szakasza.	A Gönci-patak torkolata a Hernádba. Bokros-fás ligeterdő övezi. A szárazság következtében kevés víz csörgedez a mederben. Tájéki jelentőségű is.	Bokros-fás ligeterdő jelzi a helyét.
9	Abrázios forma	Kollár-halom, a belterület északi végétől 400 méterre nyugatra.	Füvel borított egykori abráziós partfal, mely ma lapos tetejű halomként emelkedik ki a tájból.	Füvel borított, jól látható képződmény.

B.) Örökségvédelemmel érintett területek*A település műemlékei és műemléki környezetéhez tartozó ingatlanok:*

település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
Vilmány	336	műemlék	1116 [3295]	Ref.templom
Vilmány	192	műemléki környezet	1116 [23164]	Ref.templom ex-lege műemléki környezete
Vilmány	193	műemléki környezet	1116 [23164]	Ref.templom ex-lege műemléki környezete
Vilmány	194	műemléki környezet	1116 [23164]	Ref.templom ex-lege műemléki környezete
Vilmány	219/1	műemléki környezet	1116 [23164]	Ref.templom ex-lege műemléki környezete
Vilmány	321	műemléki környezet	1116 [23164]	Ref.templom ex-lege műemléki környezete
Vilmány	322	műemléki környezet	1116 [23164]	Ref.templom ex-lege műemléki környezete
Vilmány	324	műemléki környezet	1116 [23164]	Ref.templom ex-lege műemléki környezete
Vilmány	334	műemléki környezet	1116 [23164]	Ref.templom ex-lege műemléki környezete
Vilmány	335	műemléki környezet	1116 [23164]	Ref.templom ex-lege műemléki környezete
Vilmány	337	műemléki környezet	1116 [23164]	Ref.templom ex-lege műemléki környezete
Vilmány	368/5	műemlék	1117 [3296]	Magtár
Vilmány	368/9	műemléki környezet	1117 [23165]	Magtár ex-lege műemléki környezete

A település régészeti lelőhelyei:

település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
Vilmány	087/48	régészeti lelőhely	37535	Szántás, a Kollár halomtól K-re
Vilmány	087/49	régészeti lelőhely	37535	Szántás, a Kollár halomtól K-re
Vilmány	087/69	régészeti lelőhely	37534	Kollár halom
Vilmány	215	régészeti lelőhely	37533	Fő utca 114.