

1. melléklet a 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

(ÖRÖKSÉGVÉDELEM)

I. Országos védelem alatt álló építészeti örökségek

Műemléki Együttes: _ Nemeskéri Kiss Miklós Kúria és kertje. (1827/94 hrsz) és az ehhez tartozó műemléki környezet

Műemléki érték: Héder villa (nem tartozik hozzá műemléki környezet) (3255/2 hrsz)

Régészeti lelőhely: 20 db lelőhely, 812 ingatlant érint

II. A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke

1. A helyi egyedi védelem alatt álló elemek (Örökségvédelmi Hatástanulmány felhasználásával)

Egyedi védett épületek

Egyedi tájérték adatlap	
1	
Jelzet vagy sorszám	G-01
Az egyedi tájérték megnevezése	Tost (Pich) villa (piarista iskola)
Típusa	1.1.1.1..
Pontos helyszín	Jávorka Sándor utca 18.
Hrsz.	417
Tulajdonos	Róm. Kat. Egyh.
Kezelő	Róm. Kat. Egyh.
Főbb jellemzői	Eklektikus stílusú, egykori nyaraló-villa.
Kor, keletkezés időpontja	1890.
Állapot minősítése, veszélyeztetettsége	Jó állapotú, csak kisebb felújításra szorul.



Az épület homlokzata és tetőfelépítménye védett



Egyedi tájérték adatlap	
2	
Jelzet vagy sorszám	G-04
Az egyedi tájérték megnevezése	Művelődési ház (Volt Biciklis vendéglő)
Típusa	1.1.1.
Pontos helyszín	Pesti út 74.
Hrsz.	1
Tulajdonos	önkormányzat
Kezelő	
Főbb jellemzői	Eklektikus stílusú, egykori -villa.
Kor, keletkezés időpontja	1875.
Állapot minősítése, veszélyeztetettsége	felújításra szorul.



Egyedi tájérték adatlap	
3	
Jelzet vagy sorszám	G-05
Az egyedi tájérték megnevezése	Pich-villa (Polgármesteri Hivatal)
Típusa	1.1.1.1.
Pontos helyszín	Pesti út 81.
Hrsz.	206
Tulajdonos	önkormányzat
Kezelő	tulajdonos
Főbb jellemzői	Eklektikus stílusú, egykori nyaraló-villa.
Kor, keletkezés időpontj	1880.
Állapot minősítése, veszélyeztetettsége	felújításra szorul.



Egyedi tájérték adatlap	
4	
Jelzet vagy sorszám	
Az egyedi tájérték megnevezése	Kincsem udvarház (Volt versenyistálló))
Típusa	.
Pontos helyszín	Kincsem Park 2
Hrsz.	2690/11
Tulajdonos	önkormányzat
Kezelő	
Főbb jellemzői	
Kor, keletkezés időpontja	XVIII. sz
Állapot minősítése, veszélyeztetettsége	frissen felújított, jó állapotú



Egyedi tájérték adatlap	
5	
Jelzet vagy sorszám	
Az egyedi tájérték megnevezése	Felsőgödi Gát
Típusa	.
Pontos helyszín	Pesti út 74.
Hrsz.	
Tulajdonos	Magyar Állam
Kezelő	KDV Vízügyi Igazgatóság
Főbb jellemzői	
Kor, keletkezés időpontja	XX. század eleje
Állapot minősítése, veszélyeztetettsége	Karbantartást igényel
	A kövezett part és a bástyák védettek

Egyedi tájérték adatlap	
6	
Jelzet vagy sorszám	G-14
Az egyedi tájérték megnevezése	harang haranglábbal
Típusa	1.1.2.3.
Pontos helyszín	Mayerffy u. 20-22.
Hrsz.	6468/38-39
Tulajdonos	Róm. Kat. Egyh.
Kezelő	tulajdonos
Főbb jellemzői	Magyar feliratú harang, vas vázas harangláb.
Kor, keletkezés időpontja	1947.
Állapot minősítése, veszélyeztetettség	Jó állapotú, csak kisebb felújításra szorul.



Egyedi tájérték adatlap	
7	
Jelzet vagy sorszám	
Az egyedi tájérték megnevezése	Héder Villa
Típusa	
Pontos helyszín	Jósika u. 14, felsőgödi Duna-part
Hrsz.	3255/2
Tulajdonos	Önkormányzat
Kezelő	tulajdonos
Főbb jellemzői	Eklektikus stílusú, egykori villaépület
Kor, keletkezés időpontja	1905
Állapot minősítése, veszélyeztetettség	Rossz állapotú, teljes felújítást igényel



Egyedi tájérték adatlap	
8	
Jelzet vagy sorszám	
Az egyedi tájérték megnevezése	Schöffner kastély kapuoszlopai
Típusa	.
Pontos helyszín	Munkácsy utca 4
Hrsz.	6496
Tulajdonos	Magántulajdon
Kezelő	Tulajdonos
Főbb jellemzői	
Kor, keletkezés időpontja	1920 körül
Állapot minősítése, veszélyeztetettsége	Karbantartást, bővítést igényel
	A védelem célja az elpusztult kastélyépület utolsó értékének mentése



régi állapot



Jelenlegi állapot

III. HELYI ÉRTÉKVÉDELMI VIZSGÁLATRA JELÖLT ÉPÜLETEK

Az értékvédelmi vizsgálatra kijelölt épületek helyrajzi számai:

17 (József Attila u. 17.) – 58/1 (József Attila u. 16) – 63 (József Attila u. 10.)– 68/2 József Attila u. 4) – 122 (Bajcsy 8) – 240/2 (Bajcsy 11)– 378 (Petőfi u. 49., Walch) – 381/1 (Petőfi u. 45. Délibáb villa) – 508 (Pesti út 61)– 513 (Pesti út 57)– 523 (Béke u. 24., Pizzéria) – 529 (Béke út 3.Óvoda) – 726 (Pesti út 49)– 3155 (Regős u. 8) – 3245 (Regős u. 40) – 3247 (Regős u. 27) – 3268 (Latabár u. 2 Latabár villa)– 3280/1 (Attila u. 11– 4362 (Ifjúság köz 1-3. Iskola)– 4864 (Rákóczi út 130) – 4869 (Rákóczi út 142 bölcsőde)– 5299 (Deák F. u. 16) – 5344 (Kálmán u. 7. Református templom)– 5358-59 (Árpád u. 14)– 5571 (Lenkey u. 10. Iparoskör)– 5594(Vasút u. 30) – 5637 (Bozóki tér, katolikus templom)

IV. Régészeti lelőhelyek

Kiemelten védett régészeti lelőhely:

- 10356 számú, Újtelep, Bócsa közelében, 039 táblában, a világörökség-várományos (felhagyott római erőd építkezés)

Nyilvántartott, több helyrajzi számot érintő régészeti lelőhelyek :

- 10366 Pusztatemplom (Várdomb és környéke)
- 10357, 10359, 10360, 10361, Öregfutó tábla (013)
- 10355 Göd-pusztá (Cserfa utca környéke)
- 10358 Bajcsy Zsilinszky u.
- 10351 Alba-kert
- 10352 Duna-part
- 10353 Pesti út
- 10354 Dózsa György út
- 10362 Pulyka-házi dűlő (A volt golfpálya nyugati része)
- 10365 Csomádi rét (Ilka utca környéke)
- 11708 Nevelek dűlő

(Az ingatlanok helyrajzi szám szerinti védettsége az örökségvédelmi hatóság nyilvános honlapján tekinthető meg: <https://oroksegvedelem.e-epites.hu/>)

A védett területeken történő építés esetén az örökségvédelmi hatóságot szakhatóságként be kell vonni a tervezésbe)