

A település helyi védelem alatt álló építészeti és természeti örökségének jegyzéke

1/A. Építészeti örökség – területi védelem

HT területi védettség

Szőlők – pincesor

hrszt.:1018 – 1167

1/B. Építészeti örökség – egyedi védelem

H1 (az építmény, vagy együttes egészére vonatkozó) védettség

Jókai Mór utca 17.	hrszt.:3	volt tűzoltószertár
Hunyadi János utca 6.	hrszt.:17	községháza
Hunyadi János utca 8.	hrszt.:18	könyvtár, ifjúsági klub (volt iskola)
Hunyadi János utca	hrszt.:238	római katolikus templom, szobor és hősi emlékmű
Hunyadi János utca 13.	hrszt.:228	lakó- és gazdasági épületek, utcai kerítés
Hunyadi János utca 19.	hrszt.:63	lakóépület
Hunyadi János utca 31.	hrszt.:57	lakóépület
Hunyadi János utca 18.	hrszt.:23	gazdasági épületek
Hunyadi János utca 30.	hrszt.:31	lakó- és gazdasági épület
Jókai Mór utca 12.	hrszt.:351	lakó- és gazdasági épület
Kossuth Lajos utca 2.	hrszt.:318	lakóépület és utcai kerítés
Kossuth Lajos utca 19.	hrszt.:269	lakó- és gazdasági épület
Kossuth Lajos utca 21.	hrszt.:268/2	lakóépület és utcai kerítés
Kossuth Lajos utca	hrszt.:268/1	lakóépület, kápolna és utcai kerítés
Kossuth Lajos utca 40.	hrszt.:344	lakó- és gazdasági épületek, utcai kerítés
Kossuth Lajos utca 42.	hrszt.:346	lakóépület
Kossuth Lajos utca 23.	hrszt.:258/1	lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés
Kossuth Lajos utca 47.	hrszt.:203	lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés
Rákóczi Ferenc utca 9.	hrszt.:99	lakó- és gazdasági épületek
Rákóczi Ferenc utca 6.	hrszt.:68	lakó- és gazdasági épületek, utcai kerítés
Rákóczi Ferenc utca 12.	hrszt.:71	lakóépület és utcai kerítés
Rákóczi Ferenc utca 27.	hrszt.:90	lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés
Rákóczi Ferenc utca 29.	hrszt.:89	lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 33.	hrszt.:87	lakó- és gazdasági épület
Petőfi Sándor utca 5.	hrszt.:102	lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés
Petőfi Sándor utca 21.	hrszt.:110	lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés
Szőlők	hrszt.:1023	présház
Szőlők	hrszt.:1035	présház
Szőlők	hrszt.:1042	présház
Szőlők	hrszt.:1046	présház
Szőlők	hrszt.:1052	présház
Szőlők	hrszt.:1062	présház

Szőlők	hrsz.:1074	présház
Szőlők	hrsz.:1076	présház
Szőlők	hrsz.:1094	présház
Szőlők	hrsz.:1095	képoszlop és kerek kút
Szőlők	hrsz.:1108	présház
Szőlők	hrsz.:1115	présház
Szőlők	hrsz.:1142	présház
Szőlők	hrsz.:1148	présház
Szőlők	hrsz.:1155	présház
Temető	hrsz.:417/2	kápolna és kereszt
Jókai Mór utca	hrsz.:501	Szentháromság-szobor




TÖTTÖS


Helyi értékvédelmi kataszter 2019.

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT TERÜLET (HT)

CÍM	
Töttös - szőlők	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1018-1167	HT
FUNKCIÓ	
pincesor	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A történetileg kialakult pincefalú „T” alakú úthálózatára kétoldalt felfűzött préházak és kerítetlen szőlők, kertek a település értékes részei. Védendő érték a funkció, a beépítés módja és vonala, a nyeregtetős épületek tömege és a kerítetlen telekhasználat, valamint az út menti diófasor.	A préházakhoz csatlakozó féltetős fedett-nyitott terek nem illeszkednek a beépítéshez, helyettük javasolt szabadon álló filagóriák illetve lugasok építése.




HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÍTMÉNYEK (H1) ÉS
ÉPÍTMÉNYRÉSZEK (H2)

CÍM	
Töttös, Jókai Mór utca 17.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
3	H1
FUNKCIÓ	
volt tűzoltószertár	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcával párhuzamosan álló tűzoltószertár napjainkra átépült, de az épülethez csatlakozó négyzetes torony eredeti állapotú. Védendő érték a torony tömege, sátortetős lefedése, nyerstégla homlokzatképzése, nyílásrendje és nyílászárói, valamint az utcai épület tömege.	A torony felújítása, a kitört üvegezés pótlása.

CÍM	
Töttös, Hunyadi János utca 6.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
17	H2
FUNKCIÓ	
község-háza	





VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcával párhuzamosan álló zárt sorú beépítésű és az északi telekhatár mellett hosszan elnyúló épületben jelenleg a község-háza működik. A középben kapuáthajtós épület tömege, utcai párkánya, kapuáthajtója és keretezése védendő érték. Az épület utcai homlokzatát lecsupaszították és ablakait átalakították.	Az utcai nyílásrend és nyílás keretezések helyreállítása korabeli fényképek alapján.

CÍM	
Töttös, Hunyadi János utca 8.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
18	H1
FUNKCIÓ	
könyvtár, ifjúsági klub (volt iskola)	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcával párhuzamosan álló zárt sorú beépítésű és az északi telekhatár mellett oldalhatáros épület iskolának épült. Jelenleg könyvtár és ifjúsági klub működik benne. A közepén kapuáthajtós épület tömege, kapuáthajtója védendő érték a kapu feletti kerámia táblával együtt. Az épület utcai homlokzatát lecsupaszították és ablakait átalakították.	Az utcai nyílásrend és nyílás keretezések helyreállítása korabeli fényképek alapján.

CÍM	
Töttös, Hunyadi János utca	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
238	H1
FUNKCIÓ	
római katolikus templom, szobor és hősi emlékmű	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1895-ben épült Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus templom a hívek adományából épült. A település jelentős épülete. Az épület tömege, jellegzetes toronysisakja, nyílásrendje és nyílászárói, valamint homlokzati vakolatarchitektúrája védendő érték. A templom északi oldalán festett szobor és hősi emlékmű áll, melyek szintén védelemre érdemesek.	Felújított állapotban van.






CÍM	
Töttös, Hunyadi János utca 13.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
228	H1
FUNKCIÓ	
lakó- és gazdasági épületek, utcai kerítés	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítési mód szerint a telek északi oldalán előkert nélkül álló hagyományos falazott, mellvédes tornácos lakóház az 1900-as évek első felében épülhetett. A tornác vakolat díszei jellemzőek a kor építészetére. Az utcai homlokzat vakolatdíszzeit már eltávolították, de az ablakok nyílásrendje még megmaradt. Védendő érték az épület egésze a telken álló góréval, a keresztben emelt gazdasági épülettel és a kovácsoltvas utcai kerítéssel együtt. A korábban világoszöld épületet szerencsésen meleg sárgára festették.	Az utcai ablakokra árnyékolóként a fehér műanyag redőnyök helyett fa zsaluk elhelyezése.

CÍM	
Töttös, Hunyadi János utca 19.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
63	H1
FUNKCIÓ	
lakóépület	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcával párhuzamosan épült polgári lakóház, eklektikus homlokzati díszítéseivel a településen eredeti állapotában megmaradt egyetlen épület. Az ablakokat már hőszigetelt üvegezésűre újra gyártották, de megőrizte értékeit. Védendő a beépítés módja, az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és homlokzati vakolatdíszei, padlásszellőzői.	A gázkonvektorok ablak alatti kivezetései rontják a homlokzatot. Fűtőkorszerűsítés esetén eltávolításuk javasolt.

CÍM	
Töttös, Hunyadi János utca 31.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
57	H1
FUNKCIÓ	
lakóépület	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítési mód szerint a telek északi oldalhatárára épített hagyományos lakóépület az utcai homlokzati vakolatdíszbe foglalt évszám szerint 1941-ben épült. Tornácát már befalazták, ahol különféle ablakokat helyeztek el, de az épület tömege, utcai nyílásrendje, nyílászárói és vakolatarchi-tektúrája eredeti állapotú, védendő értékek.	Az utcai ablakok már erősen sérültek, sürgős nyílászáró és homlokzat felújítás szükséges.

CÍM	
Töttös, Hunyadi János utca 18.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
23	H1
FUNKCIÓ	
gazdasági épületek	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az elbontott lakóépület folytatásában álló jelentős méretű tornácos istálló, és a keresztbe épült pajta a település virágkorának emlékei. A gazdasági épületek tömege, oszlopos tornáca, nyílásrendje eredeti állapotú, védendő értékek.	Az elbontott lakóépület helyén, oldalhatáron álló hagyományos lakóépület építése. A gazdasági épületek felújítása.

CÍM	
Töttös, Hunyadi János utca 30.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
31	H1
FUNKCIÓ	
lakó- és gazdasági épület	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint az északi telekhatár mellett előkert nélkül épült hagyományos falazott tornácos lakóház, folytatásában az istállóval és a keresztben álló pajtával a település jellemző épületegyüttese. Az épületek tömege, nyílásrendje eredeti állapotú. Az utcai homlokzat nyílászárói és vakolati díszítései már átépültek, de még a nyílásrend őrzi a korabeli állapotot.	Az utcai homlokzat nyílászáróinak és árnyékoló szerkezetének a helyreállítása. A gazdasági épületek felújítása és a lemezelt kerítés kapu cseréje fa szerkezetre.

CÍM	
Töttös, Jókai Mór utca 12.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
351	H1
FUNKCIÓ	
lakó- és gazdasági épület	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az oldalhatáron álló hagyományos lakóház a településre jellemző korai épületek szépen megmaradt emléke. Tornáca nincs, mindössze az eresztől nagyobb túlnyúlása védi a bejáratot. Később „L” alakban bővítették, de az épület fő épület tömege, nyílászárói és homlokzati vakolatdíszai eredeti állapotúak, védendő értékek. A lakóépület mögött egyszerű fehérre meszelt gazdasági épület áll, melynek egésze szintén védelemre érdemes.	Az épületek felújított állapotban vannak.

CÍM	
Töttös, Kossuth Lajos utca 2.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
318	H1
FUNKCIÓ	
lakóépület és utcai kerítés	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A Kossuth Lajos utca végén utcával párhuzamosan 1925-ben épült polgárház a település egyedi értéke. Az épület tömege, díszes ormfala, 2+1+2 utcai ablakrendje, szecessziós homlokzati vakolatarchitektúrája és kovácsoltvas kerítése védendő értéket képvisel.	Az eredeti utcai ablakok és árnyékolók helyreállítása, valamint az utcai homlokzatról a parabola antenna eltávolítása. Homlokzat felújítás.

CÍM	
Töttös, Kossuth Lajos utca 19.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
269	H2
FUNKCIÓ	
lakó- és gazdasági épület	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítési mód szerint a telek északi oldalán álló hagyományos falazott, mellvédés tornácos lakóház az 1900-as évek első felében épülhetett. A tornác vakolat díszjelei jellemzőek a kor építészetére. Védendő érték a lakóépület egésze a telke keresztben emelt egyszerű meszelt gazdasági épülettel együtt. Az utcafrontra napjainkban jó anyagokból, de túl magas tömör kerítést építettek.	Az épületek állagmegóvása.

CÍM	
Töttös, Kossuth Lajos utca 21.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
268/2	H1
FUNKCIÓ	
lakóépület és utcai kerítés	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint az északi oldalhatárra épült hagyományos tornác nélküli lakóház és a nyerstégla kerítés a gazdagon díszített kovácsoltvas kapukkal jelentős építészeti egységet alkot. Védendő érték a lakóépület tömege, udvari nyílásrendje, nyílászárói és az utcai kerítés egésze.	A következő felújításkor az utcai nyílászárók helyreállítása.

CÍM	
Töttös, Kossuth Lajos utca	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
268/1	H1
FUNKCIÓ	
lakóépület, kápolna és utcai kerítés	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A saroktelken álló, az egykor nyári-konyhából kialakított lakóépület, a tömör nyerstégla kerítés és a kerítésbe épített kis kápolna a település megkapóan szép értékes együttese. Védendő érték a teljes együttes minden részletében. A telek meg lett osztva, de az építmények a szomszédos lakóházhoz tartoznak. Az épületeket és a kerítést a közelmúltban felújították, melynek során a lakóépület oromfala meleg sárga színt kapott.	A korábbi fehér meszelés jobban illett az egyszerű épülethez, a következő felújításkor javasolt a visszaállítása.

CÍM	
Töttös, Kossuth Lajos utca 40.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
344	H1
FUNKCIÓ	
lakó- és gazdasági épületek, utcai kerítés	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint az északi oldalhatárra épült hagyományos tornác nélküli lakóház, folytatásában az istállóval, a beforduló pajtával, az utcai „kisház”-al és a nyerstégla utcai kerítés jelentős építészeti egységet alkot. Az épületegyüttes egésze védendő érték. A lakóépület utcai ablakait időközben redőnyösre cserélték.	A lakóépület utcai ablakainak és árnyékolóinak helyreállításával, valamint a lemezelt kerítés kapuk cseréjével fa szerkezetre az épületegyüttes egésze eredeti állapotába kerülne.

CÍM	
Töttös, Kossuth Lajos utca 42.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
346	H1
FUNKCIÓ	
lakóépület	




2005. évi fénykép




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcával párhuzamosan álló korai lakóházat napjainkban felújították. A gondos felújítás ellenére az épület elvesztette értékes finom részleteit, így a tető túlnyúlások megnöttek, az oromfalak deszkával szegettek, az ablakok beljebb kerültek és zsalutáblákat kaptak. Védendő érték továbbra is az épület tömege és nyílásrendje.	

CÍM	
Töttös, Kossuth Lajos utca 23.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
258/1	H1
FUNKCIÓ	
lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint az északi telekhatárra épült hagyományos, tornác nélküli lakóház, istálló és a keresztben álló pajta a kovácsoltvas utcai kerítéssel együtt a településre jellemző építészeti egységet alkot. Védendő érték az épületek tömege, udvari nyílásrendje és nyílászárói, valamint a kerítés. Az utcai ablakokat időközben nagyobb méretű redőnyösökre cserélték.	A kovácsoltvas kerítés felújítása. Az utcai ablakok és zsaluk helyreállítása korabeli fényképek alapján.

CÍM	
Töttös, Kossuth Lajos utca 47.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
203	H1
FUNKCIÓ	
lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés	




2005. évi fénykép




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint az északi telekhatárra épült hagyományos, tornác nélküli lakóház és a keresztben álló gazdasági épület az utcai nyerstégla tömör kerítéssel együtt a településre jellemző építészeti egységet alkot. Védendő érték az épületek tömege, nyílásrendje, nyílászárói, az utcai homlokzat vakolatarchitektúrája, valamint a kerítés. A gazdasági épület boltíves tornácának szemöldökén az 1926-os évszám olvasható. Az épületegyüttes napjainkban megújult, az utcai homlokzat vakolatdíszzeit leegyszerűsítve felújították, a korábbi acél oszlopos ideiglenes jellegű polikarbonát fedésű tornác állandósult fa oszlopokkal és cserép fedéssel. A nyerstégla kerítés a hagyományok nagy részének megtartásával átépült.	A homlokzati vakolatdíszek átfestése világosabb pasztellszínre.

CÍM	
Töttös, Rákóczi Ferenc utca 9.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
99	H1
FUNKCIÓ	
lakó-és gazdasági épületek	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A saroktelken az utcával párhuzamosan álló polgári lakóház és a telekhatár mellett sorakozó nyerstégla falazatú gazdasági épületek szép egységet alkotnak. A kapuáthajtó felett az 1934-es építési évszám olvasható. Védendő érték a telek beépítése, az épületek tömege, az utcai homlokzat nyílásrendje, a tömörfa kapu, terméskő lábazat és a vakolati architektúra. A redőnyös hármastáblás ablakok építéskori korszerű szerkezetek.	Karbantartott épület.

CÍM	
Töttös, Rákóczi Ferenc utca 6.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
68	H1
FUNKCIÓ	
lakó- és gazdasági épületek, utcai kerítés	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A saroktelken, az utcavonalon álló hagyományos tornác nélküli két lakóépület és az udvar hátsó részén keresztben húzódó tornácos gazdasági épület a település egyedi épületegyüttese. Az utcafrontot terméskő lábazatos tömör nyerstégla kerítés határolja, a kapuk tömör deszkából készültek. Az épületek eredeti állapotukban vannak, védendő értékek minden részletükkel együtt.	Az épületeket évek óta nem használják, fontos lenne a porta gazdára találása. Sürgős felújítás.

CÍM	
Töttös, Rákóczi Ferenc utca 12.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
71	H1
FUNKCIÓ	
lakóépület és utcai kerítés	




2005. évi fénykép




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint az északi telekhatárra épült hagyományos, eredetileg tornác nélküli lakóház és a keresztben álló gazdasági épület az utcai nyerstégla tömör kerítéssel együtt a településre jellemző építészeti egységet alkot. Védendő érték az épületek tömege, nyílásrendje, nyílászárói, az utcai homlokzat vakolatarchitektúrája, valamint a kerítés. A lakóépületet utólag falazott tornáccal látták el, melyhez a tetőt is egy kis töréssel túlnyújtották. Az utcai ablakokat a fa zsaluk helyett fehér műanyag redőnyökkel látták el. Az utcai kerítést szigetelt beton zsalukő lábazaton példáulértékűen újjáépítették és a tömör fa kapukat is horganyzott acél keretbe foglalva megőrizték. A kerítésbe épült utcai „kisház”-at sajnos elbontották.	A kézenfekvő tornácépítés segíti a lakóépület használatosságát, de eltorzította az arányait. Szerencsebb megoldás lett volna az ereszmagasság megtartása és szimmetrikus nyeregvető építése. A műanyag redőnyök helyett a fa zsaluk helyreállítása.

CÍM	
Töttös, Rákóczi Ferenc utca 27.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
90	H1
FUNKCIÓ	
lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint az északi telekhatárra épült hagyományos, tornác nélküli lakóház és a keresztben álló gazdasági épület az utcai nyerstégla tömör kerítéssel együtt a településre jellemző építészeti egységet alkot. Védendő érték az épületek tömege, nyílásrendje, eredeti nyílászárói, az utcai homlokzat nyerstégla architektúrája, valamint a kerítés. Az utcai ablakokat időközben redőnyökkel látták el és a kapukat fémlemez borításúra cserélték.	Az épületek felújítása. Az utcai ablakokról a külső tokos műanyag redőnyök elbontása, helyettük fa zsaluk elhelyezése. A lemezelt kerítés kapuk helyett tömör fa kapuk elhelyezése.

CÍM	
Töttös, Rákóczi Ferenc utca 29.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
89	H1
FUNKCIÓ	
lakóépület	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint az északi telekhatárra épült hagyományos, tornác nélküli lakóház tömege, nyílásrendje és nyílászárói, fa zsalui és homlokzati vakolatarchitektúrája eredeti állapotú, védendő értékek. Az utcai homlokzaton az 1945-os évszám olvasható. A nyerstégla kerítés már napjainkban készült, de jól illeszkedik az épülethez. A lakóépülethez tartozó gazdasági épületeket időközben elbontották.	Teljes felújítás. A lemezelt kerítés kapuk cseréje tömör fa szerkezetre.

CÍM	
Töttös, Rákóczi Ferenc utca 33.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
87	H1
FUNKCIÓ	
lakó- és gazdasági épület	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint az északi telekhatárra épült hagyományos, tornác nélküli lakóház tömege eredeti állapotú a szemben álló tornácos gazdasági épülettel együtt. A lakóépület nyílásrendjét, nyílászáróit időközben átépítették. Az utcai homlokzaton az 1938-as évszám olvasható. Védendő érték az épületek tömege és eredeti nyílászárója, vakolatarchitektúrája. A nyerstégla kerítés már napjainkban készült, de jól illeszkedik az épülethez.	A lakóépület utcai nyílásrendjének, nyílászáróinak és zsaluinak a helyreállítása. Az idomacél kerítés kapuk cseréje tömör fa szerkezetre.


CÍM	
Töttös, Petőfi Sándor utca 5.	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
102	H1
FUNKCIÓ	
lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint nagyobb előkerttel az északi telekhatárra épült hagyományos, eredetileg tornác nélküli lakóház tömege, udvari nyílásrendje és nyílászárói eredeti állapotúak. A falazott tornácos gazdasági épület az udvar lezárásaként keresztben áll, teljes egészében eredeti állapotában. Az utcáfronton az épületegyütteshez illeszkedő terméskő lábazatos egyszerű nyerstégla kerítés épült. Védendő a felsorolt építmények. A lakóépületet napjainkban nyerstégla pilléres tornáccal látták el, melyhez a tetőt enyhén megdöntötték, valamint az utcai ablakokat álosztásos fehér műanyag szerkezetre cserélték.	A kézenfekvő tornácépítés segíti a lakóépület használhatóságát, de eltorzította az arányait. Szerencsésebb megoldás lett volna az ereszmagasság megtartása és szimmetrikus nyeregterítő építése.


32

CÍM	
Töttös, szőlők	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1023	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1900-as évek első felében épült présház tornácának kialakítása a lakóépületeket utánózva a bejárat tengelyében páros oszlopos és boltíves, vakolatarchitektúrával díszített a két végfal lezárással együtt. A festett nyerstégla oromfalak is lépcsőzéssel díszítettek. A kétszárnyú díszes bejárat ajtó mellett egy-egy zsalus ablak található. A nyílászárók mindegyike nyerstégla keretezésű. Védendő érték az épület egésze.	A tornác léckerítéses lezárása már napjainkban készült, bontása javasolt. Felújítás.

CÍM	
Töttös, szőlők	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1035	H1
FUNKCIÓ	
présház	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A falazott pilléres tornácos présház az 1900-as évek első felében épülhetett. Héjalása rombusz palafedés. A kétszárnyú díszes bejárati ajtó mellett egy-egy zsalus ablak található. A nyílászárók mindegyike nyerstégla keretezésű. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói, nyerstégla nyíláskeretezései és végfalai. A főhomlokzat nyerstégla lábazati burkolatai már napjainkban készülhettek.	Bádogos szerkezetek felújítása.

CÍM	
Töttös, szőlők	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1042	H1
FUNKCIÓ	
présház	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A tornác nélküli, mindössze túlnyúló ereszes korai présház kétszárnyú díszes bejáratú ajtaja mellett baloldalt egy zsalus ablak található. A nyílászárók jellemzően nyerstégla keretezésűek. A vélhetően befalazott jobb oldali ablak nyerstégla keretezése megmaradt. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói, nyerstégla nyílászárókeretezései és végfalai.	Tetőfelújítás.

CÍM	
Töttös, szőlők	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1046	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonalra merőlegesen álló 1900-as évek első felében épült présház tornácának kialakítása a lakóépületeket utánozva a bejárat tengelyében páros oszlopos és boltíves. Nyerstégla falazatú az utcai és az udvari tornácos homlokzat egyaránt, amit festett vakolt felületek díszítenek. Az utcai homlokzaton két keretezett vakablak is található. A kétszárnyú díszes bejáratú ajtó mellett egy-egy zsalus ablak helyezkedik el. A nyílászárók mindegyike nyerstégla keretezésű. Védendő érték az épület egésze.	A tornác narancssárga színű festése nem illeszkedik az épülethez, javasolt helyette világos pasztellszín választása.

CÍM	
Töttös, szőlők	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1052	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1900-as évek első felében épült présház tornácának kialakítása a lakóépületeket utánozva a bejárat tengelyében páros oszlopos és boltíves. Nyerstégla falazatú tornácos homlokzatot festett vakolt felületek díszítenek. A kétszárnyú díszes bejárati ajtó mellett egy-egy zsalus ablak helyezkedik el. A nyílászárók mindegyike vakolatkeretezésű. A vésett bejárati ajtó már új szerkezet. Az épület tetőszerkezetét és héjalását napjainkban felújították, amikor nagyobb ereszt és oromfali túlnyúlást kapott, ami nem illeszkedik az épülethez. A tornác nyerstégla lábazati burkolata is új keletű. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, eredeti nyílászárói és homlokzati díszítései.	A vörös színű homlokzat festés és nyíláskeretezés helyett javasolt visszafogottabb szín választása.

CÍM	
Töttös, szőlők	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1062	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A saroktelken utcavonalra merőlegesen álló egyszerű tömegű, téglarchitektúrás présház mindössze egy díszes kétszárnyú nyílászáróval rendelkezik. Védendő érték az épület tömege, nyerstégla homlokzata és nyílászárója. A bejárat fölé acél oszlopokkal alátámasztott trapézlemez előtetőt építettek.	Teljes felújítás. Az épülethez nem illeszkedő előtető elbontása.

CÍM	
Töttös, szőlők	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1074	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1932-ben épült présház tornácának kialakítása a lakóépületeket utánozva a bejárat tengelyében páros oszlopos és boltíves, vakolatarchitektúrával díszített a két végfal lezárással együtt. A festett nyerstégla oromfalak is lépcsőzéssel díszítettek. A bejáratot díszes ácsszerkezetű fióktetővel is kiemelték, ami az épület egyedisége. A kétszárnyú lemezelt bejáratú ajtó mellett jobbra zsalus ablak található. Védendő érték az épület egésze.	Teljes felújítás.

CÍM	
Töttös, szőlők	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1076	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1938-ban épült présház tornácának kialakítása a lakóépületeket utánozva a bejárat tengelyében páros oszlopos és boltíves, vakolatarchitektúrával díszített a két végfal lezárással együtt. A festett nyerstégla oromfalak is lépcsőzéssel díszítettek. A kétszárnyú zsalu betétes bejáratú ajtó mellett egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület egésze.	Karbantartás, állagmegóvás.

CÍM	
Töttös, szőlők	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1094	H1
FUNKCIÓ	
présház	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A tornác nélküli, mindössze túlnyúló ereszes korai présház kétszárnyú díszes bejárati ajtaja mellett jobboldalt egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói. Sajnálatos módon az épület egyik hátsó sarka kidőlt, amit meg kellett támasztani.	Sürgős szerkezeti helyreállítás és felújítás.

CÍM	
Töttös, szőlők	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1095	H1
FUNKCIÓ	
képoszlop és kerekas kút	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utak kereszteződésében álló ismeretlen korú képoszlop „Bildstock” a pincefalú jellegzetes építménye, fülkéibe egykor a szőlők védőszentjeinek képét helyezték. Helyi hagyományörzők dicséretes módon a közelmúltban felújították a mellette álló kerekas kúttal együtt. Védendő érték mindkét építmény.	

CÍM	
Töttös, szőlők	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1108	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A nyerstégla falazott pilléres tornácos présház aajtájára írt évszám alapján 1925-ben épült. A kétszárnyú lemezelt bejárati ajtó mellett egy-egy zsalus ablak található. A nyílászárók mindegyike nyerstégla keretezésű. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói, nyerstégla nyíláskeretezései és végfalai. Homlokzatát napjainkban felújították.	Az ereszcsonna cseréje.

CÍM	
Töttös, szőlők	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1115	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonalra merőleges gerincű nyeregtetővel fedett falazott tornácos présház a bejárati ajtaja feletti évszám alapján 1890-ben épült. Jelenlegi kialakítása vélhetően egy későbbi átépítés eredménye. Oromfala deszka burkolatos. Kétszárnyú vésett bejárati ajtaja mellett egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje és nyílászárói.	Homlokzat felújítás.

CÍM	
Töttös, szőlők	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1142	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonalra merőleges gerincű nyeregtetővel fedett falazott tornácos présház a bejáratí aijtája feletti évszám alapján 1889-ben épült. Jelenlegi kialakítása vélhetően egy későbbi átépítés eredménye. Oromfala vörösre festett. Kétszárnyú ácsbokos, díszes bejáratí aijtája mellett egy-egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje és nyílászárói.	Homlokzat felújítás.

CÍM	
Töttös, szőlők	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1148	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A tornác nélküli, mindössze túlnyúló ereszes nyerstégla homlokzatos présház kétszárnyú díszes bejáratú ajtaja mellett jobboldalt egy zsalus ablak található. A nyílászárókat kiugró nyerstégla keretezés veszi körül. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és téglarchitektúrája.	A nyílászáró szerkezetek mázolósa.

CÍM	
Töttös, szőlők	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
1155	H1
FUNKCIÓ	
présház	




VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1900-as évek első felében épült présház tornácának kialakítása a lakóépületeket utánóva a bejárat tengelyében páros oszlopos boltíves összekötéssel. A festett nyerstégla oromfalak is jellemzően lépcsőzéssel díszítettek. A kétszárnyú díszes bejárat mellett jobb oldalt egy zsalus ablak található. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje és nyílászárói.	Teljes felújítás.

CÍM	
Töttös, temető	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
417/2	H1
FUNKCIÓ	
kápolna és keresztek	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A temetőben álló Fájdalmas Szűz kápolna 1924-ben épült. Védendő érték az épület tömege, rombusz pala és fémlemez fedése, téglarchitektúrás homlokzatképzése, nyílásrendje és nyílászárói. A kápolna előtt két műkö kereszt áll, melyeket később emeltek, de szintén védendő értékek.	A bejáratú ajtó felújítása, mázolás.

CÍM	
Töttös, Jókai utca	
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG
501	H1
FUNKCIÓ	
Szentháromság-szobor	



VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1943-ban Réti Miklós és neje Réti Margit által állított szobor a településkép értékes eleme. Védendő érték.	A szobor körüli későbbi acél zártszelvény kerítés nem illik az építményhez. Elbontása javasolt.